

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04141386		UID WR: SERTORI_CO1009987	
ID Xme: 1.241.049					
Cliente:		Indiriz.: VIA FIESOLE 14		Comune: TORINO	
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1084653101_04141386			
Data Dispaccio: 23/05/2026 09:55:10		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 002 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA FIESOLE 14
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-23T14:08:05.097+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009987

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_21670_14-----
ID XME: 644753 - 09 Aug 2023 19:15:03 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1084653101_04141386
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003LT0iKIAT
TT_ID - 04141386
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 7816420413999843140
LATITUDINE - 45.10377148

LONGITUDINE - 7.64912502

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0334_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_21670_14
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_21670_14
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_14
PORTA_ODF - A/5/B/5/2
PORTA_MTU - B_3_A_13
PFP - TO_G/1714
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 08EC9002745
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6
PFP_LATITUDINE - 45.10525365
PFP_LONGITUDINE - 7.64989944
PFS - L219_VIA FIESOLE_14_1#DV182
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 08OP0060000
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 6
INDIRIZZO_PFS - VIA FIESOLE, 14
PFS_LATITUDINE - 45.10377148
PFS_LONGITUDINE - 7.64912502
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA FIESOLE_14_1
PORTA_PTE - 14
INDIRIZZO_PTE - VIA FIESOLE, 14
PTE_LATITUDINE - 45.10377148
PTE_LONGITUDINE - 7.64912502
PORTE_LIBERE_PT - 13
PORTE_OCCUPATE_PT - 10
PORTE_RISERVATE_PT - 11
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-25T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-23T09:55:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-23T13:00:29+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFCD5DLXWU30
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLG Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04141334	UID WR: SERTORI_CO1009980		ID Xme: 1.241.041
Cliente:		Indiriz.: CORSO BRIANZA 34			Comune: TORINO
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: TIS_ASS_TT_3282169-260523123545_04141334			
Data Dispaccio: 19/05/2026 09:34:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O12 TIS
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO BRIANZA 34
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0704601370
DATA_NOTIFICA - 2026-05-23T13:48:03.329+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009980
U.I.: - 33

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - TIS
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - resource-id: ofuijacr32z3

test instance-id: 325153748
result: ok
opticaldistance: 6132.0 m
ontoperationalstate: down
ontlanportstatus: down\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_8482_34-----
ID XME: 84661 - 30 Mar 2020 00:00:00 - Sq.: SU10

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
TIS_ASS_TT_3282169-260523123545_04141334

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003LTK9uIAH
TT_ID - 04141334
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - F3000018709
LATITUDINE - 45.07227505
LONGITUDINE - 7.71889302
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0540_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_8482_34
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - resource-id: ofuijacr32z3

test instance-id: 325153748
result: ok
opticaldistance: 6132.0 m
ontoperationalstate: down
ontlanportstatus: down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_8482_34
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0029324
N. PORTA PERM. - DF_1-P_10
PORTA_ODF - A/7/A/11/16
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/06/12
PFP - TO_G/1441
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008368
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4
PFP_LATITUDINE - 45.07198593
PFP_LONGITUDINE - 7.71945512
PFS - L219_CORSO BRIANZA_34_1#DR188
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 04TS0108964
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO BRIANZA, 34
PFS_LATITUDINE - 45.07227505
PFS_LONGITUDINE - 7.71889302
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO BRIANZA_34_1
PORTA_PTE - 10
INDIRIZZO_PTE - CORSO BRIANZA, 34
PTE_LATITUDINE - 45.07227505
PTE_LONGITUDINE - 7.71889302
PORTE_LIBERE_PT - 16
PORTE_OCCUPATE_PT - 16
PORTE_RISERVATE_PT - 16
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-26T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T09:34:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-23T12:40:17+02:00
REF. TEC. OLO - TST
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFUIJACR32Z3
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - TIS_20170403_000000001
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base



WR: a17Tk00003LTK9uIAH

SERTORI SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Tiscali

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04141012		UID WR: SERTORI_CO1009924	
ID Xme: 1.240.985					
Cliente:		Indiriz.: VIA CALTANISSETTA 4BIS			Comune: TORINO
Appuntamento: 25/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002147131			
Data Dispaccio: 22/05/2026 21:23:00		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA CALTANISSETTA 4BIS
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-23T10:58:03.68+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009924
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 11:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, si riscontra degrado sulla linea possibile intervenire? grazie e buon lavoro\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 36.22
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_9988_4BIS-----

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002147131
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003LSAsPIAX
TT_ID - 04141012
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 5326024279116952008
LATITUDINE - 45.11101902
LONGITUDINE - 7.65982415
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0844_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_9988_4BIS

VERIFICA APPARATO CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, si riscontra degrado sulla linea possibile intervenire? grazie e buon lavoro
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 36.22
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_9988_4BIS
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3306819
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - A/9/D/7/23
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/06/28
PFP - TO_G/2267
NOME_SPLITTER_PFP - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3
PFP_LATITUDINE - 45.11093204
PFP_LONGITUDINE - 7.66031426
PFS - L219_VIA CALTANISSETTA_4BIS_1#EG933
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA CALTANISSETTA, 4BIS
PFS_LATITUDINE - 45.11101902
PFS_LONGITUDINE - 7.65982415
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA CALTANISSETTA_4BIS_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - VIA CALTANISSETTA, 4BIS
PTE_LATITUDINE - 45.11101902
PTE_LONGITUDINE - 7.65982415
PORTE_LIBERE_PT - 10
PORTE_OCCUPATE_PT - 2
PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-28T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T21:23:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-23T10:49:19+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFK2FOI5CWEN
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04140739	UID WR: SERTORI_CO1009885
Cliente:	Indiriz.: VIA SALUSSOLA 12	Comune: MASSAZZA
Appuntamento: 25/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BICVA	Descrizione OLO: NGOP01057765592001_04140739	
Data Dispaccio: 22/05/2026 17:39:40	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - F037_CNO1
CODICE ROE: - F037_23
U.I.: - 1
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MASSAZZA
INDIRIZZO - VIA SALUSSOLA 12
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICVA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800415042
DATA_NOTIFICA - 2026-05-23T09:18:02.849+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009885

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - TLC
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - cliente non naviga perdita di segnale ottico\r\n -
Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - cliente non naviga perdita di segnale ottico\r\n -
Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - cliente non naviga perdita di segnale ottico\r\n -
Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391383_12-----
ID XME: 599479 - 15 May 2023 17:38:56 - Sq.: SU35
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391383_12-----
ID XME: 599479 - 15 May 2023 17:38:56 - Sq.: SU35
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391383_12-----
ID XME: 599479 - 15 May 2023 17:38:56 - Sq.: SU35

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
NGOP01057765592001_04140739
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003LRclmIAD
TT_ID - 04140739
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768289899820

LATITUDINE - 45.48745029
LONGITUDINE - 8.16426682
GPON_ATTESTAZIONE - BICVA/F037_CNO1-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096031_8000391383_12
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - cliente non naviga perdita di segnale
ottico
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096031_8000391383_12
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA3023851
OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/04
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_182
PORTA_ODF - A/A/01/a/1/g/t 48/1-3
PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/04
PFP - F037_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.49168180
PFP_LONGITUDINE - 8.16415642
PFS - F037_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 12
PFS_LATITUDINE - 45.49170578
PFS_LONGITUDINE - 8.16413904
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - F037_23
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA SALUSSOLA, 10
PTE_LATITUDINE - 45.48779405
PTE_LONGITUDINE - 8.16450276
PORTE_LIBERE_PT - 3
PORTE_OCCUPATE_PT - 3
PORTE_RISERVATE_PT - 3
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-24T03:05:49+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T17:39:40+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-23T09:05:49+02:00
REF. TEC. OLO - N.V. Assistenza
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFLQNIA266H9
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CO_Nuova Attivazione
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_CFXR-A
NOME_APPARATO - BICVA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04140509	UID WR: SERTORI_CO1009837		ID Xme: 1.240.902
Cliente:		Indiriz.: VIA PARMA 25			Comune: TORINO
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002146794			
Data Dispaccio: 22/05/2026 20:26:31		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
U.I.: - 12
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA PARMA 25
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T22:58:00.628+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009837

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE ODA/OLIA.: -

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Sessione Broadband - Sessione down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_38346_25-----
ID XME: 46098 - 22 Oct 2019 15:36:27 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002146794
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003LMjNkIAL
TT_ID - 04140509
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 4827158768260537339
LATITUDINE - 45.07915986
LONGITUDINE - 7.69247262

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0052_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_38346_25
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Sessione Broadband - Sessione
down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_38346_25
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2915926
N. PORTA PERM. - DF_1-P_10
PORTA_ODF - A/3/A/11/12
PORTA_MTU - F/C/07/a/A/02/04
PFP - TO_G/1499
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008766
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10
PFP_LATITUDINE - 45.07949000
PFP_LONGITUDINE - 7.69194011
PFS - L219_VIA PARMA_25_1#EB607
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - VIA PARMA, 25
PFS_LATITUDINE - 45.07915986
PFS_LONGITUDINE - 7.69247262
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA PARMA_25_1
PORTA_PTE - 10
INDIRIZZO_PTE - VIA PARMA, 25
PTE_LATITUDINE - 45.07915986
PTE_LONGITUDINE - 7.69247262
PORTE_LIBERE_PT - 7
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-26T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T20:26:31+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-22T22:21:24+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFIEXJN964TW
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04132123		UID WR: SERTORI_CO1009757	
ID Xme: 1.240.818		Cliente:		Indiriz.: VIA BERNARDINO LUINI 126	
Comune: TORINO		Appuntamento: 25/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 8016930491_04132123			
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:30:00		Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 14:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA BERNARDINO LUINI 126
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3770000000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T18:08:04.8+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009757

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.27

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.27

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.27

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.27

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 8016930491_04132123

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003LJFwsIAH

TT_ID - 04132123

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3

ID_RISORSA - 5326024279027755123

LATITUDINE - 45.09970664

LONGITUDINE - 7.65573652

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0328_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_29902_126

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T14:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.27

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_29902_126

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3117003

N. PORTA PERM. - DF_1-P_18

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/B/03/18

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/01/40

PFP - TO_G/1761

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9007676

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5

PFP_LATITUDINE - 45.09968111

PFP_LONGITUDINE - 7.65593898

PFS - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1#DR147

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 08EC0002805

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PFS_LATITUDINE - 45.09970664

PFS_LONGITUDINE - 7.65573652

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1

PORTA_PTE - 18

INDIRIZZO_PTE - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PTE_LATITUDINE - 45.09970664

PTE_LONGITUDINE - 7.65573652

PORTE_LIBERE_PT - 18

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T19:41:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:30:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T19:34:07+02:00

REF. TEC. OLO - Postepay

CODICE DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFY9V3LDWQCJ

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Open Internet

OPERATORE - PostePay

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04138799		UID WR: SERTORI_CO1009752		ID Xme: 1.240.810
Cliente:		Indiriz.: VIA ERRICO GIACHINO 53			Comune: TORINO	
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021230011_1_04138799				
Data Dispaccio: 22/05/2026 14:25:45		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 003 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ERRICO GIACHINO 53
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T17:48:04.525+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009752

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma
Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_25102_53-----
ID XME: 710695 - 05 Dec 2023 10:45:12 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021230011_1_04138799
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003L2wtVIAR
TT_ID - 04138799
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 3832683958792510316

LATITUDINE - 45.09310048
LONGITUDINE - 7.67410079
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0400_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_25102_53
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25102_53
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/5/C/4/9
PORTA_MTU - B_6_B_15
PFP - TO_G/1793
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9005307
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3
PFP_LATITUDINE - 45.09328656
PFP_LONGITUDINE - 7.67356076
PFS - L219_VIA ERRICO GIACHINO_53_1#EE866
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 08EC0019953
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA ERRICO GIACHINO, 53
PFS_LATITUDINE - 45.09310048
PFS_LONGITUDINE - 7.67410079
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA ERRICO GIACHINO_53_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA ERRICO GIACHINO, 53
PTE_LATITUDINE - 45.09310048
PTE_LONGITUDINE - 7.67410079
PORTE_LIBERE_PT - 15
PORTE_OCCUPATE_PT - 9
PORTE_RISERVATE_PT - 9
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T14:25:45+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T14:28:39+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFYC7U1FL7GS
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04138576	UID WR: SERTORI_CO1009562
Cliente:	Indiriz.: LUNGO DORA AGRIGENTO 73	ID Xme: 1.240.621
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 255065_04138576	
Data Dispaccio: 22/05/2026 13:37:44	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - LUNGO DORA AGRIGENTO 73
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T13:48:03.233+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009562

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_505_73-----

ID XME: 108872 - 16 Jun 2020 10:15:17 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_505_73-----

ID XME: 108872 - 16 Jun 2020 10:15:17 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_505_73-----

ID XME: 108872 - 16 Jun 2020 10:15:17 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_505_73-----

ID XME: 108872 - 16 Jun 2020 10:15:17 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 255065_04138576

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003Kh8eBIAR

TT_ID - 04138576

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1065934604415947942

LATITUDINE - 45.08492589

LONGITUDINE - 7.67966411

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0078_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_505_73

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_505_73

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0665944

N. PORTA PERM. - DF_1-P_10

PORTA_ODF - 3/ODF/A/3/B/05/13

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/02/30

PFP - TO_G/1504

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008659

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6

PFP_LATITUDINE - 45.08474159

PFP_LONGITUDINE - 7.67934520

PFS - L219_LUNGO DORA AGRIGENTO_73_2#DT984

NOME_SPLITTER_PFS - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - LUNGO DORA AGRIGENTO, 73

PFS_LATITUDINE - 45.08492589

PFS_LONGITUDINE - 7.67966411

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_LUNGO DORA AGRIGENTO_73_2

PORTA_PTE - 10

INDIRIZZO_PTE - LUNGO DORA AGRIGENTO, 73

PTE_LATITUDINE - 45.08492589

PTE_LONGITUDINE - 7.67966411

PORTE_LIBERE_PT - 6

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUAISTO - 2026-05-22T13:37:44+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T13:38:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUAISTO_GPON - N

COR_ID - OFZPGV9XLWCT

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT02

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04137448	UID WR: SERTORI_CO1009436
Cliente:	Indiriz.: VIA R. FESSIA 13	ID Xme: 1.240.485
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: GAGLIANICO	Descrizione OLO: 00000000787_04137448	
Data Dispaccio: 20/05/2026 10:00:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F2F EPD
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - D848_CNO7
CODICE ROE: - D848_243
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - GAGLIANICO
INDIRIZZO - VIA R. FESSIA 13
TEL.TEC.REF.OLO - 0244418729
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:28:12.611+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAVA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009436
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - EPD
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Problema segnalato: internet KO
Presente MSO: NO
Verificato collegamenti Modem/ONT: OK
Effettuato reboot Modem e ONT: si
Stato led LAN ONT: OK
Stato led LOS ONT: OK
Stato led PON ONT: spento
Stato led internet Modem: rosso
Problema reiterato: non ultimamente
Si procede con apertura Ticket per interruzione circuito
Numero Ticket: \n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096026_8000391019_13-----
ID XME: 803503 - 20 May 2024 08:17:28 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:24:13+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T10:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T09:24:14+02:00
REF. TEC. OLO - Vanessa Tazzari
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 00000000787_04137448
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KbaemIAB
TT_ID - 04137448
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 4827158768192097863
ID_SERVIZIO - AAA2729504
PFS - D848_CNO7
NOME_SPLITTER_PFS - BIAVA/D848_CNO7-SP_04
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - D848_CNO7-SP_04-O_5
NOME_PTE - D848_CNO7/D848_CNO7/D848_243
PORTA_PTE - D848_CNO7/D848_CNO7/D848_243-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
GPON_ATTESTAZIONE - BIAVA/D848_CNO7-SP_04
ID_BUILDING - 01_096_096026_8000391019_13
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Problema segnalato: internet KO
Presente MSO: NO
Verificato collegamenti Modem/ONT: OK
Effettuato reboot Modem e ONT: si
Stato led LAN ONT: OK
Stato led LOS ONT: OK
Stato led PON ONT: spento
Stato led internet Modem: rosso
Problema reiterato: non ultimamente
Si procede con apertura Ticket per interruzione circuito
Numero Ticket:
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096026_8000391019_13
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF8K8M6DYJ2R
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIAVA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04137489	UID WR: SERTORI_CO1009432
Cliente:	Indiriz.: VIA ANTONIO GRAMSCI 14	ID Xme: 1.240.483
Appuntamento: 25/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: PRALUNGO	Descrizione OLO: INC1084080501_a17Tk00003Kc3QNIAZ	
Data Dispaccio: 22/05/2026 09:32:40	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - G980_CNO4
CODICE ROE: - G980_69
U.I.: - 4
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - PRALUNGO
INDIRIZZO - VIA ANTONIO GRAMSCI 14
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBOA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:28:08.543+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009432

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096049_8000146019_14-----
ID XME: 774953 - 26 Mar 2024 19:18:00 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
INC1084080501_a17Tk00003Kc3QNIAZ
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Kc3QNIAZ
TT_ID - 04137489
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3143934202718351733
LATITUDINE - 45.59129006
LONGITUDINE - 8.03687653
GPON_ATTESTAZIONE - BIBOA/G980_CNO4-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096049_8000146019_14
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096049_8000146019_14
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA1310578
OLT_PORT - A/A/01/a/OLT02/01/02
N. PORTA PERM. - DF_1-P_188
PORTA_ODF - A/A/01/a/2/g/t 48/1-1
PORTA_MTU - A/A/01/a/OLT02/01/02
PFP - G980_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.58435365
PFP_LONGITUDINE - 8.04291453
PFS - G980_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 12
PFS_LATITUDINE - 45.59141863
PFS_LONGITUDINE - 8.03637868
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - G980_69
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA ANTONIO GRAMSCI, 79
PTE_LATITUDINE - 45.59139355
PTE_LONGITUDINE - 8.03629551
PORTE_LIBERE_PT - 20
PORTE_OCCUPATE_PT - 3
PORTE_RISERVATE_PT - 3
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:35:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T09:32:40+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T09:36:00+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFYXFUVMBJS4
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBOA/OLT02
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04137177		UID WR: SERTORI_CO1009411	
ID Xme: 1.240.469					
Cliente:		Indiriz.: VIA MONTE NERO 10		Comune: TORINO	
Appuntamento: 25/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021228312_1_04137177			
Data Dispaccio: 22/05/2026 07:19:44		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 16:30:00
U.I.: - 10
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA MONTE NERO 10
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:08:04.143+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009411

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma
Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_34742_10-----
ID XME: 74959 - 06 Feb 2020 16:25:11 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

PTE_LATITUDINE - 45.09489394
PTE_LONGITUDINE - 7.69697640
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 3
PORTE_RISERVATE_PT - 3

PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-22T07:19:44+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T07:21:31+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF98TY0PPDS5
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - VF-MIG-CBV2
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021228312_1_04137177
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KZWKyIAP
TT_ID - 04137177
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 9038005895789305192
LATITUDINE - 45.09489394
LONGITUDINE - 7.69697640
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0199_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_34742_10
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_34742_10
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_10245157
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_3
PORTA_ODF - A/3/D/5/9
PORTA_MTU - B_8_D_06
PFP - TO_G/1671
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9005583
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 8
PFP_LATITUDINE - 45.09494193
PFP_LONGITUDINE - 7.69742169
PFS - L219_VIA MONTE NERO_10_1#EH236
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 04OP9126432
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
INDIRIZZO_PFS - VIA MONTE NERO, 10
PFS_LATITUDINE - 45.09489394
PFS_LONGITUDINE - 7.69697640
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA MONTE NERO_10_1
PORTA_PTE - 3
INDIRIZZO_PTE - VIA MONTE NERO, 10

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04137285	UID WR: SERTORI_CO1009353
Cliente:	Indiriz.: VIA VALLINA 2	ID Xme: 1.240.412
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BICVA	Descrizione OLO: NGOP01057646284001_04137285	
Data Dispaccio: 21/05/2026 18:12:11	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - F037_CNO1
CODICE ROE: - F037_58
U.I.: - 2
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MASSAZZA
INDIRIZZO - VIA VALLINA 2
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICVA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800415042
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T08:58:05.653+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009353

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - TLC
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - cl. non naviga - rete operstream\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - cl. non naviga - rete operstream\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - cl. non naviga - rete operstream\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391388_2-----
ID XME: 921053 - 02 Dec 2024 22:45:00 - Sq.: SU71
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391388_2-----
ID XME: 921053 - 02 Dec 2024 22:45:00 - Sq.: SU71
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096031_8000391388_2-----
ID XME: 921053 - 02 Dec 2024 22:45:00 - Sq.: SU71

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
NGOP01057646284001_04137285
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KasbclAB
TT_ID - 04137285
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4224696945380668577

LATITUDINE - 45.49066077
LONGITUDINE - 8.16242747
GPON_ATTESTAZIONE - BICVA/F037_CNO1-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096031_8000391388_2
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - cl. non naviga - rete operstream
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096031_8000391388_2
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA2239243
OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/02
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_131
PORTA_ODF - A/A/01/a/1/g/t 48/1-2
PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/02
PFP - F037_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.49168180
PFP_LONGITUDINE - 8.16415642
PFS - F037_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 14
PFS_LATITUDINE - 45.49170578
PFS_LONGITUDINE - 8.16413904
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - F037_58
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA SALUSSOLA, 4
PTE_LATITUDINE - 45.49010616
PTE_LONGITUDINE - 8.16500862
PORTE_LIBERE_PT - 1
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T22:43:58+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T18:12:11+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T08:43:59+02:00
REF. TEC. OLO - N.V. Assistenza
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFU6HAE3207J
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_CFXR-A
NOME_APPARATO - BICVA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04136779		UID WR: SERTORI_CO1009316	
ID Xme: 1.240.288		Cliente:		Indiriz.: LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI 207	
Comune: TORINO		Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000300499_04136779			
Data Dispaccio: 21/05/2026 20:28:28		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
U.I.: - 31
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI 207
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T08:28:02.983+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009316

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_1661_207-----
ID XME: 273695 - 11 Aug 2021 17:35:07 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000300499_04136779
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KT0AVIA1
TT_ID - 04136779
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 2734250797209424237
LATITUDINE - 45.07669568
LONGITUDINE - 7.72557101

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0505_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_1661_207
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_1661_207
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA1110578
N. PORTA PERM. - DF_1-P_11
PORTA_ODF - A/7/A/4/18
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/05/25
PFP - TO_G/1439
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009617
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 14
PFP_LATITUDINE - 45.07631123
PFP_LONGITUDINE - 7.72615900
PFS - L219_LUNGO PO ALESSANDRO
ANTONELLI_207_1#FZ272
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
INDIRIZZO_PFS - LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI, 207
PFS_LATITUDINE - 45.07669568
PFS_LONGITUDINE - 7.72557101
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_LUNGO PO ALESSANDRO
ANTONELLI_207_1
PORTA_PTE - 11
INDIRIZZO_PTE - LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI, 207
PTE_LATITUDINE - 45.07669568
PTE_LONGITUDINE - 7.72557101
PORTE_LIBERE_PT - 17
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-25T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T20:28:28+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T20:28:41+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFZMVXJRGXTG
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04136205	UID WR: SERTORI_CO1009194
Cliente:	Indiriz.: VIA PIETRO CORTE 24D	Comune: ANDORNO MICCA
Appuntamento: 25/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: ID-0002144868_04136205	
Data Dispaccio: 21/05/2026 17:43:16	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - A280_CNO6
CODICE ROE: - A280_117
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - ANDORNO MICCA
INDIRIZZO - VIA PIETRO CORTE 24D
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T18:08:01.54+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009194
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - \r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta
ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096002_8000390196_24D-----
ID XME: 910097 - 15 Nov 2024 18:16:10 - Sq.: SUIM

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T11:43:45+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T17:43:16+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T17:43:45+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002144868_04136205
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KQrNcIAL
TT_ID - 04136205
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3832683958724006482
ID_SERVIZIO - AAA1853935
PFS - A280_CNO6
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/A280_CNO6-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - A280_CNO6-SP_02-O_1
NOME_PTE - A280_CNO6/A280_CNO6/A280_117
PORTA_PTE - A280_CNO6/A280_CNO6/A280_117-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/A280_CNO6-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096002_8000390196_24D
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - -
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096002_8000390196_24D
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF0B82DAI7QW
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04134414	UID WR: SERTORI_CO1009162
Cliente:	Indiriz.: VIA BIELLA 21	ID Xme: 1.240.124
Appuntamento: 25/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CERRIONE	Descrizione OLO: 192249-LOGI_04134414	
Data Dispaccio: 12/05/2026 09:45:00	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O37 HAL
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - H726_CNO5
CODICE ROE: - H726_12
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - SALUSSOLA
INDIRIZZO - VIA BIELLA 21
TEL.TEC.REF.OLO - 0163028891
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T17:28:05.207+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICLA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009162
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - HAL
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - CLIENTE DISSERVITO , DA VS DIAGNOSTICA L'ONT RISULTA SPENTO MA IN SEDE è ACCESO , APPARATI VERIFICATI
- Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 31.35
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096058_8000392324_21-----
ID XME: 652963 - 31 Aug 2023 17:28:16 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T06:38:06+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T09:45:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T12:14:06+02:00
REF. TEC. OLO - DAVIDE SPATARO
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - 192249-LOGI_04134414
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KOK2EIAx

TT_ID - 04134414

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 2734250797267662608
ID_SERVIZIO - AAA1012703
PFS - H726_CNO5
NOME_SPLITTER_PFS - BICLA/H726_CNO5-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - H726_CNO5-SP_02-O_5
NOME_PTE - H726_CNO5/H726_CNO5/H726_12
PORTA_PTE - H726_CNO5/H726_CNO5/H726_12-P_003
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - HAL Service
GPON_ATTESTAZIONE - BICLA/H726_CNO5-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096058_8000392324_21
NOTE_CLIENTE - Buongiorno , il cliente ci informa che il tecnico è intervenuto e la linea è up
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - CLIENTE DISSERVITO , DA VS DIAGNOSTICA L'ONT RISULTA SPENTO MA IN SEDE è ACCESO , APPARATI VERIFICATI
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 31.35
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096058_8000392324_21
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFSWIFPB81SM
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BICLA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04135631	UID WR: SERTORI_CO1009092
Cliente:	Indiriz.: VIA ANTONIO GRAMSCI 19	Comune: PONDERANO
Appuntamento: 25/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: PONDERANO	Descrizione OLO: INC1083756501_04135631	
Data Dispaccio: 21/05/2026 15:47:28	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - G820_CNO8
CODICE ROE: - G820_335
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - PONDERANO
INDIRIZZO - VIA ANTONIO GRAMSCI 19
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBMA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T15:58:14.595+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009092

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096047_8000146385_19-----
ID_XME: 763466 - 06 Mar 2024 18:37:48 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1083756501_04135631
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KP4IdIAD
TT_ID - 04135631
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3292354163764439366
LATITUDINE - 45.54205934

LONGITUDINE - 8.05062185
GPON_ATTESTAZIONE - BIBMA/G820_CNO8-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096047_8000146385_19
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096047_8000146385_19
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA1697999
OLT_PORT - A/A/04/a/01/01/06
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - A/A/04/a/OLT01/01/2-14
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_158
PORTA_ODF - A/A/03/a/7/g/t 48/1-1
PORTA_MTU - A/A/03/a/A/OSU4810-1/E5
PFP - G820_GC2
PFP_LATITUDINE - 45.53887028
PFP_LONGITUDINE - 8.05665715
PFS - G820_CNO8
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 13
PFS_LATITUDINE - 45.54262280
PFS_LONGITUDINE - 8.05318298
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - G820_335
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - VIA ANTONIO GRAMSCI, 19
PTE_LATITUDINE - 45.54213698
PTE_LONGITUDINE - 8.05040457
PORTE_LIBERE_PT - 26
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T05:50:43+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T15:47:28+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-21T15:50:43+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF3J19Z8QMPC
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBMA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL - SLA Base
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04137448	UID WR: SERTORI_CO1009436
Cliente:	Indiriz.: VIA R. FESSIA 13	ID Xme: 1.240.485
Appuntamento: 25/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: GAGLIANICO	Descrizione OLO: 00000000787_04137448	
Data Dispaccio: 20/05/2026 10:00:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F2F EPD
TEMPO OBIETTIVO: - 25 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - D848_CNO7
CODICE ROE: - D848_243
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - GAGLIANICO
INDIRIZZO - VIA R. FESSIA 13
TEL.TEC.REF.OLO - 0244418729
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:28:12.611+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAVA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009436
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - EPD
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Problema segnalato: internet KO
Presente MSO: NO
Verificato collegamenti Modem/ONT: OK
Effettuato reboot Modem e ONT: si
Stato led LAN ONT: OK
Stato led LOS ONT: OK
Stato led PON ONT: spento
Stato led internet Modem: rosso
Problema reiterato: non ultimamente
Si procede con apertura Ticket per interruzione circuito
Numero Ticket:\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096026_8000391019_13-----
ID XME: 803503 - 20 May 2024 08:17:28 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:24:13+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T10:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-22T09:24:14+02:00
REF. TEC. OLO - Vanessa Tazzari
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 00000000787_04137448
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KbaemIAB
TT_ID - 04137448
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 4827158768192097863
ID_SERVIZIO - AAA2729504
PFS - D848_CNO7
NOME_SPLITTER_PFS - BIAVA/D848_CNO7-SP_04
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - D848_CNO7-SP_04-O_5
NOME_PTE - D848_CNO7/D848_CNO7/D848_243
PORTA_PTE - D848_CNO7/D848_CNO7/D848_243-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
GPON_ATTESTAZIONE - BIAVA/D848_CNO7-SP_04
ID_BUILDING - 01_096_096026_8000391019_13
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Problema segnalato: internet KO
Presente MSO: NO
Verificato collegamenti Modem/ONT: OK
Effettuato reboot Modem e ONT: si
Stato led LAN ONT: OK
Stato led LOS ONT: OK
Stato led PON ONT: spento
Stato led internet Modem: rosso
Problema reiterato: non ultimamente
Si procede con apertura Ticket per interruzione circuito
Numero Ticket:
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-25T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096026_8000391019_13
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF8K8M6DYJ2R
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIAVA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio