

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04118338		UID WR: SERTORI_CO1006316		ID Xme: 1.236.766
Cliente:		Indiriz.: CORSO REGIO PARCO 24			Comune: TORINO	
Appuntamento: 16/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021206570_1_04118338				
Data Dispaccio: 15/05/2026 18:26:12		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO REGIO PARCO 24
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T18:58:03.24+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006316
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 11:30:00
U.I.: - 16

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - connessione assente
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_44341_24-----
ID XME: 34320 - 14 Sep 2019 12:59:17 - Sq.: SU09

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021206570_1_04118338
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003ImblbIAJ
TT_ID - 04118338
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 6622851107415098933
LATITUDINE - 45.07637336
LONGITUDINE - 7.69390395
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0025_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_44341_24
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - connessione assente
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_44341_24
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_8573118
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_2
PORTA_ODF - A/3/A/6/1
PORTA_MTU - B_8_A_24
PFP - TO_G/1453
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9007852
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5
PFP_LATITUDINE - 45.07651971
PFP_LONGITUDINE - 7.69404769
PFS - L219_CORSO REGIO PARCO_24_2#EJ859
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO REGIO PARCO, 24
PFS_LATITUDINE - 45.07637336
PFS_LONGITUDINE - 7.69390395
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO REGIO PARCO_24_2
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - CORSO REGIO PARCO, 24
PTE_LATITUDINE - 45.07637336
PTE_LONGITUDINE - 7.69390395
PORTE_LIBERE_PT - 6
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T18:26:12+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T18:30:00+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFO6N3MTTNJF
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04118197	UID WR: SERTORI_CO1006282		ID Xme: 1.236.745
Cliente:		Indiriz.: VIA STRESA 32			Comune: TORINO
Appuntamento: 16/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002136504			
Data Dispaccio: 15/05/2026 17:40:48		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA STRESA 32
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T18:18:03.095+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006282

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Il cliente lamenta connessione assente. Collegamenti ok. Led HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO, WIFI VERDE, VOCE SPENTO. Led ONT: POWER VERDE, LOS ROSSO, Lan Verde. Reboot non risolutivo. In Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_53323_32-----
ID XME: 671127 - 02 Oct 2023 12:15:18 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

PFP_LONGITUDINE - 7.66972342
PFS - L219_VIA STRESA_32_1#FF033
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 08EC0019148
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA STRESA, 32

PFS_LATITUDINE - 45.09714919
PFS_LONGITUDINE - 7.66887521
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA STRESA_32_1
PORTA_PTE - 17
INDIRIZZO_PTE - VIA STRESA, 32
PTE_LATITUDINE - 45.09714919
PTE_LONGITUDINE - 7.66887521
PORTE_LIBERE_PT - 16
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-18T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T17:40:48+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T17:49:49+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFE22VLNU8P
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002136504
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Im4NCIAZ
TT_ID - 04118197
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 1065934604352973523
LATITUDINE - 45.09714919
LONGITUDINE - 7.66887521
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0410_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_53323_32
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Il cliente lamenta connessione assente. Collegamenti ok. Led HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO, WIFI VERDE, VOCE SPENTO. Led ONT: POWER VERDE, LOS ROSSO, Lan Verde. Reboot non risolutivo.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_53323_32
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0625426
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_17
PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/06/13
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/26
PFP - TO_G/1782
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009289
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10
PFP_LATITUDINE - 45.09678597

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04111898		UID WR: SERTORI_CO1006231		ID Xme: 1.236.684
Cliente:		Indiriz.: VIA STRADELLA 242			Comune: TORINO	
Appuntamento: 16/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000298133_04111898				
Data Dispaccio: 13/05/2026 20:10:22		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA STRADELLA 242
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T16:58:06.357+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006231

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia
a 32.77
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_53204_242-----
ID XME: 715827 - 22 Dec 2023 17:55:07 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298133_04111898
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Ik2zWIAR
TT_ID - 04111898
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3832683958851482689
LATITUDINE - 45.10466876
LONGITUDINE - 7.66437574
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0793_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_53204_242
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta,
attenuazione fuori soglia a 32.77
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_53204_242
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2024611
N. PORTA PERM. - DF_1-P_4
PORTA_ODF - 3/ODF/A/9/C/06/03
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/05/25
PFP - TO_G/2225
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9012187
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.10465781
PFP_LONGITUDINE - 7.66486972
PFS - L219_VIA_STRADELLA_242#MA813
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - VIA STRADELLA, 242
PFS_LATITUDINE - 45.10466876
PFS_LONGITUDINE - 7.66437574
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA_STRADELLA_242
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA STRADELLA, 242
PTE_LATITUDINE - 45.10466876
PTE_LONGITUDINE - 7.66437574
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-17T01:47:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T20:10:22+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-13T20:10:36+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFIO0JXONYI2
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLG Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000017 - MAZZARON - RAMIRO	
N° Impianto:		NW: 04101439		UID WR: SERTORI_CO1006148	
ID Xme: 1.236.585					
Cliente:		Indiriz.: VIA LOMBARDIA 36		Comune: BIELLA	
Appuntamento: 16/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: BIELLA		Descrizione OLO: CSM_00601_04101439			
Data Dispaccio: 08/05/2026 14:00:00		Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - BI_01
CODICE ROE: - 02w22
U.I.: - 10
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - BIELLA
INDIRIZZO - VIA LOMBARDIA 36
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BI_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0158551183
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T14:58:04.06+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006148

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - CSM
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, la cliente segnala assenza connessione da venerdì, led link verde, internet rosso, tutto già riavviato. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.95
DIAGNOSI: - Buongiorno, la cliente segnala assenza connessione da venerdì, led link verde, internet rosso, tutto già riavviato. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.95
DIAGNOSI: - Buongiorno, la cliente segnala assenza connessione da venerdì, led link verde, internet rosso, tutto già riavviato. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.95
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096004_8000390764_36-----
ID XME: 430467 - 27 Jul 2022 08:15:15 - Sq.: SU79
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096004_8000390764_36-----
ID XME: 430467 - 27 Jul 2022 08:15:15 - Sq.: SU79
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096004_8000390764_36-----
ID XME: 430467 - 27 Jul 2022 08:15:15 - Sq.: SU79

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - CSM_00601_04101439
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003liXUBIAN
TT_ID - 04101439

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 5326024279081565717
LATITUDINE - 45.54819103
LONGITUDINE - 8.05570281
GPON_ATTESTAZIONE - BI_01/02w2-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096004_8000390764_36
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, la cliente segnala assenza connessione da venerdì, led link verde, internet rosso, tutto già riavviato. Potete verificare? Grazie
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.95
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096004_8000390764_36
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3226136
OLT_PORT - O/B/07/a/01/01/06
N_PORTA_PERM. - DF_1-P_54
PORTA_ODF - F/A/03/a/F/01/03
PORTA_MTU - F/A/06/a/D/OSU4810-1/E5
PFP - BI_01/02w2
NOME_SPLITTER_PFP - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 45.54991712
PFP_LONGITUDINE - 8.05433541
PFS - BI_01/02w22
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 13
PFS_LATITUDINE - 45.54850994
PFS_LONGITUDINE - 8.05295748
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - A859_VIA LOMBARDIA_36_1
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - VIA LOMBARDIA, 36
PTE_LATITUDINE - 45.54819103
PTE_LONGITUDINE - 8.05570281
PORTE_LIBERE_PT - 6
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-17T05:50:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-08T14:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-11T09:10:04+02:00
REF_TEC_OLO - Megaweb
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFXK9XRG37BC
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - BI_01/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - Città Studi S.p.A. - Megaweb

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04114104	UID WR: SERTORI_CO1006087		ID Xme: 1.236.508
Cliente:		Indiriz.: VIA NETRO 22			Comune: TORINO
Appuntamento: 16/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: 252686_04114104			
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:15:12		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA NETRO 22
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T13:18:08.088+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006087

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO:**DIAGNOSI:** - Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia.

Grazie!\n - Diagnosi SOC: Come indicato in descrizione problema si richiede verifica apparati in sede cliente : (Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie)

DIAGNOSI: - Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia.

Grazie!\n - Diagnosi SOC: Come indicato in descrizione problema si richiede verifica apparati in sede cliente : (Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie)

DIAGNOSI: - Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia.

Grazie!\n - Diagnosi SOC: Come indicato in descrizione problema si richiede verifica apparati in sede cliente : (Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie)

DIAGNOSI: - Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia.

Grazie!\n - Diagnosi SOC: Come indicato in descrizione problema si richiede verifica apparati in sede cliente : (Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie)

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_35943_22-----

ID XME: 47041 - 26 Oct 2019 08:25:32 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_35943_22-----

ID XME: 47041 - 26 Oct 2019 08:25:32 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_35943_22-----

ID XME: 47041 - 26 Oct 2019 08:25:32 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_35943_22-----

ID XME: 47041 - 26 Oct 2019 08:25:32 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 252686_04114104**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003IhC5NIAV**TT_ID** - 04114104**COD_TIPO PRESTAZIONE** - 3-1-1**ID_RISORSA** - 1659501992840946374**LATITUDINE** - 45.07978989**LONGITUDINE** - 7.65423860**GPON_ATTESTAZIONE** - TO/FCO/02_G0255_OF**ID_BUILDING** - 01_001_001272_35943_22**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE PROBLEMA** - Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie**INTERVENTO CONGIUNTO** - N**DATA_ORA APPUNTAMENTO** - 2026-05-16T14:30:00+02:00**DIAGNOSI SOC** - Come indicato in descrizione problema si richiede verifica apparati in sede cliente : (Si richiede sostituzione CPE per problemi fonia. Grazie)**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_001_001272_35943_22**VERTICALE_TI** - N**TIPOLOGIA APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**ID_SERVIZIO** - AAA0991495**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_11**PORTA_ODF** - 2/ODF/A/3/B/02/11**PORTA_MTU** - F/C/07/a/A/06/15**PFP** - TO_G/0665**NOME_SPLITTER_PFP** - 3**BARCODE_PFP** - 16EC9008694**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 3**PFP_LATITUDINE** - 45.07981395**PFP_LONGITUDINE** - 7.65445188**PFS** - L219_VIA NETRO_22_1#EE075**NOME_SPLITTER_PFS** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 3**INDIRIZZO_PFS** - VIA NETRO, 22**PFS_LATITUDINE** - 45.07978989**PFS_LONGITUDINE** - 7.65423860**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - L219_VIA NETRO_22_1**PORTA_PTE** - 11**INDIRIZZO_PTE** - VIA NETRO, 22**PTE_LATITUDINE** - 45.07978989**PTE_LONGITUDINE** - 7.65423860**PORTE_LIBERE_PT** - 8**PORTE_OCCUPATE_PT** - 8**PORTE_RISERVATE_PT** - 8**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-15T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-14T15:15:12+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-14T15:16:15+02:00**REF. TEC. OLO** - Iliad Assurance**CODICE DIAGNOSI_SOC** - 1**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFN5HUCLL7XA**STATO_WO** - 1**SPECIFICA APPARATO** - ZTE_Case_C600**NOME APPARATO** - TO_02/OLT01**VENDOR APPARATO** - ZTE**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA APPARATI**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Openstream**OPERATORE** - ILIAD

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04116605		UID WR: SERTORI_CO1006056		ID Xme: 1.236.473
Cliente:		Indiriz.: CORSO RE UMBERTO 36			Comune: TORINO	
Appuntamento: 16/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: VF_ASS_TT_ITTS00000967144_1_04116605				
Data Dispaccio: 15/05/2026 12:03:45		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO RE UMBERTO 36
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:28:04.864+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006056

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Rilevata portante assente, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. In caso di sost CPE usare CPE WI-FI 6/7, Password per autenticazione ont:919890088 Grazie e buon lavoro. REC: 3891885679\r\n - Diagnosi SOC: Rilevata portante assente, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. In caso di sost CPE usare CPE WI-FI 6/7, Password per autenticazione ont:919890088 Grazie e buon lavoro. REC: 3891885679
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_43964_36-----
ID XME: 733289 - 17 Jan 2024 19:35:02 - Sq.: 0COS

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_TT_ITTS00000967144_1_04116605
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003lf7y8IAB
TT_ID - 04116605

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 5326024279093038907
LATITUDINE - 45.06075941
LONGITUDINE - 7.67081397
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/02_G0038_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_43964_36
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Rilevata portante assente, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. In caso di sost CPE usare CPE WI-FI 6/7, Password per autenticazione ont:919890088 Grazie e buon lavoro. REC: 3891885679
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Rilevata portante assente, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. In caso di sost CPE usare CPE WI-FI 6/7, Password per autenticazione ont:919890088 Grazie e buon lavoro. REC: 3891885679
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_43964_36
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_4
PORTA_ODF - A/1/A/9/4
PORTA_MTU - B_8_A_37
PFP - TO_G/0984
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9002712
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.06086214
PFP_LONGITUDINE - 7.67014054
PFS - L219_CORSO RE UMBERTO_36_1#DK080
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 08OP0180613
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - CORSO RE UMBERTO, 36
PFS_LATITUDINE - 45.06075941
PFS_LONGITUDINE - 7.67081397
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO RE UMBERTO_36_1
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - CORSO RE UMBERTO, 36
PTE_LATITUDINE - 45.06075941
PTE_LONGITUDINE - 7.67081397
PORTE_LIBERE_PT - 15
PORTE_OCCUPATE_PT - 9
PORTE_RISERVATE_PT - 9
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T12:03:45+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T11:43:34+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 8
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Diagnostica non disponibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFK0741P1IPU
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA SEDE (CABINE ENEL, ..., SEDE CLIENTE P2P)
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio



TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

WR: a17Tk00003lf7y8IAB

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04116620		UID WR: SERTORI_CO1006030	
ID Xme: 1.236.453					
Cliente:		Indiriz.: VIA VENASCA 19			Comune: TORINO
Appuntamento: 16/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: 252896_04116620			
Data Dispaccio: 15/05/2026 11:46:23		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS

TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - VIA VENASCA 19

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2

STATO_EDIFICIO - 110

TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972

DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:08:05.599+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006030

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - ILA

IMPRESA - SERTORI

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 252896_04116620

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003leDk4IAF

TT_ID - 04116620

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992271403234

LATITUDINE - 45.06622050

LONGITUDINE - 7.65102264

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/02_G0103_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_59026_19

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_59026_19

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0715492

N. PORTA PERM. - DF_1-P_17

PORTA_ODF - 2/ODF/A/1/C/01/13

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/03/07

PFP - TO_G/0845

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9009186

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 45.06591709

PFP_LONGITUDINE - 7.65059338

PFS - L219_VIA VENASCA_19_1#DK061

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 08EC0003045

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

INDIRIZZO_PFS - VIA VENASCA, 19

PFS_LATITUDINE - 45.06622050

PFS_LONGITUDINE - 7.65102264

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA VENASCA_19_1

PORTA_PTE - 17

INDIRIZZO_PTE - VIA VENASCA, 19

PTE_LATITUDINE - 45.06622050

PTE_LONGITUDINE - 7.65102264

PORTE_LIBERE_PT - 15

PORTE_OCCUPATE_PT - 9

PORTE_RISERVATE_PT - 9

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T11:46:23+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T11:47:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFIQI4IBHT6T

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_02/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04115599		UID WR: SERTORI_CO1005820	
ID Xme: 1.236.163					
Cliente:		Indiriz.: VIA DANTE DI NANNI 83		Comune: TORINO	
Appuntamento: 16/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: 252813_04115599			
Data Dispaccio: 14/05/2026 21:53:44		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS

TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 14:30:00

STATO_EDIFICIO - 0

TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972

DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T08:18:07.088+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005820

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - VIA DANTE DI NANNI 83

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - ILA

IMPRESA - SERTORI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ON\\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ON\\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ON\\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ON\\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_19581_83-----

ID XME: 673905 - 05 Oct 2023 15:35:04 - Sq.: SU23

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_19581_83-----

ID XME: 673905 - 05 Oct 2023 15:35:04 - Sq.: SU23

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_19581_83-----

ID XME: 673905 - 05 Oct 2023 15:35:04 - Sq.: SU23

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_19581_83-----

ID XME: 673905 - 05 Oct 2023 15:35:04 - Sq.: SU23

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 252813_04115599

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003IVAyhIAH

TT_ID - 04115599

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 569816712873367188

LATITUDINE - 45.06531209

LONGITUDINE - 7.65020706

GPON_ATTESTAZIONE - OF_TO/FCO/2_G103_TO_G/845

ID_BUILDING - 01_001_001272_19581_83

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ON

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T14:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_19581_83

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAB0870507

N. PORTA PERM. - DF_1-P_12

PORTA_ODF - 2/ODF/A/1/C/01/13

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/03/07

PFP - TO_G/0845

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9009186

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 12

PFP_LATITUDINE - 45.06591709

PFP_LONGITUDINE - 7.65059338

PFS - L219_VIA DANTE DI NANNI_83_A_2#DL418

NOME_SPLITTER_PFS - 1

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

NOME_PTE - L219_VIA DANTE DI NANNI_83_A_2

PORTA_PTE - 12

PORTE_LIBERE_PT - 0

PORTE_OCCUPATE_PT - 0

PORTE_RISERVATE_PT - 0

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T21:53:44+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T21:54:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF8LEQ3TBG7D

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_02/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04116620		UID WR: SERTORI_CO1006030		ID Xme: 1.236.453
Cliente:		Indiriz.: VIA VENASCA 19			Comune: TORINO	
Appuntamento: 16/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: 252896_04116620				
Data Dispaccio: 15/05/2026 11:46:23		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS

TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 16 May 2026 08:30:00

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - VIA VENASCA 19

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2

STATO_EDIFICIO - 110

TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972

DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:08:05.599+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006030

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - ILA

IMPRESA - SERTORI

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_59026_19-----

ID XME: 630160 - 11 Jul 2023 16:15:05 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 252896_04116620

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003leDk4IAF

TT_ID - 04116620

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992271403234

LATITUDINE - 45.06622050

LONGITUDINE - 7.65102264

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/02_G0103_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_59026_19

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-16T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_59026_19

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0715492

N. PORTA PERM. - DF_1-P_17

PORTA_ODF - 2/ODF/A/1/C/01/13

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/03/07

PFP - TO_G/0845

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9009186

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 45.06591709

PFP_LONGITUDINE - 7.65059338

PFS - L219_VIA VENASCA_19_1#DK061

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 08EC0003045

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

INDIRIZZO_PFS - VIA VENASCA, 19

PFS_LATITUDINE - 45.06622050

PFS_LONGITUDINE - 7.65102264

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA VENASCA_19_1

PORTA_PTE - 17

INDIRIZZO_PTE - VIA VENASCA, 19

PTE_LATITUDINE - 45.06622050

PTE_LONGITUDINE - 7.65102264

PORTE_LIBERE_PT - 15

PORTE_OCCUPATE_PT - 9

PORTE_RISERVATE_PT - 9

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUAUTO - 2026-05-15T11:46:23+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T11:47:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUAUTO_GPON - N

COR_ID - OFIQI4IBHT6T

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_02/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD