

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04106330	UID WR: SERTORI_CO1004963		ID Xme: 1.235.378
Cliente:		Indiriz.: VIA ROMA 3			Comune: MAGNANO
Appuntamento: 14/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: ZIMONE		Descrizione OLO: TT26051207_04106330			
Data Dispaccio: 12/05/2026 11:30:00		Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F26 ORG
CODICE ISP: - F26 ORG
CODICE ISP: - F26 ORG
CODICE ISP: - F26 ORG

TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00

CODICE CNO: - E821_CNO1
CODICE ROE: - E821_85

PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MAGNANO
INDIRIZZO - VIA ROMA 3

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIDBA
STATO_EDIFICIO - 0

TEL.TEC.REF.OLO - 0662289992
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T18:08:01.65+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004963

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - MDC
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - Allarme LOS su ONT - Esito test L02\r\n - Diagnosi

SOC: verifica sede cliente

DIAGNOSI: - Allarme LOS su ONT - Esito test L02\r\n - Diagnosi

SOC: verifica sede cliente

DIAGNOSI: - Allarme LOS su ONT - Esito test L02\r\n - Diagnosi

SOC: verifica sede cliente

DIAGNOSI: - Allarme LOS su ONT - Esito test L02\r\n - Diagnosi

SOC: verifica sede cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096030_8000391391_3-----

ID XME: 658727 - 11 Sep 2023 19:07:18 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096030_8000391391_3-----

ID XME: 658727 - 11 Sep 2023 19:07:18 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096030_8000391391_3-----

ID XME: 658727 - 11 Sep 2023 19:07:18 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096030_8000391391_3-----

ID XME: 658727 - 11 Sep 2023 19:07:18 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - TT26051207_04106330**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003I67NuIAJ**TT_ID** - 04106330**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-3**ID_RISORSA** - 1659501992983495361**LATITUDINE** - 45.46315562**LONGITUDINE** - 8.00279084**GPON_ATTESTAZIONE** - BIDBA/E821_CNO1-SP_01**ID_BUILDING** - 01_096_096030_8000391391_3**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE PROBLEMA** - Allarme LOS su ONT - Esito test L02**INTERVENTO CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-14T14:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - verifica sede cliente**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_096_096030_8000391391_3**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**ID_SERVIZIO** - AAA1025026**OLT_PORT** - A/A/01/a/01/01/04**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_159**PORTA_ODF** - A/A/01/a/6/g/t 48/1-1**PORTA_MTU** - A/A/01/a/01/01/04**PFP** - E821_GC1**PFP_LATITUDINE** - 45.46268213**PFP_LONGITUDINE** - 8.00466321**PFS** - E821_CNO1**NOME_SPLITTER_PFS** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 1**PFS_LATITUDINE** - 45.46269060**PFS_LONGITUDINE** - 8.00467061**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTA Facciata**NOME_PTE** - E821_85**PORTA_PTE** - 2**INDIRIZZO_PTE** - VIA ROMA, 8**PTE_LATITUDINE** - 45.46292523**PTE_LONGITUDINE** - 8.00310784**PORTE_LIBERE_PT** - 2**PORTE_OCCUPATE_PT** - 2**PORTE_RISERVATE_PT** - 2**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-13T03:26:17+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-12T11:30:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SL** - 2026-05-12T13:06:11+02:00**REF. TEC. OLO** - GIUSEPPE RUSSO**CODICE DIAGNOSI_SOC** - 1**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFH2UHHN7ET1**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - Nokia_Case_FX4_O**NOME_APPARATO** - BIDBA/OLT01**VENDOR_APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SL**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA SEDE (CABINE ENEL, ..., SEDE CLIENTE P2P)**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Open Internet**OPERATORE** - MEDIACOMMUNICATIONS

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04111134	UID WR: SERTORI_CO1005126		ID Xme: 1.235.350
Cliente:		Indiriz.: VIA COLOMBINO 4			Comune: CAVAGLIÀ
Appuntamento: 14/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: CAVAGLIÀ		Descrizione OLO: 252392_04111134			
Data Dispaccio: 13/05/2026 17:05:27		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO - VIA COLOMBINO 4
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T17:28:05.262+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005126
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO1
CODICE ROE: - C363_197
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - ILA

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096016_8000391620_4-----

ID XME: 808886 - 28 May 2024 18:18:28 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096016_8000391620_4-----

ID XME: 808886 - 28 May 2024 18:18:28 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096016_8000391620_4-----

ID XME: 808886 - 28 May 2024 18:18:28 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096016_8000391620_4-----

ID XME: 808886 - 28 May 2024 18:18:28 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T11:06:13+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T17:05:27+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T17:06:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - 252392_04111134

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003I3JAwIAN

TT_ID - 04111134

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3292354163829790774

ID_SERVIZIO - AAA1755980

PFS - C363_CNO1

NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO1-SP_01

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO1-SP_01-O_16

NOME_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_197

PORTA_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_197-P_001

PORTE_LIBERE_PT - 0

PORTE_OCCUPATE_PT - 0

PORTE_RISERVATE_PT - 0

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO1-SP_01

ID_BUILDING - 01_096_096016_8000391620_4

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000391620_4

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**COR_ID** - OF25TAIN2QGP**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - Nokia_Case_FX4_O**NOME_APPARATO** - BICSA/OLT01**VENDOR_APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04110935		UID WR: SERTORI_CO1005076		ID Xme: 1.235.310
Cliente:		Indiriz.: VIA S. OTTAVIO 44			Comune: TORINO	
Appuntamento: 14/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002133172				
Data Dispaccio: 13/05/2026 16:10:01		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 08:30:00
U.I.: - 22
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA S. OTTAVIO 44
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T16:38:08.029+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005076

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Connessione ko
Stato led ONT: power verde fisso , pon spento, los spento, lan verde fisso
Verificato il collegamento del cavo fibra ottica ed eseguito riavvio ONT non risolutivo.
Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING: 01_001_001272_48543_44-----
ID XME: 44993 - 18 Oct 2019 08:11:38 - Sq.: SU07

99 - PERCORSI DI RETE

NOME_SPLITTER_PFS - 4
BARCODE_PFS - 04op0290525
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - VIA S. OTTAVIO, 44

PFS_LATITUDINE - 45.07023500
PFS_LONGITUDINE - 7.69646021
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA S. OTTAVIO_44_1
PORTA_PTE - 16
INDIRIZZO_PTE - VIA S. OTTAVIO, 44
PTE_LATITUDINE - 45.07023500
PTE_LONGITUDINE - 7.69646021
PORTE_LIBERE_PT - 3
PORTE_OCCUPATE_PT - 13
PORTE_RISERVATE_PT - 13
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T16:10:01+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T16:23:05+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFC9AM5153SR
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002133172
CODICE_RICHIESTA - a17Tk0000310i9HIAR
TT_ID - 04110935
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 5326024279103523073
LATITUDINE - 45.07023500
LONGITUDINE - 7.69646021
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0167_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_48543_44
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Connessione ko
Stato led ONT: power verde fisso , pon spento, los spento, lan verde fisso
Verificato il collegamento del cavo fibra ottica ed eseguito riavvio ONT non risolutivo.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_48543_44
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3284729
N. PORTA PERM. - DF_1-P_16
PORTA_ODF - A/3/C/11/11
PORTA_MTU - F/C/07/a/A/04/23
PFP - TO_G/1366
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008598
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 7
PFP_LATITUDINE - 45.07034698
PFP_LONGITUDINE - 7.69635784



PFS - L219_VIA S. OTTAVIO_44_1#EJ913

WR: a17Tk00003l0i9HIAR

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04107112	UID WR: SERTORI_CO1004923
Cliente:	Indiriz.: STRADA DELLA MANDRIA 20	Comune: CAVAGLIÀ
Appuntamento: 14/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: 20261205_MC_160720547_a17Tk00003HfazvIAB	
Data Dispaccio: 12/05/2026 15:00:00	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O88 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO5
CODICE ROE: - C363_62
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO - STRADA DELLA MANDRIA 20
TEL.TEC.REF.OLO - 3427770212
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T13:08:04.516+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004923
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - ARU
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buonasera, ont con assenza di segnale ottico, pon spenta. Verificata bretella\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096016_8000140439_20-----
ID XME: 680427 - 16 Oct 2023 17:07:52 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T05:44:27+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T15:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T15:44:27+02:00
REF. TEC. OLO - Pianeta fibra
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
20261205_MC_160720547_a17Tk00003HfazvIAB
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HfazvIAB

TT_ID - 04107112

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3832683958617322610
ID_SERVIZIO - AAA1793752
PFS - C363_CNO5
NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO5-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO5-SP_02-O_15
NOME_PTE - C363_CNO5/C363_CNO5/C363_62
PORTA_PTE - C363_CNO5/C363_CNO5/C363_62-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA
GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO5-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096016_8000140439_20
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buonasera, ont con assenza di segnale ottico, pon spenta. Verificata bretella
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000140439_20
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFC3AICIEL7V
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BICSA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04106830	UID WR: SERTORI_CO1004915		ID Xme: 1.235.134
Cliente:		Indiriz.: CORSO TARANTO 159/6			Comune: TORINO
Appuntamento: 14/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1076743902_a17Tk00003HuypMIAR			
Data Dispaccio: 07/05/2026 15:59:42		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
U.I.: - 10
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO TARANTO 159/6
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
rccprogettofibra@mail.wind.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T12:58:08.98+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004915

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ASSENZA DI PORTANTE - IN ASSURANCE
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_53727_159/6-----
ID XME: 416332 - 24 Jun 2022 01:05:00 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
INC1076743902_a17Tk00003HuypMIAR
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HuypMIAR

TT_ID - 04106830
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 1659501992450770382
LATITUDINE - 45.09593208
LONGITUDINE - 7.71404271
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0622_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_53727_159/6
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T18:35:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-07T15:59:42+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T14:48:43+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind
COR_ID - OF955NOGTT08
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
NOTE_CLIENTE - reclamo direzionale: abbiamo contattato il cliente sul numero 3515407724,
il cliente ci ha riferito che il tecnico è intervenuto ma non ha fatto niente, ha detto al cliente che mancava qualcosa (il cliente non ha saputo specificare) e che la avrebbe ricontattata per un nuovo appuntamento.
Chiediamo se possibile richiedere un nuovo intervento per risolvere il problema
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ASSENZA DI PORTANTE - IN ASSURANCE
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -
2026-05-13T08:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_53727_159/6
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_6
PORTA_ODF - A/7/C/6/14
PORTA_MTU - B_3_E_45
PFP - TO_G/2115
NOME_SPLITTER_PFP - 6
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 45.09628292
PFP_LONGITUDINE - 7.71410068
PFS - L219_C.SO TARANTO 159/6_1#MB256
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO TARANTO, 159/6
PFS_LATITUDINE - 45.09593208
PFS_LONGITUDINE - 7.71404271
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_C.SO TARANTO 159/6_1
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - CORSO TARANTO, 159/6
PTE_LATITUDINE - 45.09593208



WR: a17Tk00003HuypMIAR

SERTORI SPA

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

PTE_LONGITUDINE - 7.71404271
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 3
PORTE_RISERVATE_PT - 3
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04109289	UID WR: SERTORI_CO1004857
Cliente:	Indiriz.: VIA PARTIGIANI 18	ID Xme: 1.235.077
Appuntamento: 14/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: MUZZANO	Descrizione OLO: ID-0002132500_04109289	
Data Dispaccio: 13/05/2026 10:38:01	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - E130_CNO3
CODICE ROE: - E130_235
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - GRAGLIA
INDIRIZZO - VIA PARTIGIANI 18
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T11:58:05.495+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004857
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - SKY
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096028_8000390894_18-----
ID XME: 563695 - 09 Mar 2023 10:37:49 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T00:38:31+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T10:38:01+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T10:38:31+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002132500_04109289
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HtWyfIAF
TT_ID - 04109289
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992447891565
ID_SERVIZIO - AAA0613673
PFS - E130_CNO3
NOME_SPLITTER_PFS - BIBEA/E130_CNO3-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - E130_CNO3-SP_01-O_7
NOME_PTE - E130_CNO3/E130_CNO3/E130_235
PORTA_PTE - E130_CNO3/E130_CNO3/E130_235-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY
GPON_ATTESTAZIONE - BIBEA/E130_CNO3-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096028_8000390894_18
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - -
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096028_8000390894_18
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF36076B49OV
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04109423		UID WR: SERTORI_CO1004822	
ID Xme: 1.235.028					
Cliente:		Indiriz.: CORSO VERONA 20		Comune: TORINO	
Appuntamento: 14/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 80167922111_04109423			
Data Dispaccio: 29/04/2026 11:05:00		Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 11:30:00
U.I.: - 25
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO VERONA 20
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3700000000000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T11:18:06.392+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004822

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - cliente lamenta assenza di navigazione. da diagnostica effettuata : POWER OFF, Attenuazione (dB) down(rosso), Stato Porta LAN ONT down(rosso).\n - Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - cliente lamenta assenza di navigazione. da diagnostica effettuata : POWER OFF, Attenuazione (dB) down(rosso), Stato Porta LAN ONT down(rosso).\n - Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - cliente lamenta assenza di navigazione. da diagnostica effettuata : POWER OFF, Attenuazione (dB) down(rosso), Stato Porta LAN ONT down(rosso).\n - Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - cliente lamenta assenza di navigazione. da diagnostica effettuata : POWER OFF, Attenuazione (dB) down(rosso), Stato Porta LAN ONT down(rosso).\n - Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_59642_20-----
ID XME: 16216 - 27 Jun 2019 14:59:00 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_59642_20-----
ID XME: 16216 - 27 Jun 2019 14:59:00 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_59642_20-----
ID XME: 16216 - 27 Jun 2019 14:59:00 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_59642_20-----
ID XME: 16216 - 27 Jun 2019 14:59:00 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 80167922111_04109423
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003HtXahIAF
TT_ID - 04109423
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 5326024279037383280
LATITUDINE - 45.07861541
LONGITUDINE - 7.69610720
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0055_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_59642_20
VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - cliente lamenta assenza di navigazione. da diagnostica effettuata : POWER OFF, Attenuazione (dB) down(rosso), Stato Porta LAN ONT down(rosso).
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_59642_20
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3134762
N. PORTA PERM. - DF_1-P_20
PORTA_ODF - A/3/A/11/15
PORTA_MTU - F/C/07/a/A/02/07
PFP - TO_G/1514
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008768
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 11
PFP_LATITUDINE - 45.07919456
PFP_LONGITUDINE - 7.69625346
PFS - L219_CORSO VERONA_20_1#DV605
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - CORSO VERONA, 20
PFS_LATITUDINE - 45.07861541
PFS_LONGITUDINE - 7.69610720
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO VERONA_20_1
PORTA_PTE - 20
INDIRIZZO_PTE - CORSO VERONA, 20

PTE_LATITUDINE - 45.07861541
PTE_LONGITUDINE - 7.69610720
PORTE_LIBERE_PT - 12
PORTE_OCCUPATE_PT - 11
PORTE_RISERVATE_PT - 12
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-04-29T11:05:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T11:05:46+02:00
REF. TEC. OLO - xxxxxxxxxxxxxxxxx
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile
GUASTO_GPON - Y
COR_ID - OFCLSTQQ1055
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA APPARATI
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - PostePay

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04106024		UID WR: SERTORI_CO1004798	
ID Xme: 1.235.002					
Cliente:		Indiriz.: VIA GASTALDETTI 4			Comune: MUZZANO
Appuntamento: 14/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: MUZZANO		Descrizione OLO: 23829743A_04106024			
Data Dispaccio: 12/05/2026 11:45:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O24 EOL
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - F833_CNO1
CODICE ROE: - F833_76
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MUZZANO
INDIRIZZO - VIA GASTALDETTI 4
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBEA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0237008595
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T10:48:04.685+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004798

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - EOL
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Ppp Ko anche dopo riavvio ONT\r\n - Diagnosi SOC:
Ont UP, mac address CPE non presente, verificare cpe sede cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096038_8000145789_4-----
ID XME: 736746 - 23 Jan 2024 19:46:58 - Sq.: SU26

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 23829743A_04106024
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HsnxPIAR
TT_ID - 04106024
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 2734250797489295830
LATITUDINE - 45.56088420
LONGITUDINE - 7.98491934

GPON_ATTESTAZIONE - BIBEA/F833_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096038_8000145789_4
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Ppp Ko anche dopo riavvio ONT
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Ont UP, mac address CPE non presente,
verificare cpe sede cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096038_8000145789_4
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA1212339
OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/01
N. PORTA PERM. - DF_1-P_35
PORTA_ODF - A/A/01/a/1/g/t 48/1-1
PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/01
PFP - F833_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.56062544
PFP_LONGITUDINE - 7.98561452
PFS - F833_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 9
PFS_LATITUDINE - 45.56062800
PFS_LONGITUDINE - 7.98557870
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Facciata
NOME_PTE - F833_76
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA GASTALDETTI, 4
PTE_LATITUDINE - 45.56094935
PTE_LONGITUDINE - 7.98507498
PORTE_LIBERE_PT - 2
PORTE_OCCUPATE_PT - 1
PORTE_RISERVATE_PT - 1
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T02:05:26+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T11:45:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T12:05:27+02:00
REF. TEC. OLO - EOLO S.p.A.
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile
GUASTO_GPON - Y
COR_ID - OFC904VO15OX
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA APPARATI
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - EOLO

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04105991		UID WR: SERTORI_CO1004781	
ID Xme: 1.234.991					
Cliente:		Indiriz.: VIA NICOLA PORPORA 6		Comune: TORINO	
Appuntamento: 14/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000297692_04105991			
Data Dispaccio: 12/05/2026 11:59:16		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
U.I.: - 21
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T10:38:05.431+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004781
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA NICOLA PORPORA 6
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - cliente shp

Nome e cognome referente: BECCUTI EDILIZIA
Numero di contatto: 3408603281
Richiesta del cliente: connessione assente
Azioni intraprese: Apertura TT OF

INNESCO TEST OK
DETTAGLIO ERRORE INNESCO TEST
Esito TBS

ID SESSIONE TBS 25756798
BILLING ACCOUNT 24546257
ESECUZIONE TEST success
TEST INIZIATO ALLE 12-05-2026 11:57:23
TEST COMPLETATO ALLE 12-05-2026 11:57:42
ESITO DEL TEST necessariointerventoProvider
DETTAGLIO ESITO Modem non raggiungibile. Aprire ROC, ticket e GTT OF con causale disservizio
DETTAGLIO DEL TEST
DC-RDG-OK |DC-RPIN-KO |DC-GPDOF-TOF\r\n - Diagnosi SOC:
ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 29.75
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_42284_6-----
ID XME: 72184 - 27 Jan 2020 10:56:12 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000297692_04105991
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HqDapIAF
TT_ID - 04105991
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768208905386
LATITUDINE - 45.10146087
LONGITUDINE - 7.69532916
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0692_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_42284_6
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - cliente shp

Nome e cognome referente: BECCUTI EDILIZIA
Numero di contatto: 3408603281
Richiesta del cliente: connessione assente
Azioni intraprese: Apertura TT OF

INNESCO TEST OK
DETTAGLIO ERRORE INNESCO TEST
Esito TBS
ID SESSIONE TBS 25756798
BILLING ACCOUNT 24546257
ESECUZIONE TEST success
TEST INIZIATO ALLE 12-05-2026 11:57:23
TEST COMPLETATO ALLE 12-05-2026 11:57:42
ESITO DEL TEST necessariointerventoProvider
DETTAGLIO ESITO Modem non raggiungibile. Aprire ROC, ticket e GTT OF con causale disservizio
DETTAGLIO DEL TEST
DC-RDG-OK |DC-RPIN-KO |DC-GPDOF-TOF
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 29.75
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_42284_6
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2773236
N. PORTA PERM. - DF_1-P_13
PORTA_ODF - 3/ODF/A/7/D/02/15
PORTA_MTU - B/02/O5/L1/419
PFP - TO_G/2143
NOME_SPLITTER_PFP - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 13
PFP_LATITUDINE - 45.10152668

PFP_LONGITUDINE - 7.69458185
PFS - L219_VIA NICOLA PORPORA_6_1#FX626
NOME_SPLITTER_PFS - 4
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA NICOLA PORPORA, 6
PFS_LATITUDINE - 45.10146087
PFS_LONGITUDINE - 7.69532916
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA NICOLA PORPORA_6_1
PORTA_PTE - 13
INDIRIZZO_PTE - VIA NICOLA PORPORA, 6
PTE_LATITUDINE - 45.10146087
PTE_LONGITUDINE - 7.69532916
PORTE_LIBERE_PT - 6
PORTE_OCCUPATE_PT - 10
PORTE RISERVATE_PT - 10
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T18:22:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUAUSTO - 2026-05-12T11:59:16+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T11:59:59+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco
Visibile
GUAUSTO_GPON - N
COR_ID - OF3H07ZYWGPO
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT03
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04109068		UID WR: SERTORI_CO1004755	
ID Xme: 1.234.954					
Cliente:		Indiriz.: VIA ALLA STAZIONE 39			Comune: SALUSSOLA
Appuntamento: 14/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: CERRIONE		Descrizione OLO: INC1079295101_04109068			
Data Dispaccio: 13/05/2026 09:43:19		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - H726_CNO4
CODICE ROE: - H726_262
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - SALUSSOLA
INDIRIZZO - VIA ALLA STAZIONE 39
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T10:08:02.568+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICLA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004755
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - WN
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096058_8000392343_39-----
ID XME: 1073264 - 03 Sep 2025 10:10:27 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T23:51:03+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T09:43:19+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T09:51:03+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079295101_04109068
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HryRylAJ
TT_ID - 04109068

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4224696945515145303
ID_SERVIZIO - AAA2440977
PFS - H726_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BICLA/H726_CNO4-SP_03
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - H726_CNO4-SP_03-O_5
NOME_PTE - H726_CNO4/H726_CNO4/H726_262
PORTA_PTE - H726_CNO4/H726_CNO4/H726_262-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind
GPON_ATTESTAZIONE - BICLA/H726_CNO4-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096058_8000392343_39
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096058_8000392343_39
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFMAOU6BO54I
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BICLA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04108919		UID WR: SERTORI_CO1004733	
ID Xme: 1.234.936					
Cliente:		Indiriz.: VIA CADUTI PER PATRIA 65			Comune: POLLONE
Appuntamento: 14/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: BIBL1		Descrizione OLO: GOF000000297902_04108919			
Data Dispaccio: 13/05/2026 09:20:10		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - G798_CNO4
CODICE ROE: - G798_125
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - POLLONE
INDIRIZZO - VIA CADUTI PER PATRIA 65
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T09:38:05.363+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBL1
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004733
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - FW
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096046_8000145998_65-----
ID XME: 1085452 - 20 Sep 2025 10:55:06 - Sq.: SUIM

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T23:20:23+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T09:20:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T09:20:24+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000297902_04108919
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003HrXmSIAV
TT_ID - 04108919

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768257243728
ID_SERVIZIO - AAA2903080
PFS - G798_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BIBL1/G798_CNO4-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - G798_CNO4-SP_02-O_2
NOME_PTE - G798_CNO4/G798_CNO4/G798_125
PORTA_PTE - G798_CNO4/G798_CNO4/G798_125-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIBL1/G798_CNO4-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096046_8000145998_65
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096046_8000145998_65
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFL6OW8YP1OF
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBL1/OLT02
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04096762	UID WR: SERTORI_CO1004678
Cliente:	Indiriz.: VIA PIETRO MICCA 8	ID Xme: 1.234.794
Appuntamento: 14/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: OCCHIEPPO SUPERIORE	Descrizione OLO: GOF000000296891_04096762	
Data Dispaccio: 08/05/2026 14:43:27	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - F993_CNO4
CODICE ROE: - F993_118
U.I.: - 2
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - OCCHIEPPO SUPERIORE
INDIRIZZO - VIA PIETRO MICCA 8
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBG1
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
cmb.ipprovisioningto@fastweb.it
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T08:38:03.792+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004678

02 - DATI CONTABILI

ID CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - PON SPENTO\r\n - Diagnosi SOC: ONT LOS
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096041_8000391298_8-----
ID XME: 1224535 - 24 Apr 2026 11:05:07 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000296891_04096762
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003HqMVIIAN
TT_ID - 04096762
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 5326024279081566204

LATITUDINE - 45.56434871
LONGITUDINE - 8.00447023
GPON_ATTESTAZIONE - BIBG1/F993_CNO4-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096041_8000391298_8
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - PON SPENTO
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT LOS
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096041_8000391298_8
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA3210749
OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/09
N. PORTA PERM. - DF_1-P_4
PORTA_ODF - A/A/02/a/2/g/t 48/1-5
PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/09
PFP - F993_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.56364820
PFP_LONGITUDINE - 8.00722001
PFS - F993_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 10
PFS_LATITUDINE - 45.56352141
PFS_LONGITUDINE - 8.00733937
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - F993_118
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA VITTORIO VENETO, 2/C
PTE_LATITUDINE - 45.56442819
PTE_LONGITUDINE - 8.00482852
PORTE_LIBERE_PT - 21
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-09T04:43:46+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-08T14:43:27+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-08T14:43:47+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFUV9S8VV57C
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_CFXR-A
NOME_APPARATO - BIBG1/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLG Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA ELEMENTI DIRAMAZIONE OTTICA (PFP,
PFS, SITO FWA, PD, PTE/PTA, ...)
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04108419		UID WR: SERTORI_CO1004671	
ID Xme: 1.234.778					
Cliente:		Indiriz.: VIA GUASTALLA 14		Comune: TORINO	
Appuntamento: 14/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1079084301_04108419			
Data Dispaccio: 12/05/2026 18:25:35		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 16:30:00
U.I.: - 14
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA GUASTALLA 14
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T08:18:05.869+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004671

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_27126_14-----
ID XME: 141211 - 07 Aug 2020 15:04:49 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079084301_04108419
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HljNEIAZ
TT_ID - 04108419
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 4224696945517622492

LATITUDINE - 45.06992656
LONGITUDINE - 7.69726752
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0171_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_27126_14
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_27126_14
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_6
PORTA_ODF - A/3/C/11/10
PORTA_MTU - B_1_C_42
PFP - TO_G/1312
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9007841
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6
PFP_LATITUDINE - 45.06953275
PFP_LONGITUDINE - 7.69666587
PFS - L219_VIA GUASTALLA_14_1#FB788
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 04TS0121799
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - VIA GUASTALLA, 14
PFS_LATITUDINE - 45.06992656
PFS_LONGITUDINE - 7.69726752
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA GUASTALLA_14_1
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - VIA GUASTALLA, 14
PTE_LATITUDINE - 45.06992656
PTE_LONGITUDINE - 7.69726752
PORTE_LIBERE_PT - 7
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T18:25:35+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T21:30:27+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFX97MOMBI83
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04107532		UID WR: SERTORI_CO1004541	
ID Xme: 1.234.642					
Cliente:		Indiriz.: VIA CHIESA DELLA SALUTE 97		Comune: TORINO	
Appuntamento: 14/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1078900401_04107532			
Data Dispaccio: 12/05/2026 14:09:29		Job Type: 7-1-2 - Degrado / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 002 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 14:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA CHIESA DELLA SALUTE 97
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-12T18:28:05.744+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004541

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_14704_97-----
ID_XME: 1191232 - 28 Feb 2026 12:55:03 - Sq.: 0058

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - INC1078900401_04107532
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HiffolAB
TT_ID - 04107532
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 7-1-2
ID_RISORSA - 7816420413938330851
LATITUDINE - 45.10124341

LONGITUDINE - 7.68072400

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0465_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_14704_97
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 02
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Degrado
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_14704_97
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/5/D/3/12
PORTA_MTU - B_3_C_16
PFP - TO_G/1889
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9005301
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5
PFP_LATITUDINE - 45.10168762
PFP_LONGITUDINE - 7.68118858
PFS - L219_VIA CHIESA DELLA SALUTE_97_1#EK659
NOME_SPLITTER_PFS - 2
BARCODE_PFS - 08OP0304830
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA CHIESA DELLA SALUTE, 97
PFS_LATITUDINE - 45.10124341
PFS_LONGITUDINE - 7.68072400
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA CHIESA DELLA SALUTE_97_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA CHIESA DELLA SALUTE, 97
PTE_LATITUDINE - 45.10124341
PTE_LONGITUDINE - 7.68072400
PORTE_LIBERE_PT - 11
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T14:09:29+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T17:15:17+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF5OZO0GFQ5G
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Degrado
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04109068	UID WR: SERTORI_CO1004755
Cliente:	Indiriz.: VIA ALLA STAZIONE 39	ID Xme: 1.234.954
Appuntamento: 14/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CERRIONE	Descrizione OLO: INC1079295101_04109068	
Data Dispaccio: 13/05/2026 09:43:19	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - SALUSSOLA
INDIRIZZO - VIA ALLA STAZIONE 39
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T10:08:02.568+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICLA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004755
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 14 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - H726_CNO4
CODICE ROE: - H726_262

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - WN

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096058_8000392343_39-----
ID XME: 1073264 - 03 Sep 2025 10:10:27 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T23:51:03+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T09:43:19+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T09:51:03+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079295101_04109068
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HryRylAJ
TT_ID - 04109068

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4224696945515145303
ID_SERVIZIO - AAA2440977
PFS - H726_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BICLA/H726_CNO4-SP_03
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - H726_CNO4-SP_03-O_5
NOME_PTE - H726_CNO4/H726_CNO4/H726_262
PORTA_PTE - H726_CNO4/H726_CNO4/H726_262-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind
GPON_ATTESTAZIONE - BICLA/H726_CNO4-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096058_8000392343_39
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096058_8000392343_39
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFMAOU6BO54I
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BICLA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio