

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04136161		UID WR: SERTORI_CO1009229	
ID Xme: 1.240.187					
Cliente:		Indiriz.: VIA CHIESA DELLA SALUTE 44		Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_BR_TASK4656782_04136161			
Data Dispaccio: 21/05/2026 18:36:41		Job Type: 17-1-2 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 003 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA CHIESA DELLA SALUTE 44
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T18:48:04.529+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009229

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Inability to make/receive calls

Porta phone guasta necessaria sostituzione VS\r\n - Diagnosi SOC:
Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_14704_44-----
ID XME: 636628 - 24 Jul 2023 15:25:17 - Sq.: 0058

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_BR_TASK4656782_04136161
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KQe4QIAT
TT_ID - 04136161

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-2

ID_RISORSA - F0000140724
LATITUDINE - 45.09608502
LONGITUDINE - 7.67936430
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0304_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_14704_44
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-26T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T18:36:41+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T17:36:54+02:00
REF. TEC. OLO - Vodafone Station SoHo
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
COR_ID - OFGU2LFCMTKV
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Servizi Aggiuntivi
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Inability to make/receive calls

Porta phone guasta necessaria sostituzione VS
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 03
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Servizi Aggiuntivi
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_14704_44
VERTICALE_TI - N
CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0
DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE
AZIONE_APPARATO - 5
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/5/A/11/11
PORTA_MTU - B_8_E_47
PFP - TO_G/1928
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9005480
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.09646690
PFP_LONGITUDINE - 7.67952240
PFS - L219_VIA CHIESA DELLA SALUTE_44_1#DY386
NOME_SPLITTER_PFS - 2
BARCODE_PFS - 04OP0119075
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA CHIESA DELLA SALUTE, 44
PFS_LATITUDINE - 45.09608502
PFS_LONGITUDINE - 7.67936430
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA CHIESA DELLA SALUTE_44_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA CHIESA DELLA SALUTE, 44
PTE_LATITUDINE - 45.09608502
PTE_LONGITUDINE - 7.67936430
PORTE_LIBERE_PT - 10
PORTE_OCCUPATE_PT - 2



PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N

WR: a17Tk00003KQe4QIAT

16:30/18:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04134213	UID WR: SERTORI_CO1009215
Cliente:	Indiriz.: VIA FALLETTI 17	ID Xme: 1.240.185
Appuntamento: 22/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: CAMANDONA
Centrale: BICIA	Descrizione OLO: 254723_04134213	
Data Dispaccio: 21/05/2026 11:42:56	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - B457_CNO1
CODICE ROE: - B457_108
U.I.: - 1
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - CAMANDONA
INDIRIZZO - VIA FALLETTI 17
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICIA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T18:48:01.259+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009215

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096009_8000357007_17-----

ID XME: 979379 - 17 Mar 2025 10:45:54 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096009_8000357007_17-----

ID XME: 979379 - 17 Mar 2025 10:45:54 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096009_8000357007_17-----

ID XME: 979379 - 17 Mar 2025 10:45:54 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096009_8000357007_17-----

ID XME: 979379 - 17 Mar 2025 10:45:54 - Sq.: 0066

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 254723_04134213**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003KKDCRIA5**TT_ID** - 04134213**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-1**ID_RISORSA** - 4224696945297084263**LATITUDINE** - 45.64294847**LONGITUDINE** - 8.08776695**GPON_ATTESTAZIONE** - BICIA/B457_CNO1-SP_02**ID_BUILDING** - 01_096_096009_8000357007_17**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-22T11:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_096_096009_8000357007_17**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**ID_SERVIZIO** - AAA2113417**OLT_PORT** - A/A/01/a/01/01/07**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_94**PORTA_ODF** - A/A/01/a/5/g/t 48/1-2**PORTA_MTU** - A/A/01/a/01/01/07**PFP** - B457_GC1**PFS** - B457_CNO1**NOME_SPLITTER_PFS** - 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 10**PFS_LATITUDINE** - 45.64440635**PFS_LONGITUDINE** - 8.09972472**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTA Facciata**NOME_PTE** - B457_108**PORTA_PTE** - 1**INDIRIZZO_PTE** - VIA FALLETTI, 17**PTE_LATITUDINE** - 45.64298280**PTE_LONGITUDINE** - 8.08779556**PORTE_LIBERE_PT** - 6**PORTE_OCCUPATE_PT** - 2**PORTE_RISERVATE_PT** - 2**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-22T01:43:14+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-21T11:42:56+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-21T11:43:14+02:00**REF. TEC. OLO** - Iliad Assurance**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 2**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco non Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OF6CNA7UB17K**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - Nokia_Case_FX4_O**NOME_APPARATO** - BICIA/OLT01**VENDOR_APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Openstream**OPERATORE** - ILIAD

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04124572		UID WR: SERTORI_CO1009179		ID Xme: 1.240.147
Cliente:		Indiriz.: CORSO POTENZA 48			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: CPJ_R3_OFJJIMAF8E2_20260518181423_04124572				
Data Dispaccio: 12/05/2026 16:00:00		Job Type: 7-1-1 - Degrado / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE

TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - CORSO POTENZA 48

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3

STATO_EDIFICIO - 0

TEL.TEC.REF.OLO - 331

DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T17:48:02.797+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009179

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - COC

IMPRESA - SERTORI

CODICE CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.48

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

CPJ_R3_OFJJIMAF8E2_20260518181423_04124572

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KQP6sIAH

TT_ID - 04124572

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 7-1-1

ID_RISORSA - 4827158768282415363

LATITUDINE - 45.09174738

LONGITUDINE - 7.65489420

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0419_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_42543_48

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.48

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_42543_48

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3004878

N. PORTA PERM. - DF_1-P_12

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/08/11

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/35

PFP - TO_G/1832

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008793

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 45.09077844

PFP_LONGITUDINE - 7.65589151

PFS - L219_CORSO POTENZA_48_1#EG636

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 04OP0047841

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

INDIRIZZO_PFS - CORSO POTENZA, 48

PFS_LATITUDINE - 45.09174738

PFS_LONGITUDINE - 7.65489420

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO POTENZA_48_1

PORTA_PTE - 12

INDIRIZZO_PTE - CORSO POTENZA, 48

PTE_LATITUDINE - 45.09174738

PTE_LONGITUDINE - 7.65489420

PORTE_LIBERE_PT - 11

PORTE_OCCUPATE_PT - 9

PORTE_RISERVATE_PT - 9

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-25T23:33:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T16:00:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T18:14:40+02:00

REF. TEC. OLO - .

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFJJIMAF8E2

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CP_TIM_20251201_0000001

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Degrado

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Connecting Project srl

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04131938	UID WR: SERTORI_CO1009172
Cliente:	Indiriz.: VIA VITTORIO VENETO 91	ID Xme: 1.240.135
Appuntamento: 22/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAMBURZANO	Descrizione OLO: INC1083198701_04131938	
Data Dispaccio: 20/05/2026 18:43:31	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - F369_CNO8
CODICE ROE: - F369_65
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - MONGRANDO
INDIRIZZO - VIA VITTORIO VENETO 91
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T17:38:05.025+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAJA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009172
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - WN
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096035_8000391439_91-----
ID XME: 699973 - 15 Nov 2023 00:00:00 - Sq.: 0087

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T12:45:26+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T18:43:31+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T18:45:26+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1083198701_04131938
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K6e2QIAR
TT_ID - 04131938

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768243393484
ID_SERVIZIO - AAA2776378
PFS - F369_CNO8
NOME_SPLITTER_PFS - BIAJA/F369_CNO8-SP_03
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - F369_CNO8-SP_03-O_15
NOME_PTE - F369_CNO8/F369_CNO8/F369_65
PORTA_PTE - F369_CNO8/F369_CNO8/F369_65-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind
GPON_ATTESTAZIONE - BIAJA/F369_CNO8-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096035_8000391439_91
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096035_8000391439_91
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFH1336ZY3I2
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAJA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04134987		UID WR: SERTORI_CO1009157		ID Xme: 1.240.123
Cliente:		Indiriz.: VIA SAVERIO MERCADANTE 57			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1082223802_04134987				
Data Dispaccio: 19/05/2026 11:45:58		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
U.I.: - 1
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA SAVERIO MERCADANTE 57
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T17:28:03.046+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009157

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ASSENZA DI PORTANTE - IN ASSURANCE
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_32065_57-----
ID XME: 70400 - 20 Jan 2020 18:25:12 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1082223802_04134987
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KMDPUA1
TT_ID - 04134987
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 4224696945561624350

LATITUDINE - 45.09262226
LONGITUDINE - 7.69975577
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0180_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_32065_57
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ASSENZA DI PORTANTE - IN ASSURANCE
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_32065_57
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/3/D/2/6
PORTA_MTU - B_1_C_51
PFP - TO_G/1691
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9009523
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.09266455
PFP_LONGITUDINE - 7.69908873
PFS - L219_VIA SAVERIO MERCADANTE_57_SX_1#EJ387
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 08OP0075067
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA SAVERIO MERCADANTE, 57
PFS_LATITUDINE - 45.09253536
PFS_LONGITUDINE - 7.69982384
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA SAVERIO MERCADANTE_57_SX_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA SAVERIO MERCADANTE, 57
PTE_LATITUDINE - 45.09253536
PTE_LONGITUDINE - 7.69982384
PORTE_LIBERE_PT - 12
PORTE_OCCUPATE_PT - 12
PORTE_RISERVATE_PT - 12
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T11:45:58+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-21T14:00:23+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFL6JFHRXCCN
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20240724_0000000025
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL -
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04135093	UID WR: SERTORI_CO1009018		ID Xme: 1.239.984
Cliente:		Indiriz.: CORSO TOSCANA 17BIS/B			Comune: TORINO
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: CPJ_R3_OFJ4CW4ZLS46_20260521141940_04135093			
Data Dispaccio: 21/05/2026 14:20:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE

TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - CORSO TOSCANA 17BIS/B

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3

STATO_EDIFICIO - 0

TEL.TEC.REF.OLO - 187

DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T14:38:03.192+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009018

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - COC

IMPRESA - SERTORI

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - ONT non illuminata\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - ONT non illuminata\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - ONT non illuminata\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - ONT non illuminata\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_55523_17BIS/B-----

ID XME: 1216774 - 13 Apr 2026 10:05:24 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_55523_17BIS/B-----

ID XME: 1216774 - 13 Apr 2026 10:05:24 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_55523_17BIS/B-----

ID XME: 1216774 - 13 Apr 2026 10:05:24 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_55523_17BIS/B-----

ID XME: 1216774 - 13 Apr 2026 10:05:24 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

CPJ_R3_OFJ4CW4ZLS46_20260521141940_04135093

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KNLwTIAX

TT_ID - 04135093

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 5326024279090392216

LATITUDINE - 45.09619971

LONGITUDINE - 7.65922462

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0435_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_55523_17BIS/B

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - ONT non illuminata

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_55523_17BIS/B

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3251621

N. PORTA PERM. - DF_1-P_10

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/00/18

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/04/03

PFP - TO_G/1822

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9007738

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 11

PFP_LATITUDINE - 45.09610413

PFP_LONGITUDINE - 7.65895199

PFS - L219_CORSO TOSCANA_17BIS_1#EF519

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 04EC0022831

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - CORSO TOSCANA, 17BIS

PFS_LATITUDINE - 45.09618538

PFS_LONGITUDINE - 7.65930794

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO TOSCANA_17BIS_1

PORTA_PTE - 10

INDIRIZZO_PTE - CORSO TOSCANA, 17BIS

PTE_LATITUDINE - 45.09618538

PTE_LONGITUDINE - 7.65930794

PORTE_LIBERE_PT - 6

PORTE_OCCUPATE_PT - 10

PORTE_RISERVATE_PT - 10

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T14:20:00+02:00

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Connecting Project srl

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T14:20:22+02:00

REF. TEC. OLO - Alessandro

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFJ4CW4ZLS46

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CP_TIM_20251201_0000001

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04134830		UID WR: SERTORI_CO1009008		ID Xme: 1.239.973
Cliente:		Indiriz.: LNG PO ALESSANDRO ANTONELLI 151			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_BR_TASK4656586_04134830				
Data Dispaccio: 21/05/2026 14:49:52		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
U.I.: - 22
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - LNG PO ALESSANDRO ANTONELLI 151
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T14:28:05.497+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1009008

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Inability to access the Internet

disservizio
6620033
3356877552
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_1661_151-----
ID XME: 164642 - 16 Oct 2020 08:55:03 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_BR_TASK4656586_04134830

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KMqS YIAX
TT_ID - 04134830
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - F0000151675
LATITUDINE - 45.07338611
LONGITUDINE - 7.72542656
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0508_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_1661_151
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Inability to access the Internet

disservizio
6620033
3356877552
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_1661_151
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A7/A/5/5
PORTA_MTU - B_6_C_59
PFP - TO_G/1493
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9005151
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4
PFP_LATITUDINE - 45.07418454
PFP_LONGITUDINE - 7.72634934
PFS - L219_LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI_151_1#EB232
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 04TS0103315
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI, 151
PFS_LATITUDINE - 45.07338611
PFS_LONGITUDINE - 7.72542656
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI_151_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI, 151
PTE_LATITUDINE - 45.07338611
PTE_LONGITUDINE - 7.72542656
PORTE_LIBERE_PT - 10
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T14:49:52+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T13:50:05+02:00
REF. TEC. OLO - Vodafone Station SoHo
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFY7ZD10569I
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA



VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

WR: a17Tk00003KMQsYIAX

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04134573		UID WR: SERTORI_CO1008958	
ID Xme: 1.239.915		Cliente:		Indiriz.: VIA CHAMBERY 80	
Comune: TORINO		Appuntamento: 22/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -	
Centrale: TOH_1-		Descrizione OLO: VF_ASS_BR_TASK4656490_04134573			
Data Dispaccio: 21/05/2026 13:46:57		Job Type: 17-1-2 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: - SI
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 19w41
U.I.: - 18
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA CHAMBERY 80
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
STATO_EDIFICIO - 104
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T13:08:05.435+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008958

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Check CPE configuration

Cliente richiede la consegna di un ONT per installare un Modem
Libero
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_8000094260_80-----
ID XME: 629721 - 11 Jul 2023 08:05:19 - Sq.: 0036

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

VF_ASS_BR_TASK4656490_04134573
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KLS71IAH
TT_ID - 04134573
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-2
ID_RISORSA - 5326024279130557711
LATITUDINE - 45.06916737
LONGITUDINE - 7.61370427
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/19w4-SP_02
ID_BUILDING - 01_001_001272_8000094260_80
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-26T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T13:46:57+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T12:47:11+02:00
REF. TEC. OLO - Vodafone Station SoHo
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
COR_ID - OF4Q52SUDBPZ
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Servizi Aggiuntivi
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Check CPE configuration

Cliente richiede la consegna di un ONT per installare un Modem
Libero
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 03
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Servizi Aggiuntivi
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_8000094260_80
CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0
DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT
AZIONE_APPARATO - 5
AREA_CD - AB
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/G/03/10
N. PORTA PERM. - DF_1-P_204
PORTA_ODF - F/E/04/a/6A/02/2
PORTA_MTU - O/E/03/a/G/1/34
PFP - TOH_1/19w4
NOME_SPLITTER_PFP - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.06950335
PFP_LONGITUDINE - 7.61428882
PFS - TOH_1/19w41
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
PFS_LATITUDINE - 45.06890320
PFS_LONGITUDINE - 7.61445369
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA CHAMBERY_80_C_1
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA CHAMBERY, 80
PTE_LATITUDINE - 45.06917854
PTE_LONGITUDINE - 7.61398408
PORTE_LIBERE_PT - 14



PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - Y

WR: a17Tk00003KLS71IAH

14:30/16:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04134089		UID WR: SERTORI_CO1008932		ID Xme: 1.239.894
Cliente:		Indiriz.: CORSO LOMBARDIA 229			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021219131_1_04134089				
Data Dispaccio: 20/05/2026 08:39:32		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO LOMBARDIA 229
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T12:38:06.197+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008932

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Modello CPE RHG3006
Seriale CPE M20100000001020
Test OLT giallo
Linea in STOP (20/05/2026 07:18:18)
Stato VF Station: attiva su ACS ma non raggiungibile via DSL da ACS
Si richiede verifica
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_29623_229-----
ID XME: 642385 - 04 Aug 2023 10:15:13 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

VF_ASS_IT_ITTS00021219131_1_04134089
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KJoX3IAL
TT_ID - 04134089
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 7816420414092172178
LATITUDINE - 45.10403173
LONGITUDINE - 7.66045409
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0810_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_29623_229
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Modello CPE RHG3006
Seriale CPE M20100000001020
Test OLT giallo
Linea in STOP (20/05/2026 07:18:18)
Stato VF Station: attiva su ACS ma non raggiungibile via DSL da ACS
Si richiede verifica
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_29623_229
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_9810255
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_2
PORTA_ODF - A/9/C/9/13
PORTA_MTU - B_4_C_41
PFP - TO_G/2216
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9008873
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3
PFP_LATITUDINE - 45.10357829
PFP_LONGITUDINE - 7.65992322
PFS - L219_CORSO LOMBARDIA_229_1#EG911
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO LOMBARDIA, 229
PFS_LATITUDINE - 45.10403173
PFS_LONGITUDINE - 7.66045409
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO LOMBARDIA_229_1
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - CORSO LOMBARDIA, 229
PTE_LATITUDINE - 45.10403173
PTE_LONGITUDINE - 7.66045409
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T08:39:32+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-21T11:24:04+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFQDYWJNUUW
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL -
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)



CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

WR: a17Tk00003KJoX3IAL

11:30/13:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04131037	UID WR: SERTORI_CO1008927
Cliente:	Indiriz.: VIA ROCCO SCOTELLARO 25	ID Xme: 1.239.888
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 8016928140_04131037	
Data Dispaccio: 16/05/2026 18:30:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ROCCO SCOTELLARO 25
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3777000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T12:28:06.676+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008927
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
U.I.: - 20

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO:

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 8016928140_04131037**CODICE_RICHIESTA** - a17Tk00003K3HHDIA3**TT_ID** - 04131037**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-3**ID_RISORSA** - 3292354163767468041**LATITUDINE** - 45.10705147**LONGITUDINE** - 7.70169765**GPON_ATTESTAZIONE** - TO/FCO/03_G0694_OF**ID_BUILDING** - 01_001_001272_50931_25**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN

INTERVENTO_CONGIUNTO - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-22T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_001_001272_50931_25**VERTICALE_TI** - N**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**ID_SERVIZIO** - AAA1675248**N. PORTA_PERM.** - DF_1-P_17**PORTA_ODF** - 3/ODF/A/9/A/01/07**PORTA_MTU** - F/C/08/a/A/03/22**PFP** - TO_G/2075**NOME_SPLITTER_PFP** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 14**PFP_LATITUDINE** - 45.10598344**PFP_LONGITUDINE** - 7.70171538**PFS** - L219_VIA ROCCO SCOTELLARO_25_1#FU936**NOME_SPLITTER_PFS** - 5**BARCODE_PFS** - 08op0302657**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 1**INDIRIZZO_PFS** - VIA ROCCO SCOTELLARO, 25**PFS_LATITUDINE** - 45.10705147**PFS_LONGITUDINE** - 7.70169765**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - L219_VIA ROCCO SCOTELLARO_25_1**PORTA_PTE** - 17**INDIRIZZO_PTE** - VIA ROCCO SCOTELLARO, 25**PTE_LATITUDINE** - 45.10705147**PTE_LONGITUDINE** - 7.70169765**PORTE_LIBERE_PT** - 16**PORTE_OCCUPATE_PT** - 8**PORTE RISERVATE_PT** - 8**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-21T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-16T18:30:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-20T15:22:03+02:00**REF. TEC. OLO** - XXXXX**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N**COR_ID** - OFU9B9FQ5NTY**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - ZTE_Case_C600**NOME_APPARATO** - TO_03/OLT03**VENDOR_APPARATO** - ZTE**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - VERIFICA CIRCUITO EFFETTUATA DA REMOTO**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Open Internet**OPERATORE** - PostePay

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04126405		UID WR: SERTORI_CO1008831	
ID Xme: 1.239.779		Indiriz.: VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3		Comune: DONATO	
Appuntamento: 22/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: NETRO		Descrizione OLO: INC1082249801_04126405			
Data Dispaccio: 19/05/2026 12:16:52		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - D339_CNO4
CODICE ROE: - D339_281
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - DONATO
INDIRIZZO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
rccprogettofibra@mail.wind.it
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T10:48:05.959+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICNA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008831
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - WN
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096024_8000390956_3-----
ID XME: 685233 - 23 Oct 2023 19:37:26 - Sq.: SU26

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T18:57:57+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T12:16:52+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-19T12:20:57+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1082249801_04126405

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JfgbqlAB

TT_ID - 04126405
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 2734250797214262319
ID_SERVIZIO - AAA1084893
PFS - D339_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BICNA/D339_CNO4-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - D339_CNO4-SP_01-O_1
NOME_PTE - D339_CNO4/D339_CNO4/D339_281
PORTA_PTE - D339_CNO4/D339_CNO4/D339_281-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Wind
GPON_ATTESTAZIONE - BICNA/D339_CNO4-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096024_8000390956_3
NOTE_CLIENTE - Gestione sospesi OF: Contattato il cliente al
numero 3713854722
Appuntamento fissato per il 22/05/2026 dalle ore 14:30 alle 16:30.
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 3, Donato, 13893 BI
Il cliente chiede, se possibile, di essere contattato qualche minuto
prima dell'arrivo in sede.
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -
2026-05-22T14:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096024_8000390956_3
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFSS5O1C8IS6
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BICNA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04132119	UID WR: SERTORI_CO1008810
Cliente:	Indiriz.: VIA D'ALICE 2	ID Xme: 1.239.757
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: NGOP01057499008001_5004923	
Data Dispaccio: 20/05/2026 19:25:14	Job Type: 5-1-1 - Disservizio Post Provisioning / Assurance / Openst	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO3
CODICE ROE: - C363_285
STATO_EDIFICIO: - 0
COMUNE: - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO: - VIA D'ALICE 2
TEL.TEC.REF.OLO: - 800415042
DATA_NOTIFICA: - 2026-05-21T10:18:05.064+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP: - BICSA
ID_WORK_ORDER: - SERTORI_CO1008810
DESCRIZIONE_TIPO_WO: - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO: - 5600002996
IMPRESA: - SERTORI
CODICE_OPERATORE: - TLC
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -

CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Il cliente Lamenta mancata navigazione, sul modem led power rosso, quello linea spento, lan acceso verde fisso, su ont led pon spento Verificato con il cliente il corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Verificato con il cliente che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. I modem risulta collegato direttamente alla presa senza derivazioni, eseguito reboot modem e reset porta, il modem compie un normale ciclo di caricamento, nonostante le prove effettuate la situazione non varia. Modem in garanzia. Necessario intervento ofr\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Il cliente Lamenta mancata navigazione, sul modem led power rosso, quello linea spento, lan acceso verde fisso, su ont led pon spento Verificato con il cliente il corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Verificato con il cliente che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. I modem risulta collegato direttamente alla presa senza derivazioni, eseguito reboot modem e reset porta, il modem compie un normale ciclo di caricamento, nonostante le prove effettuate la situazione non varia. Modem in garanzia. Necessario intervento ofr\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Il cliente Lamenta mancata navigazione, sul modem led power rosso, quello linea spento, lan acceso verde fisso, su ont led pon spento Verificato con il cliente il corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Verificato con il cliente che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. I modem risulta collegato direttamente alla presa senza derivazioni, eseguito reboot modem e

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

reset porta,il modem compie un normale ciclo di caricamento,nonostante le prove effettuate la situazione non varia.Modem in garanzia.Necessario intervento ofr\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- **BUILDING:**

01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 801024 - 15 May 2024 11:40:19 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- **BUILDING:**

01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 801024 - 15 May 2024 11:40:19 - Sq.: SU31

NOTE IMPRESA: - ----- **BUILDING:**

01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 801024 - 15 May 2024 11:40:19 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T13:31:45+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T19:25:14+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T19:31:45+02:00

REF. TEC. OLO - N.V. Assistenza

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

NGOP01057499008001_5004923

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K7ejjIAB

TT_ID - 04132119

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 5-1-1

ID_RISORSA - 5326024279116953422

ID_SERVIZIO - AAA3237724

PFS - C363_CNO3

NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO3-SP_03

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO3-SP_03-O_2

NOME_PTE - C363_CNO3/C363_CNO3/C363_285

PORTA_PTE - C363_CNO3/C363_CNO3/C363_285-P_001

PORTE_LIBERE_PT - 0

PORTE_OCCUPATE_PT - 0

PORTE_RISERVATE_PT - 0

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - Y

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO3-SP_03

ID_BUILDING - 01_096_096016_8000145875_2

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Il cliente Lamenta mancata

navigazione, sul modem led power rosso, quello linea spento, lan acceso verde fisso, su ont led pon spento Verificato con iil cliente il corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Verificato con il cliente che che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. I modem risulta collegato direttamente alla presa senza derivazioni, eseguito reboot modem e reset porta,il modem compie un normale ciclo di caricamento,nonostante le prove effettuate la situazione non varia.Modem in garanzia.Necessario intervento of

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000145875_2

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - CD

COR_ID - OFI78X9KQFW9

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CO_Nuova Attivazione

SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O

NOME_APPARATO - BICSA/OLT01

VENDOR_APPARATO - Nokia

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio Post Provisioning

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04133565	UID WR: SERTORI_CO1008803
Cliente:	Indiriz.: VIA 25 APRILE 13	ID Xme: 1.239.738
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CERRIONE	Descrizione OLO: NGOP01057535856001_04133565	
Data Dispaccio: 21/05/2026 09:46:43	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - L785_CNO2
CODICE ROE: - L785_206
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - VERRONE
INDIRIZZO - VIA 25 APRILE 13
TEL.TEC.REF.OLO - 800415042
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T09:58:04.302+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICLA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008803
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - TLC
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -

CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - mancato allineamento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - mancato allineamento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - mancato allineamento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096076_8000393647_13-----
ID XME: 946417 - 21 Jan 2025 08:27:46 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096076_8000393647_13-----
ID XME: 946417 - 21 Jan 2025 08:27:46 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096076_8000393647_13-----
ID XME: 946417 - 21 Jan 2025 08:27:46 - Sq.: SUIM

99 - PERCORSI DI RETE

OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA
GPON_ATTESTAZIONE - BICLA/L785_CNO2-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096076_8000393647_13
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - mancato allineamento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e

apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096076_8000393647_13

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - CD

COR_ID - OFGU61G187LS

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V

NOME_APPARATO - BICLA/OLT01

VENDOR_APPARATO - Nokia

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:51:06+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T09:46:43+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T09:51:06+02:00

REF. TEC. OLO - N.V. Assistenza

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

NGOP01057535856001_04133565

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003KGoTcIAL

TT_ID - 04133565

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3832683958864652256

ID_SERVIZIO - AAA2032129

PFS - L785_CNO2

NOME_SPLITTER_PFS - BICLA/L785_CNO2-SP_03

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - L785_CNO2-SP_03-O_8

NOME_PTE - L785_CNO2/L785_CNO2/L785_206

PORTA_PTE - L785_CNO2/L785_CNO2/L785_206-P_002

PORTE_LIBERE_PT - 0

PORTE_OCCUPATE_PT - 0

PORTE_RISERVATE_PT - 0

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

TIPO_SERVIZIO - Openstream

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04132834		UID WR: SERTORI_CO1008675		ID Xme: 1.239.528
Cliente:		Indiriz.: VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE 31			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021223793_1_04132834				
Data Dispaccio: 20/05/2026 22:31:15		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
U.I.: - 1
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE 31
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T22:58:00.968+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008675

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma
Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_35723_31-----
ID XME: 28306 - 22 Aug 2019 16:14:30 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021223793_1_04132834
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K9OuUIAV
TT_ID - 04132834
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 1065934604417387291
LATITUDINE - 45.06825278
LONGITUDINE - 7.70190700
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0124_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_35723_31
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_35723_31
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_11564393
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/3/C/2/5
PORTA_MTU - B_8_B_59
PFP - TO_G/1273
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9004875
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 8
PFP_LATITUDINE - 45.06856665
PFP_LONGITUDINE - 7.70253275
PFS - L219_VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE_31_1#DV557
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 04TS0100648
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE, 31
PFS_LATITUDINE - 45.06825278
PFS_LONGITUDINE - 7.70190700
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE_31_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE, 31
PTE_LATITUDINE - 45.06825278
PTE_LONGITUDINE - 7.70190700
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 10
PORTE_RISERVATE_PT - 11
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T22:31:15+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-20T22:33:48+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF4B9PQM45XL
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL -
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04132123		UID WR: SERTORI_CO1008639		ID Xme: 1.239.497
Cliente:		Indiriz.: VIA BERNARDINO LUINI 126			Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 8016930491_04132123				
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:30:00		Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA BERNARDINO LUINI 126
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3770000000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T19:58:01.406+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008639

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 8016930491_04132123

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003K7DWFIA3

TT_ID - 04132123

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3

ID_RISORSA - 5326024279027755123

LATITUDINE - 45.09970664

LONGITUDINE - 7.65573652

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0328_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_29902_126

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spia ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_29902_126

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3117003

N. PORTA PERM. - DF_1-P_18

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/B/03/18

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/01/40

PFP - TO_G/1761

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9007676

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5

PFP_LATITUDINE - 45.09968111

PFP_LONGITUDINE - 7.65593898

PFS - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1#DR147

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 08EC0002805

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PFS_LATITUDINE - 45.09970664

PFS_LONGITUDINE - 7.65573652

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1

PORTA_PTE - 18

INDIRIZZO_PTE - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PTE_LATITUDINE - 45.09970664

PTE_LONGITUDINE - 7.65573652

PORTE_LIBERE_PT - 18

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:30:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T19:34:07+02:00

REF. TEC. OLO - Postepay

CODICE DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFY9V3LDWQCJ

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Open Internet

OPERATORE - PostePay

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04131103		UID WR: SERTORI_CO1008572	
				ID Xme: 1.239.434	
Cliente:		Indiriz.: CORSO REGIO PARCO 46		Comune: TORINO	
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021218953_1_04131103			
Data Dispaccio: 19/05/2026 23:48:10		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
U.I.: - 36
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO REGIO PARCO 46
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T17:58:02.276+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008572

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - non disponibile
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_44341_46-----
ID XME: 19199 - 04 Jul 2019 17:48:00 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021218953_1_04131103
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K2ubnlAB
TT_ID - 04131103
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 1659501992363114881
LATITUDINE - 45.07815673
LONGITUDINE - 7.69790166
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0017_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_44341_46
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - non disponibile
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_44341_46
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_11865011
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_3
PORTA_ODF - A/3/A/4/3
PORTA_MTU - B_8_A_16
PFP - TO_G/1443
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9007813
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 8
PFP_LATITUDINE - 45.07834151
PFP_LONGITUDINE - 7.69897931
PFS - L219_CORSO REGIO PARCO_46_1#DV033
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
INDIRIZZO_PFS - CORSO REGIO PARCO, 46
PFS_LATITUDINE - 45.07815673
PFS_LONGITUDINE - 7.69790166
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO REGIO PARCO_46_1
PORTA_PTE - 3
INDIRIZZO_PTE - CORSO REGIO PARCO, 46
PTE_LATITUDINE - 45.07815673
PTE_LONGITUDINE - 7.69790166
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 15
PORTE_RISERVATE_PT - 15
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T23:48:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T15:36:37+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFIH5S22FLAN
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04130409	UID WR: SERTORI_CO1008447		ID Xme: 1.239.323
Cliente:		Indiriz.: VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 44			Comune: MONGRANDO
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: CAMBURZANO		Descrizione OLO: DIME_13911_GUASTO_1_04130409			
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:30:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 077 DIM
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - F369_CNO4
CODICE ROE: - F369_124
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - MONGRANDO
INDIRIZZO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 44
TEL.TEC.REF.OLO - 08741919287
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T15:38:04.264+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAJA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008447
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - DIM
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Utente disconnesso con spia ALARM rossa e PON spento su ont; Riferisce inoltre che è stato tranciato cavo esterno in seguito a dei lavori effettuati da un'altra ditta
Diagnosi SOC: ONT offline. Non si sta autenticando su altra GPON. Riconfigurare ONT e verificare tratta.
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096035_8000391421_44-----
ID XME: 960901 - 13 Feb 2025 10:26:33 - Sq.: 0034

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T03:26:24+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:30:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T13:26:24+02:00
REF. TEC. OLO - VANESSA
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO -

DIME_13911_GUASTO_1_04130409
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K1T2XIAV
TT_ID - 04130409
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 9038005895567025945
ID_SERVIZIO - AAA0251416
PFS - F369_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BIAJA/F369_CNO4-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - F369_CNO4-SP_01-O_4
NOME_PTE - F369_CNO4/F369_124
PORTA_PTE - F369_CNO4/F369_124-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - DIMENSIONE SRL
GPON_ATTESTAZIONE - BIAJA/F369_CNO4-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096035_8000391421_44
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Utente disconnesso con spia ALARM rossa e PON spento su ont; Riferisce inoltre che è stato tranciato cavo esterno in seguito a dei lavori effettuati da un'altra ditta
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT offline. Non si sta autenticando su altra GPON. Riconfigurare ONT e verificare tratta.
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096035_8000391421_44
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFVA9GJJ3QZX
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAJA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04130137	UID WR: SERTORI_CO1008374		ID Xme: 1.239.235
Cliente:		Indiriz.: VIA LANZO 20/A			Comune: TORINO
Appuntamento: 22/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 254305_04130137			
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:42:17		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS

TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 11:30:00

PROVINCIA - 001

COMUNE - TORINO

INDIRIZZO - VIA LANZO 20/A

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3

STATO_EDIFICIO - 104

TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972

DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T13:48:05.653+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008374

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996

CODICE_OPERATORE - ILA

IMPRESA - SERTORI

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE_ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_28424_20/A-----

ID XME: 1131194 - 23 Nov 2025 12:55:00 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_28424_20/A-----

ID XME: 1131194 - 23 Nov 2025 12:55:00 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_28424_20/A-----

ID XME: 1131194 - 23 Nov 2025 12:55:00 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_28424_20/A-----

ID XME: 1131194 - 23 Nov 2025 12:55:00 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 254305_04130137

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003K0CjTIAV

TT_ID - 04130137

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768223445541

LATITUDINE - 45.10816508

LONGITUDINE - 7.66203207

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0784_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_28424_20/A

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T11:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_28424_20/A

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA2813663

N. PORTA PERM. - DF_1-P_12

PORTA_ODF - 3/ODF/A/9/C/02/23

PORTA_MTU - F/C/08/a/A/05/16

PFP - TO_G/2259

NOME_SPLITTER_PFP - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 45.10812868

PFP_LONGITUDINE - 7.66183514

PFS - L219_VIA LANZO_20#MB318

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

INDIRIZZO_PFS - VIA LANZO, 20

PFS_LATITUDINE - 45.10814660

PFS_LONGITUDINE - 7.66211098

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA LANZO_20

PORTA_PTE - 12

INDIRIZZO_PTE - VIA LANZO, 20

PTE_LATITUDINE - 45.10814660

PTE_LONGITUDINE - 7.66211098

PORTE_LIBERE_PT - 8

PORTE_OCCUPATE_PT - 4

PORTE_RISERVATE_PT - 4

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:42:17+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T12:43:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFVX8NHXNSEZ

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT04

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - VERIFICA CIRCUITO EFFETTUATA DA REMOTO

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04131037	UID WR: SERTORI_CO1008927
Cliente:	Indiriz.: VIA ROCCO SCOTELLARO 25	ID Xme: 1.239.888
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: TORINO
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 8016928140_04131037	
Data Dispaccio: 16/05/2026 18:30:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ROCCO SCOTELLARO 25
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3777000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T12:28:06.676+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008927
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
U.I.: - 20

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO:

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

DIAGNOSI: - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_50931_25-----

ID XME: 84789 - 31 Mar 2020 19:55:04 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 8016928140_04131037**CODICE_RICHIESTA** - a17Tk00003K3HHDIA3**TT_ID** - 04131037**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-3**ID_RISORSA** - 3292354163767468041**LATITUDINE** - 45.10705147**LONGITUDINE** - 7.70169765**GPON_ATTESTAZIONE** - TO/FCO/03_G0694_OF**ID_BUILDING** - 01_001_001272_50931_25**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Riepilogo Richiesta ID Richiesta LOG-0662495577 ID Risorsa/Kit di Consegna/COR OFU9B9FQ5NTY Servizio Open Internet Kit di consegna KIT_DIA Profilo Servizio MonoCOS Modalità Tag Untagged Profilo VLAN 771 CoS 0 Traduzione SVLAN - Service VLAN 7777 Customer VLAN 7777 User VLAN 5555 Ultima Data Online Ultima Data Offline IP Statico -- Stato Operativo ONT UP Attenuazione (dB) 26.89 Lunghezza Ottica (m) 2924.0 Stato Porta LAN ONT DOWN

INTERVENTO_CONGIUNTO - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-22T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_001_001272_50931_25**VERTICALE_TI** - N**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**ID_SERVIZIO** - AAA1675248**N. PORTA_PERM.** - DF_1-P_17**PORTA_ODF** - 3/ODF/A/9/A/01/07**PORTA_MTU** - F/C/08/a/A/03/22**PFP** - TO_G/2075**NOME_SPLITTER_PFP** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 14**PFP_LATITUDINE** - 45.10598344**PFP_LONGITUDINE** - 7.70171538**PFS** - L219_VIA ROCCO SCOTELLARO_25_1#FU936**NOME_SPLITTER_PFS** - 5**BARCODE_PFS** - 08op0302657**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 1**INDIRIZZO_PFS** - VIA ROCCO SCOTELLARO, 25**PFS_LATITUDINE** - 45.10705147**PFS_LONGITUDINE** - 7.70169765**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - L219_VIA ROCCO SCOTELLARO_25_1**PORTA_PTE** - 17**INDIRIZZO_PTE** - VIA ROCCO SCOTELLARO, 25**PTE_LATITUDINE** - 45.10705147**PTE_LONGITUDINE** - 7.70169765**PORTE_LIBERE_PT** - 16**PORTE_OCCUPATE_PT** - 8**PORTE RISERVATE_PT** - 8**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-21T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-16T18:30:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-20T15:22:03+02:00**REF. TEC. OLO** - XXXXX**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N**COR_ID** - OFU9B9FQ5NTY**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - ZTE_Case_C600**NOME_APPARATO** - TO_03/OLT03**VENDOR_APPARATO** - ZTE**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - VERIFICA CIRCUITO EFFETTUATA DA REMOTO**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Open Internet**OPERATORE** - PostePay