

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04114557		UID WR: SERTORI_CO1005634	
ID Xme: 1.236.004					
Cliente:		Indiriz.: PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1			Comune: TORINO
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002134785			
Data Dispaccio: 14/05/2026 16:40:06		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T17:28:02.18+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005634
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta
ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_31727_1-----
ID XME: 638702 - 27 Jul 2023 20:05:00 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002134785
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IRahTIAT
TT_ID - 04114557
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1

ID_RISORSA - 1659501992817010485
LATITUDINE - 45.09750273
LONGITUDINE - 7.66845593
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0408_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_31727_1
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_31727_1
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0982266
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/06/11
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/24
PFP - TO_G/1778
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009351
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9
PFP_LATITUDINE - 45.09769758
PFP_LONGITUDINE - 7.66758082
PFS - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1#EK550
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PFS_LATITUDINE - 45.09750273
PFS_LONGITUDINE - 7.66845593
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PTE_LATITUDINE - 45.09750273
PTE_LONGITUDINE - 7.66845593
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T16:40:06+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-14T16:47:44+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFW1ADO0P0WS
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL -
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream



OPERATORE - SKY

WR: a17Tk00003IRahTIAT

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04108782	UID WR: SERTORI_CO1005476
Cliente:	Indiriz.: VIA MONTICELLO 113	ID Xme: 1.235.817
Appuntamento: 15/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAMBURZANO	Descrizione OLO: ID-0002132226_04108782	
Data Dispaccio: 13/05/2026 08:31:38	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - F369_CNO9
CODICE ROE: - F369_206
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - MONGRANDO
INDIRIZZO - VIA MONTICELLO 113
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T13:48:05.067+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAJA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005476
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - HUB collegato alla
presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED
HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO LAMP , WIFI VERDE,
VOCE SPENTO. Reboot effettuato ma problema persiste.Su ONT II
led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE
SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile
procedere con il dispacciamento
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096035_8000391409_113-----
ID XME: 337818 - 14 Feb 2022 17:45:27 - Sq.: SU26

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-13T22:44:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T08:31:38+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T08:44:10+02:00

REF. TEC. OLO - Marzia

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002132226_04108782
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IIDzgIAH
TT_ID - 04108782
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 569816712830776469
ID_SERVIZIO - AAA0471286
PFS - F369_CNO9
NOME_SPLITTER_PFS - BIAJA/F369_CNO9-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - F369_CNO9-SP_01-O_14
NOME_PTE - F369_CNO9/F369_CNO9/F369_206
PORTA_PTE - F369_CNO9/F369_CNO9/F369_206-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY
GPON_ATTESTAZIONE - BIAJA/F369_CNO9-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096035_8000391409_113
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - HUB collegato alla
presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED
HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO LAMP , WIFI VERDE,
VOCE SPENTO. Reboot effettuato ma problema persiste.Su ONT II
led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Esito Diagnosi e dispacciamento automatico:
impossibile procedere con il dispacciamento
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096035_8000391409_113
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFK0YKHRRG27
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAJA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - VERIFICA CIRCUITO EFFETTUATA DA REMOTO
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04113331	UID WR: SERTORI_CO1005431
Cliente:	Indiriz.: VIA GRAGLIA 19	ID Xme: 1.235.771
Appuntamento: 15/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: OCCHIEPPO SUPERIORE
Centrale: OCCHIEPPO SUPERIORE	Descrizione OLO: CSM_00597_01_04113331	
Data Dispaccio: 11/05/2026 12:18:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - F993_CNO6
CODICE ROE: - F993_167
U.I.: - 12
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - OCCHIEPPO SUPERIORE
INDIRIZZO - VIA GRAGLIA 19
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBG1
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0158551183
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T12:38:06.96+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005431

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - CSM
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente ci segnala che dalla risoluzione del guasto in zona del 11/5 la sua linea è ancora down, spia internet rossa su router, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente ci segnala che dalla risoluzione del guasto in zona del 11/5 la sua linea è ancora down, spia internet rossa su router, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente ci segnala che dalla risoluzione del guasto in zona del 11/5 la sua linea è ancora down, spia internet rossa su router, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096041_8000391190_19-----
ID XME: 1009381 - 08 May 2025 11:45:24 - Sq.: 0061
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096041_8000391190_19-----
ID XME: 1009381 - 08 May 2025 11:45:24 - Sq.: 0061
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096041_8000391190_19-----
ID XME: 1009381 - 08 May 2025 11:45:24 - Sq.: 0061

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - CSM_00597_01_04113331

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IKZjnIAH

TT_ID - 04113331

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3

ID_RISORSA - 5326024279074423468

LATITUDINE - 45.56512065

LONGITUDINE - 7.99937466

GPON_ATTESTAZIONE - BIBG1/F993_CNO6-SP_02

ID_BUILDING - 01_096_096041_8000391190_19

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, il cliente ci segnala che dalla risoluzione del guasto in zona del 11/5 la sua linea è ancora down, spia internet rossa su router, potete verificare? Grazie

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T11:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096041_8000391190_19

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - CD

ID_SERVIZIO - AAA3191561

OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/07

N. PORTA PERM. - DF_1-P_92

PORTA_ODF - A/A/02/a/2/g/t 48/1-4

PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/07

PFP - F993_GC1

PFP_LATITUDINE - 45.56364820

PFP_LONGITUDINE - 8.00722001

PFS - F993_CNO6

NOME_SPLITTER_PFS - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 14

PFS_LATITUDINE - 45.56441977

PFS_LONGITUDINE - 8.00371175

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Palo

NOME_PTE - F993_167

PORTA_PTE - 4

INDIRIZZO_PTE - VIA GRAGLIA, 16/C

PTE_LATITUDINE - 45.56520162

PTE_LONGITUDINE - 7.99941620

PORTE_LIBERE_PT - 8

PORTE_OCCUPATE_PT - 2

PORTE_RISERVATE_PT - 3

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T02:19:40+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-11T12:18:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T12:19:40+02:00

REF. TEC. OLO - Megaweb

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF6ICRTXUYU0

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - Nokia_CFXR-A

NOME_APPARATO - BIBG1/OLT01

VENDOR_APPARATO - Nokia

CHIAVE_TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE_ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE_ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE_TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Open Internet

OPERATORE - Città Studi S.p.A. - Megaweb

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04111898		UID WR: SERTORI_CO1005281	
ID Xme: 1.235.517					
Cliente:		Indiriz.: VIA STRADELLA 242			Comune: TORINO
Appuntamento: 15/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000298133_04111898			
Data Dispaccio: 13/05/2026 20:10:22		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA STRADELLA 242
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T08:08:04.317+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005281

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia
a 35.05
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_53204_242-----
ID XME: 715827 - 22 Dec 2023 17:55:07 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298133_04111898
CODICE_RICHIESTA - a17Tk0000317fSTIAZ
TT_ID - 04111898
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3832683958851482689
LATITUDINE - 45.10466876
LONGITUDINE - 7.66437574
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0793_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_53204_242
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta,
attenuazione fuori soglia a 35.05
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_53204_242
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2024611
N. PORTA PERM. - DF_1-P_4
PORTA_ODF - 3/ODF/A/9/C/06/03
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/05/25
PFP - TO_G/2225
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9012187
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 45.10465781
PFP_LONGITUDINE - 7.66486972
PFS - L219_VIA_STRADELLA_242#MA813
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - VIA STRADELLA, 242
PFS_LATITUDINE - 45.10466876
PFS_LONGITUDINE - 7.66437574
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA_STRADELLA_242
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA STRADELLA, 242
PTE_LATITUDINE - 45.10466876
PTE_LONGITUDINE - 7.66437574
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T20:10:22+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLTA - 2026-05-13T20:10:36+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFIO0JXONYI2
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLTA
VALORE - SLTA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04111336		UID WR: SERTORI_CO1005198		ID Xme: 1.235.426
Cliente:		Indiriz.: CORSO ALESSANDRO TASSONI 81			Comune: TORINO	
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: INC1079588101_04111336				
Data Dispaccio: 13/05/2026 16:00:51		Job Type: 7-1-2 - Degrado / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
U.I.: - 42
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO ALESSANDRO TASSONI 81
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T18:58:02.854+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005198

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE presente
degrado Potenza ottica rx : -30.968 dBm/rn - Diagnosi SOC:
ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE presente degrado Potenza
ottica rx : -30.968 dBm
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_54043_81-----
ID XME: 44472 - 16 Oct 2019 12:01:59 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079588101_04111336
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003I5vZxIAJ
TT_ID - 04111336
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 7-1-2
ID_RISORSA - 7816420413967505499
LATITUDINE - 45.08527464

LONGITUDINE - 7.65548703
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/02_G0319_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_54043_81
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ASSENZA RANDOMICA DI
PORTANTE presente degrado Potenza ottica rx : -30.968 dBm
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE
presente degrado Potenza ottica rx : -30.968 dBm
CATEGORIA_SEGNALE - 02
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALE - Degrado
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_54043_81
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_5
PORTA_ODF - A/3/C/6/2
PORTA_MTU - B_1_E_62
PFP - TO_G/0693
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9004679
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5
PFP_LATITUDINE - 45.08582937
PFP_LONGITUDINE - 7.65540386
PFS - L219_CORSO ALESSANDRO TASSONI_81_1#DS671
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 04OP0054944
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - CORSO ALESSANDRO TASSONI, 81
PFS_LATITUDINE - 45.08544306
PFS_LONGITUDINE - 7.65556483
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO ALESSANDRO TASSONI_81_1
PORTA_PTE - 5
INDIRIZZO_PTE - CORSO ALESSANDRO TASSONI, 81
PTE_LATITUDINE - 45.08544306
PTE_LONGITUDINE - 7.65556483
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T16:00:51+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T17:49:22+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 8
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Diagnostica non disponibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFJ9NT2Y37EZ
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA SEDE (CABINE ENEL, ..., SEDE CLIENTE
P2P)
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Degrado
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04111488		UID WR: SERTORI_CO1005182		ID Xme: 1.235.403
Cliente:		Indiriz.: CORSO GROSSETO 261			Comune: TORINO	
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 20260513_EXPFC_18662652A_04111488				
Data Dispaccio: 12/05/2026 18:23:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O88 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GROSSETO 261
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 05750505
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T18:38:02.559+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005182

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ARU
IMPRESA - SERTORI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - info rossa\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_26763_261-----
ID XME: 840638 - 22 Jul 2024 12:45:08 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
20260513_EXPFC_18662652A_04111488
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003I4OFGIA3
TT_ID - 04111488
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3292354163752594404
LATITUDINE - 45.10488254
LONGITUDINE - 7.66597566
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0815_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_26763_261
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - info rossa
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_26763_261
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA1691367
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/9/C/00/19
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/05/47
PFP - TO_G/2224
NOME_SPLITTER_PFP - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10
PFP_LATITUDINE - 45.10429017
PFP_LONGITUDINE - 7.66469690
PFS - L219_CORSO_GROSSETO_261#EF589
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - CORSO GROSSETO, 261
PFS_LATITUDINE - 45.10488254
PFS_LONGITUDINE - 7.66597566
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO_GROSSETO_261
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - CORSO GROSSETO, 261
PTE_LATITUDINE - 45.10488254
PTE_LONGITUDINE - 7.66597566
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T18:23:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-13T18:23:47+02:00
REF. TEC. OLO - turnista connettività
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFBMR22H11D4
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN		
N° Impianto:		NW: 04110649		UID WR: SERTORI_CO1005135		ID Xme: 1.235.359
Cliente:		Indiriz.: FRAZIONE SERRACUTA 2			Comune: TERNENGO	
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TERNENGO		Descrizione OLO: VF_ASS_TT_ITTS00000966450_1_04110649				
Data Dispaccio: 13/05/2026 10:36:24		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - L116_CNO1
CODICE ROE: - L116_24
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - TERNENGO
INDIRIZZO - FRAZIONE SERRACUTA 2
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBIA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T17:48:04.062+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005135

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra portante assente, si richiede verifica su tratta orizzontale/verticale fino in sede cliente\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096067_8000357280_2-----
ID XME: 719392 - 21 Dec 2023 11:08:19 - Sq.: SU26

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_TT_ITTS00000966450_1_04110649
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HzBgJIAV
TT_ID - 04110649
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 2734250797394612781
LATITUDINE - 45.58859730
LONGITUDINE - 8.11140055
GPON_ATTESTAZIONE - BIBIA/L116_CNO1-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096067_8000357280_2
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra portante assente, si richiede verifica su tratta orizzontale/verticale fino in sede cliente
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096067_8000357280_2
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA1170749
OLT_PORT - A/A/01/a/01/01/05
N. PORTA PERM. - DF_1-P_13
PORTA_ODF - A/A/01/a/2/g/t 48/1-2
PORTA_MTU - A/A/01/a/01/01/05
PFP - L116_GC1
PFP_LATITUDINE - 45.58392070
PFP_LONGITUDINE - 8.12420824
PFS - L116_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
PFS_LATITUDINE - 45.58400660
PFS_LONGITUDINE - 8.12420860
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - L116_24
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - FRAZIONE SERRACUTA, 15
PTE_LATITUDINE - 45.58850780
PTE_LONGITUDINE - 8.11150271
PORTE_LIBERE_PT - 3
PORTE_OCCUPATE_PT - 2
PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T05:27:14+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T10:36:24+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T15:27:15+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFFUO63II37M
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_CFXR-A
NOME_APPARATO - BIBIA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Vodafone

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04109129	UID WR: SERTORI_CO1005020
Cliente:	Indiriz.: CORSO ALESSANDRO TASSONI 81	Comune: TORINO
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/2	Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021195061_1_04109129	
Data Dispaccio: 13/05/2026 10:03:07	Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
U.I.: - 42
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO ALESSANDRO TASSONI 81
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T15:28:08.616+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005020

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC:
Attenuazione non nella norma
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_54043_81-----
ID XME: 44472 - 16 Oct 2019 12:01:59 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021195061_1_04109129
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HsxeOIAr
TT_ID - 04109129
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 6622851107415098422
LATITUDINE - 45.08527464
LONGITUDINE - 7.65548703

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/02_G0319_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_54043_81
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Attenuazione non nella norma
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_54043_81
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_8572201
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_4
PORTA_ODF - A/3/C/6/1
PORTA_MTU - B_8_E_62
PFP - TO_G/0693
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9004591
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5
PFP_LATITUDINE - 45.08582937
PFP_LONGITUDINE - 7.65540386
PFS - L219 CORSO ALESSANDRO TASSONI_81_1#DS671
NOME_SPLITTER_PFS - 2
BARCODE_PFS - 04OP0024783
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - CORSO ALESSANDRO TASSONI, 81
PFS_LATITUDINE - 45.08544306
PFS_LONGITUDINE - 7.65556483
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Diagnostica non disponibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF6LOONCXQJ1
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA SEDE (CABINE ENEL, ..., SEDE CLIENTE P2P)
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219 CORSO ALESSANDRO TASSONI_81_1
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - CORSO ALESSANDRO TASSONI, 81
PTE_LATITUDINE - 45.08544306
PTE_LONGITUDINE - 7.65556483
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T10:03:07+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-13T10:05:06+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 8

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04108419		UID WR: SERTORI_CO1004671		ID Xme: 1.234.778
Cliente:		Indiriz.: VIA GUASTALLA 14			Comune: TORINO	
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1079084301_04108419				
Data Dispaccio: 12/05/2026 18:25:35		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
U.I.: - 14
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA GUASTALLA 14
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T08:18:05.869+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004671

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_27126_14-----
ID XME: 141211 - 07 Aug 2020 15:04:49 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079084301_04108419
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HljNEIAZ
TT_ID - 04108419
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 4224696945517622492

LATITUDINE - 45.06992656
LONGITUDINE - 7.69726752
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0171_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_27126_14
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-14T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_27126_14
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_6
PORTA_ODF - A/3/C/11/10
PORTA_MTU - B_1_C_42
PFP - TO_G/1312
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9007841
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6
PFP_LATITUDINE - 45.06953275
PFP_LONGITUDINE - 7.69666587
PFS - L219_VIA GUASTALLA_14_1#FB788
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 04TS0121799
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - VIA GUASTALLA, 14
PFS_LATITUDINE - 45.06992656
PFS_LONGITUDINE - 7.69726752
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA GUASTALLA_14_1
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - VIA GUASTALLA, 14
PTE_LATITUDINE - 45.06992656
PTE_LONGITUDINE - 7.69726752
PORTE_LIBERE_PT - 7
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-14T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T18:25:35+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-12T21:30:27+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFX97MOMBI83
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04099546		UID WR: SERTORI_CO1003164	
ID Xme: 1.232.891					
Cliente:		Indiriz.: SDA DEL FORTINO 38		Comune: TORINO	
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021182908_1_04099546			
Data Dispaccio: 09/05/2026 08:56:03		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
U.I.: - 24
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - SDA DEL FORTINO 38
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-09T17:18:04.011+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1003164

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Rilevata portante assente, si riscontra cavo ottico rotto o danneggiato, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. Grazie e buon lavoro!\n\n Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_22808_38-----
ID XME: 11381 - 04 Jun 2019 10:57:00 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_22808_38
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_7410068
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/3/B/5/3
PORTA_MTU - B_8_B_12
PFP - TO_G/1501
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9005131
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 45.08625466
PFP_LONGITUDINE - 7.67618689
PFS - L219_STRADA DEL FORTINO_38_D_2#EC753
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 04TS0118115
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - STRADA DEL FORTINO, 38
PFS_LATITUDINE - 45.08626523
PFS_LONGITUDINE - 7.67682407
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_STRADA DEL FORTINO_38_D_2
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - STRADA DEL FORTINO, 38
PTE_LATITUDINE - 45.08626523
PTE_LONGITUDINE - 7.67682407
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-11T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-09T08:56:03+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-09T16:04:15+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFW0Z8ZCRGQ9
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021182908_1_04099546
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Gt6pFIAR
TT_ID - 04099546
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - F0000191531
LATITUDINE - 45.08630210
LONGITUDINE - 7.67641016
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0077_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_22808_38
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Rilevata portante assente, si riscontra cavo ottico rotto o danneggiato, si richiede verifica tra splitter2 e ONT. Grazie e buon lavoro
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN	
N° Impianto:		NW: 04075910		UID WR: SERTORI_CO1000611	
ID Xme: 1.230.039					
Cliente:		Indiriz.: VIA CAMILLO NORCIA 13		Comune: PETTINENGO	
Appuntamento: 15/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: BIAEA		Descrizione OLO: GOF000000294748_04075910			
Data Dispaccio: 30/04/2026 16:28:03		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - G521_CNO1
CODICE ROE: - G521_88
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - PETTINENGO
INDIRIZZO - VIA CAMILLO NORCIA 13
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
cmb.ipprovisioningfo@fastweb.it
DATA_NOTIFICA - 2026-05-05T10:58:04.812+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1000611
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - FW
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096042_8000393234_13-----
ID XME: 1064759 - 18 Aug 2025 16:45:01 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-06T00:36:16+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-04-30T16:28:03+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-04-30T16:28:17+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000294748_04075910

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003FYgQvIAL

TT_ID - 04075910
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4224696945501939563
ID_SERVIZIO - AAA2434491
PFS - G521_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/G521_CNO1-SP_03
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - G521_CNO1-SP_03-O_8
NOME_PTE - G521_CNO1/G521_CNO1/G521_88
PORTA_PTE - G521_CNO1/G521_CNO1/G521_88-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/G521_CNO1-SP_03
ID_BUILDING - 01_096_096042_8000393234_13
NOTE_CLIENTE - OntOperationalStatus UP DOWN
Attenuation 24.58 [dB] -- [dB]
Optical Distance 6200.0 [m] 0 [m]
OntLanStatus ENABLED DISABLED
Delta Attenuation NA
Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096042_8000393234_13
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF348C12YADO
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Trasloco BS
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04114557		UID WR: SERTORI_CO1005634	
ID Xme: 1.236.004					
Cliente:		Indiriz.: PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1			Comune: TORINO
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002134785			
Data Dispaccio: 14/05/2026 16:40:06		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T17:28:02.18+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005634

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta
ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_31727_1-----
ID XME: 638702 - 27 Jul 2023 20:05:00 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002134785
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IRahTIAT
TT_ID - 04114557
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1

ID_RISORSA - 1659501992817010485
LATITUDINE - 45.09750273
LONGITUDINE - 7.66845593
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0408_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_31727_1
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_31727_1
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0982266
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/06/11
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/24
PFP - TO_G/1778
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009351
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9
PFP_LATITUDINE - 45.09769758
PFP_LONGITUDINE - 7.66758082
PFS - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1#EK550
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PFS_LATITUDINE - 45.09750273
PFS_LONGITUDINE - 7.66845593
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PTE_LATITUDINE - 45.09750273
PTE_LONGITUDINE - 7.66845593
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T16:40:06+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLTA - 2026-05-14T16:47:44+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFW1ADO0P0WS
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLTA
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream



OPERATORE - SKY

WR: a17Tk00003IRahTIAT

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER