

OPC UA Client App

OPC UA Client für ctrlX OS

Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1120334: OPC UA Client – Neue Funktionalitäten	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1120160: OPC UA Client – Subscription mit einer großen Anzahl von MonitoredItems führte zu Problemen bei bestimmten OPC UA Servern	4
3.2.2	Bug 1133347: OPC UA – Lizenz-Status wurde unter Umständen fälschlicherweise angezeigt, falls der Hochlauf der App fehlerhaft war	5
3.2.3	Bug 1137399: Falsche ErrorID bei ungültigem Identifier-Typ für UA_NodeGetInformation	5
3.2.4	Bug 1159217: OPC UA Client – Ausnahmefehler beim Betrieb von Subscription	5
3.2.5	Bug 1163938: Anlegen von Subscriptions nach mehreren Netzwerk-Unterbrechungen nicht möglich	5
3.2.6	Bug 1174085: OPC UA Client – Beim Herunterfahren der OPC UA Client App wurden nicht alle Sessions geschlossen	5
3.2.7	Bug 1174296: Schwerer Ausnahmefehler bei der Verwendung von Int32, Enums und Strukturen in Subscriptions	6
3.2.8	Bug 1174299: Fehlender Ordner "Objects" bei MonitoredItems welche Fehler übertragen	6
3.2.9	Bug 1182232: Data Layer Subscription liefert keine Daten ...	6
3.2.10	Bug 1182763: OPC UA Client – Beim Löschen einer Session konnte unter bestimmten Umständen eine Exception auftreten	6
4	Version 4.4.1	6
4.1	Neue Funktionen	6
4.1.1	Feature 1003995: OPC UA Client – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X	6
4.1.2	Feature 1004005: OPC UA Client – Update des OPC UA Stacks	6
4.1.3	Feature 1045456: OPC UA Client – Unterstützung von Floating-Lizenzen	6
4.1.4	Feature 1054450: Neue Funktionalität in der OPC UA Client App	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	7
4.2.1	Bug 962373: OPC UA Client – Das Adressieren von OPC UA Knoten mit String-Knoten-IDs, die mit "/" enden, funktioniert nicht	7
4.2.2	Bug 1007205: OPC UA Client – Session wurde im Fehlerfall nicht korrekt beendet	7
5	Service und Support	8
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	OPC UA Client App Version 4.4.1
02	2026-03	OPC UA Client App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [OPC UA Client App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1120334: OPC UA Client – Neue Funktionalitäten

Beschreibung

Der OPC UA Client bietet folgende neue Funktionalitäten:

- Status und Konfiguration des Speicher in der Web-Oberfläche.
- Auslesen und Berücksichtigung der Server Operation Limit MaxMonitoredItemsPerCall.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1120160: OPC UA Client – Subscription mit einer großen Anzahl von MonitoredItems führte zu Problemen bei bestimmten OPC UA Servern

Beschreibung

Das Anlegen einer Subscription auf Data Layer-Knoten des OPC UA Clients führte zu einer unnötig hohen Anzahl an CreateMonitoredItem-Anfragen. Die Knoten wurden einzeln zur Subscription hinzugefügt, anstatt in einer gesammelten Anfrage. Dies führte bei manchen OPC UA-Servern zu einer Überlast, welche sich durch verschiedene Fehlercodes (zum Beispiel "BadResourceUnavaliable") zeigten.

Fehlerbehebung

Es ist jetzt möglich, mehrere MonitoredItems in einer CreateMonitoredItem-Anfrage zu bündeln. Hierfür werden für einen konfigurierbaren Zeitraum die MonitoredItems-Anfragen gesammelt und in einer Anfrage übertragen.

Zum Aktivieren der Funktion müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. ➔ Erstellen Sie Ihre Clientsitzung (persistent).

2. ➔ Gehen Sie zu "App-Daten verwalten" (oder ähnlich) und klicken Sie auf "Als Archiv speichern".
3. ➔ Bearbeiten Sie im Archiv die Datei: „*settings* → *opcuaclient* → *clients_configuration.conf*“ und setzen Sie dort *clients/0/add_remove_monitored_item_delay* = 100
4. ➔ Laden Sie die geänderte Konfiguration und starten die OPC UA Client App oder die ctrlX CORE neu.

3.2.2 Bug 1133347: OPC UA – Lizenz-Status wurde unter Umständen fälschlicherweise angezeigt, falls der Hochlauf der App fehlerhaft war

Beschreibung

Der Lizenz-Status der OPC UA App wurde unter Umständen falsch angezeigt, falls der Hochlauf der APP fehlerhaft war. Das führte dazu, dass fälschlicherweise eine fehlende Lizenz angezeigt wurde.

3.2.3 Bug 1137399: Falsche ErrorID bei ungültigem Identifier-Typ für UA_NodeGetInformation

Beschreibung

Wenn ein ungültiger Identifier-Typ (z.B. Numeric anstelle von String) für einen Bezeichner verwendet wurde (z.B. i=asdf), gab die Funktion UA_NodeGetInformation fälschlicherweise BadNotFound zurück.

Fehlerbehebung

Die Funktion gibt nun korrekterweise BadNodeIdInvalid zurück, wenn eine ungültige Kombination aus Bezeichner-Typ und Bezeichner-Format vorliegt.

3.2.4 Bug 1159217: OPC UA Client – Ausnahmefehler beim Betrieb von Subscription

Beschreibung

Im OPC UA Client trat beim Betrieb von Subscription Exceptions auf.

3.2.5 Bug 1163938: Anlegen von Subscriptions nach mehreren Netzwerk-Unterbrechungen nicht möglich

Beschreibung

Fand während einer aktiven Subscription innerhalb des Netzwerks mehrere Kommunikations-Unterbrechungen statt, so konnten unter Umständen keine neuen Subscriptions mehr angelegt werden. Auch die bestehende Subscription lieferte dann keine Daten mehr.

3.2.6 Bug 1174085: OPC UA Client – Beim Herunterfahren der OPC UA Client App wurden nicht alle Sessions geschlossen

Beschreibung

Beim Herunterfahren der OPC UA Client App wurden nicht alle Sessions (per SessionCloseRequest) von der Client-Seite geschlossen. Dies führte zu offenen Sessions auf Seiten der verbundenen OPC UA Server.

3.2.7 Bug 1174296: Schwerer Ausnahmefehler bei der Verwendung von Int32, Enums und Strukturen in Subscriptions**Beschreibung**

Bei der Verwendung von Int32, Enums und Strukturen in Subscriptions konnte es bei Timeout-Szenarien zum Server zu schweren Ausnahmefehlern kommen.

3.2.8 Bug 1174299: Fehlender Ordner "Objects" bei MonitoredItems welche Fehler übertragen**Beschreibung**

Bei der Verwendung mehrerer hundert Knoten in einer Subscription, welche einen Fehlercode liefern, konnte es dazu kommen, dass die Session keine Daten mehr liefert.

3.2.9 Bug 1182232: Data Layer Subscription liefert keine Daten**Beschreibung**

Wenn der Server bei der ersten Wertänderung einer Subscription einen Fehlercode BadWaitingForInitialData liefert, führte es dazu, dass die Subscription keine Daten lieferte.

3.2.10 Bug 1182763: OPC UA Client – Beim Löschen einer Session konnte unter bestimmten Umständen eine Exception auftreten**Beschreibung**

Beim Löschen einer Session trat unter Umständen eine Exception auf, falls gleichzeitig versucht wurde eine Verbindung für die Session aufzubauen. Die Exception führte zum Neustart der OPC UA Client App.

4 Version 4.4.1**4.1 Neue Funktionen****4.1.1 Feature 1003995: OPC UA Client – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X****Beschreibung**

Die OPC UA Client App basiert auf dem core24 und der ctrlX OS Version 4.X.

4.1.2 Feature 1004005: OPC UA Client – Update des OPC UA Stacks**Beschreibung**

In der OPC UA Client App ist die neuste Version des OPC UA Stacks verbaut.

4.1.3 Feature 1045456: OPC UA Client – Unterstützung von Floating-Lizenzen**Beschreibung**

Die OPC UA Client App unterstützt jetzt folgende Floating-Lizenz:

- SWL-XC*-UAC-OPCUA*CLT*SD*-Y1F1

4.1.4 Feature 1054450: Neue Funktionalität in der OPC UA Client App**Beschreibung**

Neue Funktionalität in der OPC UA Client App:

- Der OPC UA Client unterstützt jetzt Redundanz im kalten Failover-Modus. Dies entspricht der, in der OPC UA Spezifikation beschriebenen, nicht transparenten Redundanz ➔ (Non-transparent Redundancy) mit Failover-Modus "Kalt" ➔ (Cold).
- Unterstützung von weiteren Security-Policies:
 - ➔ ECC-nistP256
 - ➔ ECC-nistP384
- Anzeige des Health-Status der App.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 962373: OPC UA Client – Das Adressieren von OPC UA Knoten mit String-Knoten-IDs, die mit "/" enden, funktioniert nicht

Beschreibung

In der OPC UA Client App funktionierte das Adressieren von OPC UA Knoten mittels String-Knoten-IDs, die mit einem Schrägstrich ("/") enden, nicht.

Dadurch konnten die entsprechenden Knoten nicht gelesen, geschrieben oder gebrowst werden.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.2 Bug 1007205: OPC UA Client – Session wurde im Fehlerfall nicht korrekt beendet

Beschreibung

Im Falle eines Fehlers bei einer Client-Session wurde unter Umständen die Session nicht durch CloseSessionRequest korrekt von der OPC UA-Client App geschlossen. Dadurch konnte auf Seiten des OPC UA-Servers, die Session weiter aktiv bleiben, solange der Timeout noch nicht wirkte.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H

Helpdesk 8

Hotline 8

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 8

Support 8

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

