

Service Indicator App

Service Indicator für ctrlX OS

Version 4.6.1

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.1	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1097040: Verbesserte Verwaltung von CCD-Geräten . .	4
3.1.2	Feature 1109490: Verbesserungen Web-Oberfläche und User Experience	4
3.1.3	Feature 1132139: Detailansicht von Antrieben und Motoren . .	4
3.1.4	Feature 1138813: Vom Benutzer konfigurierbare Angaben zu Region und Kontaktdaten	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
3.2.1	Bug 1155910: Fehlerhafte Einheit bei Motorbetriebsstunden in exportierter Excel-Datei	5
4	Version 4.4.0	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 1004328: Neue Funktionen	5
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
4.2.1	Bug 1105158: Diagnosespalte zeigt nicht den tatsächlichen Status des Antriebs an	5
4.2.2	Bug 1105666: Zusammenfassungsindikator entspricht nicht dem korrekten Status der Geräte	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Service Indicator App Version 4.4.0
02	2026-03	Service Indicator App version 4.6.1

2 Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.1

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1097040: Verbesserte Verwaltung von CCD-Geräten

Beschreibung

QR-Codes werden nun separat für CCD-Master- und Slave-Geräte angezeigt.

3.1.2 Feature 1109490: Verbesserungen Web-Oberfläche und User Experience

Beschreibung

- Anzeige des QR-Codes erfolgt nun in einem scrollbaren Fenster
- Fehlermeldungen sind nun korrekt und richten sich nach dem Status der DCA App (nicht installiert, deaktiviert)
- Anzahl der Unterkomponenten, bei denen ein Problem vorliegt (Warnung/Fehler), wird nun in der Meldung in der Statusleiste angezeigt
- Kleinere Verbesserungen am Dialogfeld für Remote-Geräte und am Export-Dialog
- Einheiten für Geschwindigkeit, Drehmoment und Kraft werden nun entsprechend der Achskonfiguration korrekt angezeigt

3.1.3 Feature 1132139: Detailansicht von Antrieben und Motoren

Beschreibung

Durch Anklicken des Felds "Axisname" in jeder Zeile lässt sich ein Popup-Fenster öffnen, das weitere Details zum Antrieb und Motor der jeweiligen Achse anzeigt (Typ, Firmware, Seriennummer usw.).

3.1.4 Feature 1138813: Vom Benutzer konfigurierbare Angaben zu Region und Kontaktdaten

Beschreibung

Die im Bereich "Kontakt" der Benutzeroberfläche angezeigten Kontaktdaten können über die Schaltfläche "Konfigurieren" in der Antriebsübersicht für verschiedene Regionen angepasst werden (Kanada, China, DE/AT/CH, Indien, Mexiko, USA, Sonstige).

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1155910: Fehlerhafte Einheit bei Motorbetriebsstunden in exportierter Excel-Datei

Beschreibung

Die Einheit der Motorbetriebsstunden in der exportierten Excel-Datei konnte manchmal fehlerhaft sein.

Fehlerbehebung

Die Zeiteinheit (Stunden/Sekunden) wird in der Excel-Exportfunktion nun korrekt verarbeitet, was die Inkonsistenz der Werte behebt.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1004328: Neue Funktionen

Beschreibung

- In einer CCD-Topologie (CCD-Master + Slaves) verbundene Antriebe werden nun ordnungsgemäß von der Service Indicator App unterstützt.
- Die Web-Oberfläche der Exportfunktion wurde zur Vereinfachung der Bedienung optimiert.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1105158: Diagnosespalte zeigt nicht den tatsächlichen Status des Antriebs an

Beschreibung

Die Diagnosespalte in der Tabelle der Web-Oberfläche ändert sich in manchen Fällen nicht, wenn ein Fehler im Antrieb behoben wurde. Es wird angezeigt, dass sich der Antrieb weiterhin im Fehlerzustand befindet.

Fehlerbehebung

Der Caching-Mechanismus wurde verbessert, um eine schnellere Aktualisierung der Werte auf der Web-Oberfläche zu ermöglichen.

4.2.2 Bug 1105666: Zusammenfassungsindikator entspricht nicht dem korrekten Status der Geräte

Beschreibung

Die Ausgabe des Zusammenfassungsindikators entspricht nicht immer dem korrekten Status aller Geräte in der Tabelle der Service Indicator-Web-Oberfläche. Beispielsweise zeigt der Indikator manchmal "Gelb" an und die Meldung lautet "Ausfallwahrscheinlichkeit für ein oder mehrere Geräte", obwohl alle Geräte grün sind.

Fehlerbehebung

Der Caching-Mechanismus wurde verbessert, um eine schnellere Aktualisierung der Werte in der Web-Oberfläche zu ermöglichen.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Behobene Fehler und Änderungen	5
Bug 1105158	5
Bug 1105666	5
Bug 1155910	5

D

Detailansicht von Antrieben und Motoren . . .	4
Diagnosespalte zeigt nicht den tatsächlichen Status des Antriebs an	5

F

Feature 1004328	5
Feature 1097040	4
Feature 1109490	4
Feature 1132139	4
Feature 1138813	4
Fehlerhafte Einheit bei Motorbetriebsstunden in exportierter Excel-Datei	5

H

Helpdesk	6
Hinweise	4
Hotline	6

I

Informationen zu unseren Produkten	4
--	---

N

Neue Funktionen	4, 5
---------------------------	------

S

Service-Hotline	6
Support	6

V

Verbesserte Verwaltung von CCD-Geräten . . .	4
Verbesserungen Web-Oberfläche und User Experience	4
Vom Benutzer konfigurierbare Angaben zu Region und Kontaktdaten	4

Z

Zusammenfassungsindikator entspricht nicht dem korrekten Status der Geräte	5
---	---

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

