

дата выпуска: 22 апреля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ

№ π/π	Заключение	Стр.
	Текстовая часть	
1	Содержание	2
2	Введение	3
3	Описание существующего здания	4-5
4	Результаты обследования стен и пилонов в габаритах обследованных помещений	6-7
5	Результаты обследования перекрытия в габаритах обследованных помещений	8
6	Результаты обследования инженерных систем в габаритах обследованных помещений	9
7	Общие выводы	10-11
8	Использованные нормативно-правовые акты	12
9	Фотоматериал	13-15
	Графическая часть	
10	Ведомость листов графической части	16
11	План квартиры	17
12	План квартиры с результатами обследования	18
	Приложения	
13	Выписка СРО	19-20
14	Приказ о наделении работников ГБУ «Экспертный центр» правом подписания документов с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи	21-23

Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл.

Н. контроль

Изм. Колуч Лист № док Подпись Дата

 Стадия
 Лист
 Листов

 ТЗ
 1
 23

Содержание

ГБУ «Экспертный центр»

ВВЕДЕНИЕ

Данное Заключение разработано на основании:

- договора о проведении обследования квартиры, расположенной на 1-м этаже в многоквартирном жилом доме и оформлении заключения о техническом состоянии несущих конструкций здания и о возможности производства планируемых работ в жилом помещении в многоквартирном доме;
 - поэтажного плана и экспликации БТИ;
 - технического задания заказчика.

При проведении обследования был выполнен осмотр несущих и ограждающих конструкций рассматриваемой квартиры, выполнены обмеры стен и перекрытий. В процессе производства работ по переустройству и перепланировке предполагается затрагивание несущих конструкций здания.

По результатам обследования составлено Заключение о техническом состоянии несущих конструкций здания и о возможности производства планируемых работ в жилом помещении в многоквартирном доме.

Обследование квартиры выполнено в марте 2022 года.

±6. №							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
одипсь							
JA.							
Инв. № подл.							/lucm
NH6.	Merri	Va sur	Л.:	NO 2	П-Э	22.04.22	2
	Изм.	Колуч	/lucm	№ док	Подпись	Дата	

3

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ

1. Назначение существующего здания.	Жилой многоквартирный дом.						
2. Количество этажей и год постройки.	22-х этажный жилой дом с подземными этажами.						
	Здание построено в 2021-м году по индивидуальному проекту.						
	Не является памятником архитектуры.						
	Согласно ФЗ №384 от 20.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (введен в действие 01.07.2010) дом относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Обследуемая квартира расположена на 1-м этаже.						
3. Пространственная жесткость здания.	Обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных стен, пилонов и дисков перекрытий с жесткими связями.						
4. Описание элементов здания: а) наружные стены	многослойные;						
б) внутренние стены и опоры	монолитные железобетонные стены пилоны;						
в) наличие внутренних поперечных стен	имеются, в том числе стены лестничных клеток;						
г) междуэтажные перекрытия	монолитные железобетонные;						
д) чердачное перекрытие	монолитное железобетонное;						
е) перемычки над оконными и дверными проёмами							
ж) крыша и кровля	не обследовались.						
ж) крыша и кроыл							

22.04.22

Дата

Подпись

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Кол.уч

Изм.

Лист № док

		5
	а) фасадов; б) деформации	а) удовлетворительное; б) не выявлены.
	6. Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток).	Площадка вокруг здания спланирована и благоустроена, отмостки имеются.
	7. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов.	Балконы выполнены из монолитных железобетонных плит, являющихся продолжением плит перекрытий.
	8. Фасады.	Наружные стены облицованы клинкерной плиткой в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.
	9. Лестницы.	Двухмаршевые, железобетонные лестничные марши и площадки.
	10. Перегородки.	Межкомнатные перегородки выполнены из гипсовых плит, толщиной 80мм.
		Межквартирные перегородки выполнены из кладки ячеистобетонных блоков.
	11. Оконные и дверные заполнения.	Окна из вакуумных стеклопакетов в алюминиевых переплетах. Входная дверь металлическая.
	12. Планировочные решения.	Квартирного типа.
	13. Прочие сведения.	Дом оборудован всеми видами инженерного обеспечения, не газифицирован. Здание с внутренним организованным водостоком.
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
. году:		
Инв. № подл.		/lucm 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕН В ГАБАРИТАХ ОБСЛЕДОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(Обследование стен выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования).

1. Конструкции наружных и	Наружная стена – многослойная
внутренних стен.	ограждающая стена, выполнена из
	кладки ячеистобетонных блоков,
	эффективного утеплителя, со
	стороны фасада выполнена
	облицовка клинкерной плиткой в
	составе навесной фасадной системы с
	воздушным зазором, общей
	толщиной - 460мм.
	Внутренние стены - несущие
	монолитные железобетонные,
	толщиной 200мм.
2. Наружное оформление стен.	Наружные стены облицованы
	клинкерной плиткой в составе
	навесной фасадной системы с
	воздушным зазором.
	Со стороны помещения стены без
	отделки.
3. Материалы стен.	Наружные несущие стены: бетон
1	класса В25, арматурная сталь,
	энергоэффективный утеплитель из
	минераловатных плит, клинкерные
	панели.
	Внутренние несущие стены и
	пилоны: бетон класса В25;
	арматурная сталь.
1 TT V	1 11
4. Наличие сырости и капиллярной влаги.	Не выявлено.
5. Гидроизоляция стен.	Не обследовалась.
6. Отступление от ВСН 58-88 (р).	При проведении обследования не
	выявлено.

					22.04.22
Изм.	Кол.уч	/lucm	№ док	Подпись	Дата

Взам. инв. №

ИНВ. № подл.

/lucm 5

7

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ В ГАБАРИТАХ ОБСЛЕДОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования).

1. Тип перекрытий.	Перекрытия над подвалом и 1-м
	этажом – монолитные
	железобетонные плоские плиты.
	Плиты перекрытия опираются на
	несущие стены здания.
2. Заполнение.	Цементно-песчаная стяжка – 40-
	50мм.
	Монолитная железобетонная плита.
	В зоне санузла выполнена гидроизоляция.
3. Полы – материал и состояние.	Чистовое покрытие полов на момент
3. Полы – материал и состояние.	обследования не выполнено.
4 T 1	
4. Дефекты перекрытия (коррозия	Дефектов, снижающих несущую
металла, прогибы, протечки и т.д.)	
	выявлено.
5. Показатели прочности материала	Прочность элементов перекрытий не
элементов перекрытия и	снижена. Бетон класс В25.
поправочные коэффициенты к	
ним.	
б. Содержание перекрытий.	Удовлетворительное.
	-
Отступление от ВСН 58-88(р).	Не выявлено.
7. Выводы и рекомендации.	7.1 По результатам проведенного
	обследования, согласно ГОСТ 31937-
	2011 и СП 13-102-2003, перекрытия
	над подвалом и 1-м этажом
	находятся в «работоспособном»
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем.
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит перекрытия согласно проведенного
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит перекрытия согласно проведенного обследования и анализа имеющихся
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит перекрытия согласно проведенного обследования и анализа имеющихся данных, рекомендуется принять
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит перекрытия согласно проведенного обследования и анализа имеющихся данных, рекомендуется принять 800кг/м2 (распределённой расчетной
	находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 7.2 Несущую способность плит перекрытия согласно проведенного обследования и анализа имеющихся

22.04.22

Дата

Подпись

Лист № док

Взам. инв. №

Подпись и дата

ИНВ. № подл.

Изм.

Кол.уч

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ГАБАРИТАХ ОБСЛЕДОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(Обследование инженерных систем выполнено визуально. Ниже приводятся результаты обследования).

- 1. Подводящие магистрали системы центрального отопления проложены по полу, дефектов не обнаружено. Общее состояние системы центрального отопления оценивается как удовлетворительное.
- 2. В здании смонтирована система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистрали. Стояки Д=25 из ПВХ труб проложены открыто, дефектов не обнаружено. Система холодного водоснабжения в квартире находится в удовлетворительном состоянии.
- 3. В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистрали. Стояки Д=25мм из ПВХ труб проложены открыто, дефектов не обнаружено. Система горячего водоснабжения в квартире находится в удовлетворительном состоянии.
- 4. В здании смонтирована система внутренней канализации из канализационных труб ПВХ Д=50,100 мм. Стояки проложены открыто. Система внутренней канализации в квартире находится в удовлетворительном состоянии.
- 5. В помещениях смонтирована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением. Поступление приточного воздуха предусмотрено через открываемые регулируемые створки окон и воздушный клапан. Из помещений кухни и санузла воздух удаляется посредством вертикальных вытяжных каналов. Система вентиляции в квартире находится в удовлетворительном состоянии.

							кухни и санузла воздух удаляется посредст					
	вертикальных вытяжных каналов. Система вентиляции в квартире находится в удовлетворительном состоянии.											
		в уд	COBJIC	твор.	итслон		СТОЛПИИ.					
\square												
ᄔ												
흳												
Взам. инв. №												
Baar												
dama												
Подпись и дата												
Под												
ī.												
Инв. Nº подл.								Лист				
Z 56.						22.04.22		8				
	Изм.	Кол.уч	/lucm	№ док	Подпись	Дата		Ü				

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. В результате обследования конструкций квартиры установлено:

- 1.1. Обследованная квартира расположена на 1-м этаже 22-х этажного многоквартирного жилого дома, построенного в 2021-м году по индивидуальному проекту.
- 1.2. Наружная стена многослойная ограждающая стена, выполнена из кладки ячеистобетонных блоков, эффективного утеплителя, со стороны фасада выполнена облицовка клинкерной плиткой в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором, общей толщиной 460мм.

 Внутренние стены несущие монолитные железобетонные толщиной

Внутренние стены - несущие монолитные железобетонные, толщиной 200мм.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003 стены находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем.

1.3. Перекрытия над подвалом и 1-м этажом – монолитные железобетонные плоские плиты.

Плиты перекрытия опираются на несущие стены здания.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003 перекрытия находятся в «работоспособном» техническом состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем.

- 1.4. Межкомнатные перегородки выполнены из гипсовых плит, толщиной 80мм. Межквартирные перегородки выполнены из кладки ячеистобетонных блоков.
- 1.5. Предполагается устройство антресоли из металлоконструкций, передачей нагрузки на несущий каркас здания – стены. Конструкцию выполнить ПО отдельно разработанному соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП, СП 54.13330.2020 «Злания Γ. жилые многоквартирные».
- 1.6. В квартире сохранены стояки отопления, канализации, системы холодного и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы.

2. В процессе проведения работ по переустройству и перепланировке квартиры планируются следующие виды работ:

демонтаж ненесущих перегородок;

Взам. инв.

Подпись и дата

ИНВ. № подл.

- монтаж новых ненесущих перегородок из современных облегчённых материалов, в том числе с дверными проёмами, с зонирование жилых помещений, санузлов, кухни-ниши и иных помещений;
- устройство чистовых покрытий полов без затрагивания конструкции междуэтажных перекрытий;
- установка нового сантехнического оборудования;

_	- :	устро	ойств	во гидр	оизол	яции полов с заведением на стены не менее 200	MM;
							/lucm
					22.04.22		0
Изм.	Колуч	/lucm	№ док	Подпись	Дата		7

- устройство шумоизоляции полов;
- установка электрической плиты;
- устройство антресоли из металлоконструкций, с передачей нагрузки на несущий каркас здания;
- монтаж лестницы из облегченных материалов.

3. На основании вышеизложенного можно заключить:

- 3.1. Общее техническое состояние основных конструкций (стены и перекрытия) обследованной квартиры «работоспособное», ненесущих конструкций и инженерных систем «удовлетворительное», эксплуатационные качества их не нарушены.
- 3.2. Расположение основных инженерных коммуникаций здания не изменяется.
- 3.3. Согласно статье 7 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (введен в действие с 01.07.2010) и в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ ч.17, п.4 механическая безопасность квартиры и всего здания не нарушена.
- 3.4. На основании проведённого обследования технического состояния квартиры, а также на основании Жилищного кодекса РФ от 29.12.04 г. № 188-ФЗ, Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП «Об организации переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах», переустройство и перепланировка квартиры технически возможны по отдельно разработанному проекту.

		П	омен ереп азра	лани		ква	ртиры	_	м, пс _і возмож	 отдельн
<u> </u>										
200										
						22.04.22			 	 /lu
٠ [Изм.	Кол.уч	/lucm	№ док	Подпись	Дата				1

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 1. требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в РФ»;
 - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»; 3.
 - 4. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
 - 5. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
 - 6. СП 29.13330.2011 «Полы»;
 - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 15.
 - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 16.
 - 17. СП 54.13330.2020 «Здания жилые многоквартирные»;
- 18. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
 - 19. СП 61.11330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- 20. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 21.
 - 22. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
 - 23. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 - 24. МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов»;
- 25. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
 - МГСН 3.01-01 «Жилые здания»; 26.

Взам. инв.

Подпись и дата

. № подл.

- МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов»; 27.
- 28. Постановление Правительства города Москвы от 25.10.2011г. №508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах». (действующая редакция).
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007г. № 494);
- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
- ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения 31. прочности (с Поправкой);

32. ГОСТ 5802-86. «Растворы строительные; Методы испытаний»;													
	33. №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»;												
	34. Постановление Правительства Москвы №432-ПП от 27.08.2012г. "О												
П	еречі	не сл	учаеі	в, при в	соторі	ых получение разрешения на строительство не							
T]	ребуе	ется"	•										
	35	. 1	8. ФЗ	3-384 o	г 25.1	2.2009 г. «Технический регламент о безопасност	ги						
3,	даниі	йис	оорух	кений ((с изм	енениями на 2 июля 2013 года)».							
/lucm													
22.04.22													
Изм. Колуч Лист № док Подпись Дата													






Фото 1. Фрагмент фасада.

	9	B3QM. UHB. Nº		
		Подпись и дата		
	C 914 0	MHb. Nº noda.		

					22.04.22
Изм.	Кол.уч	/lucm	№ док	Подпись	Дата

/lucm 13



Фото 2. Квартира. Общий вид.



Фото 3. С/у квартиры.

 Изм.
 Колуч
 Лист
 № док
 Подпись
 Дата

Инв. № подл.


/lucm 14

ВЕДОМОСТЬ ЛИСТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

/lucm	Наименование раздела (подраздела)	Стр.
1	Ведомость листов графической части	16
2	План квартиры	17
3	План квартиры с результатами обследования	18

	_									
Щ.	 -									
Взам. инв. №										
Взам.										
J J										
Подпись и дата										
Подп	Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата				
	Разра	δοπαл				22.04.22	Заключение о техническом состоянии	Стадия	/lucm	/lucmo8
одл.							несущих конструкций здания	Т3	1	3
Инв. № подл.							Ведомость листов графической части	ГБУ "Эк	спертн	ый центр"
_	1									

$\frac{\Pi$ ЛАН КВАРТИРЫ $1-\bar{u}$ этаж M1:100



ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ

		Этаж	Номер	Характеристика	Обща	я площа	.дь м ²	вспо	Площадь м., исполь	3. M ²
	Комнаты	комнаты	комнат и помещений	Всего	Основ.	Вспом.	Лоджия	Балкон	Прочее	
L		1	1	Жилая без характеристики	18.4	18.4				
			2	Санузел совмещенный	2.5		2.5			
			3	Коридор	4.3		4.3			
				Итого по помещению:	25.2	18.4	6.8			

Условные обозначения:

Взам. инв. №

•	-	вход	в	квартиру


 $\left(\begin{array}{c} 1\\ 2\overline{1}.9 \end{array}\right)$

- номер помещения и его площадь;

- стена, перегородка;
- 4.26
- линейный размер.

дата										
Подпись	Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата				
	Разра	ιδομαν				22.04.22	Заключение о техническом состоянии	Стадия	/lucm	Листов
подл.							несущих конструкций здания	Т3	2	3
Инв. № г							План квартиры ГБУ "		кспертн	ый центр"

ПЛАН КВАРТИРЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 1-ū этаж М1:100



- вертикальные несущие конструкции

PA3PE3 1-1 M1:50





СХЕМА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КВАРТИРЫ 1-ū этаж М1:100



Результаты обследования несущих конструкций здания в габаритах обследованного помещения:

- 1. Обследование № 1. наружная стена, ограждающего типа, многослойная, выполнена из кладки ячеистобетонных блоков, утеплителя из минераловатных плит, с облицовкой клинкерной плиткой в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором, общей толщиной 460мм. Дефектов и повреждений не выявлено.
- 2. Обследование № 2,3,4. внутренняя стена, несущая, выполнена из монолитного железобетона (бетон класса B25), толщиной 200мм.
- 3. Обследование № 5. перегородка, выполнена из гипсовых плит, толщиной 80мм.
- 4. Обследование № 6. перегородка, выполнена из кладки ячеистобетонных блоков.

Примечания:

- 1. Расстановка и нумерация координационных осей приняты условно.
- 2. Подводки системы отопления к радиаторам выполнены по полу.

	_		_						
Изм.	Кол. уч.	Nucm	№ док.	Подпись	Дата				
азро	ιδοπαν				22.04.22	Заключение о техническом состоянии	Стадия	/lucm	Листов
						несущих конструкций здания	Т3	3	3
						План квартиры с результатами обследования	ГБУ "Эк	кспертні	ый центр



DUNINGUA ES DECEDA

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«05» апреля 2022 г. № 318/01 XO

Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», Ассоциация «Гео»

основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания

ул. Коровий Вал, дом 9, г. Москва, 119049, www.srogeo.ru, info@srogeo.ru

СРО-И-034-01102012

выдана Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр»

Наименование	Сведения					
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:						
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр», ГБУ «ЭЦ»					
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7702822572					
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1137746831408					
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	129090, г.Москва, просп.Мира, дом 19, каб.303					
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)						
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимато саморегулируемой организации:	еля или юридического лица в					
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	318					
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального	29 января 2018 г.					

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число,

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 29 января 2018 г. № 0318-01 саморегулируемой организации

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 29 января 2018 г. организации (число, месяц, год)

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять

инженерные изыскания,

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение

инженерных изысканий,

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального троительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

в отношении объектов использования атомной энергии

29.01.2018

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить). а) первый 3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствампо договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): предельный (совокупный) размер обязательств по договорам строительного подряда не превышает 25 000 000 рублей а) первый 4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц,

Генеральный директор



Волков А.А.



Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР»

Юридический адрес: 129090 Москва, Проспект Мира, д. 19 Фактический адрес:119019 Москва, ул. Новый Арбат, д. 11 стр. 1 тел.: 8(495) 926-39-46, e-mail: exp-center@control.mos.ru ОКПО 18125794, ОГРН 1137746831408, ИНН/КПП 7702822572/770201001

ПРИКАЗ

16.03.2021

Nº 28

О наделении работников ГБУ «Экспертный центр» правом подписания документов с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи

В целях перевода коммерческой деятельности отдела технической экспертизы и проектирования на электронный документооборот ГБУ «Экспертный центр»

приказываю:

1. Наделить правом подписания документов с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи следующих сотрудников ГБУ «Экспертный центр» - отдела технической экспертизы и проектирования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Лапеев Сергей Юрьевич	Заместитель директора
2		Начальник отдела
		технической экспертизы
	Головатов Александр Васильевич	и проектирования
3		Заведующий Сектором -
		главный инженер
	Купцов Андрей Владимирович	проекта
4		Заведующий Сектором-
		главный инженер
	Коломин Виктор Борисович	проекта

5		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Лебедев Михаил Константинович	изысканий
6		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Соловьев Алексей Юрьевич	изысканий
7		Консультант сектора
	Токарев Олег Борисович	проектирования
8		Инженер сектора
	Нактанова Буган Мергеновна	проектирования
		Ведущий инженер
9		Сектора
	Эберт Ирина Александровна	проектирования
10		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Лебединец Александр Валентинович	изысканий
11	, i samp swittings i	Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Гурциев Виталий Шамильевич	изысканий
12		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Гридина Татьяна Викторовна	изысканий
13		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Манин Дмитрий Анатольевич	изысканий
14		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Филин Алексей Владимирович	изысканий
15	•	Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Демина Мария Александровна	изысканий
16		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Башмурин Николай Владимирович	изысканий
17		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Банов Михаил Евгеньевич	изысканий
18	-	Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Наумов Арсений Николаевич	изысканий
19		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Самойлов Владимир Александрович	изысканий

20		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Макеев Сергей Владимирович	изысканий
21		Инженер Сектора
	Жеребнов Станислав Сергеевич	инженерных изысканий
22		Ведущий инженер
		Сектора инженерных
	Рычев Александр Сергеевич	изысканий
23		Ведущий инженер
		Сектора
	Семёнова Ольга Владимировна	проектирования
24		Ведущий инженер
		Сектора
	Манина Галина Анатольевна	проектирования
25		Ведущий инженер
		Сектора
	Якушкова Ольга Николаевна	проектирования
26		Инженер Сектора
	Ильницкая Анна Сергеевна	проектирования

2. Контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя директора Лапеева С.Ю.

Директор



И.С. Павлов