

Lista 8 – EESEP

1)





2)

Medidas críticas: I₃

Conjuntos críticos: (I₁, F₁ e F₂) e (F₅ e I₆)

3)

Não é possível estimar todas as variáveis de estado.

- i. As ilhas observáveis são 1-2-3, 4 e 5.
- ii. Adicionando a medida de fluxo no ramo (1-2) não é possível estimar todas as variáveis de estado. Adicionando a medida de fluxo no ramo (3-4) é possível estimar todas as variáveis de estado. Adicionando a medida de injeção na barra 3 é possível estimar todas as variáveis de estado.