# 2019年贵州省职业院校技能大赛

(中职组)现代制造技术技能竞赛

"模具制造技术"项目竞赛

(<u>样题</u>)

(总时间: 300 分钟)

任 务 书

二〇一九年三月十六日

# 注意事项

- 1. 参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则,如有违反,则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。
- 2. 参赛选手的比赛任务书用参赛证号、工位号标识,不得写有姓名或与身份有关的信息,否则视为作弊,成绩无效。
- 3. 比赛任务书当场启封,当场有效。比赛任务书按一队一份分发,竞赛结束后当场收回, 不允许参赛选手夹带离开赛场,也不允许参赛选手摘录有关内容,否则按违纪处理。
- 4. 各参赛队注意合理分工,所有选手应配合在规定的比赛时间内完成全部任务,比赛结束时,各选手不得进行任何操作。
- 5. 请在比赛过程中注意实时保存文件,由于参赛选手操作不当而造成计算机"死机"、"重新启动"、"关闭"等一切问题,责任自负。
- 6. 在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或特别记号,否则将视为作弊。
- 7. 由于恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的,取消竞赛资格。
- 8. 请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求, 竞赛过程中如有异议, 可向现场裁判人员反映, 不得扰乱赛场秩序。
- 9. 遵守赛场纪律, 尊重考评人员, 服从安排。
- 10. 所有电子文件按规定复制到赛场提供的 U 盘移动存储器中,装入信封封好,选手和裁判共同签字确认。

# 赛项说明

- 1. 本届注塑模具技能比赛参赛选手除了需数控切削加工和钳工加工外,还需要进行烟灰缸 塑件数字建模设计、成型零件 3D 数字建模设计及 2D 零件图的设计、模具装调和试模的 操作,赛程时间仅为 300 分钟,2 名比赛选手必需分配好各自承担的任务,协同完成整 个项目。
- 2. 加工成型零件的材料为 45 号钢。成型零件的钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、修配、研磨等 钳加工需要的钻头、铰刀、丝锥、研磨等工具需自带(赛前一周左右,公布选手自带刀 具、工具清单)。大赛赞助商提供给选手的是: 半成品模具、需加工的成型零件毛坯料。
- 3. 考虑裁判评分需要,成型零件模型文件需要包含数控加工所有的图形数据,以\*\*. X\_T 文件格式保存;成型零件2D零件图纸需要包含加工的数据,以\*\*. PDF文件格式保存。
- 4. 顶针的长度已加工到位,选手无需加工。
- 5. 成型零件型面的粗糙度要小,选手自带手动和气动工具进行抛光、研磨。
- 6. 在试模任务中,参赛选手现场填写试模报告,内容包括:模具安装步骤、成型参数的选择——温度、压力、和时间等内容)。供应商技术人员根据选手提供的成型参数和模具安装步骤,进行试模。
- 7. 比赛结束时上缴装配后的模具要求所有零部件可拆卸的。如果使用常规手段无法拆卸, 并导致零件尺寸不能检验,该部分零件尺寸检验分数视为零分。
- 8. 参赛选手只能加工型腔镶块、型芯镶块 2 个模具成型零件。型腔镶块、型芯镶块与模板 联接的螺纹孔大小、位置,与模板水孔连接的布置及位置,顶杆孔的大小、位置(见附 图 3、附图 4),不得加工大赛赞助商提供给选手的半成品模具零部件,否则模具外观分 数视为零分。

### 一、任务名称

烟灰缸塑件模具成型零件加工、模具装配和试模

#### 二、任务概述

#### (一) 建模设计

- 1. 创建烟灰缸塑件 3D 数字模型。
- 2. 设计需要加工的型腔镶块、型芯镶块 2 个成型零件 3D 数字模型。
- 3. 设计型腔镶块、型芯镶块 2 个成型零件 2D 零件图。

#### (二) 成型零件加工

- 1. 型腔镶块、型芯镶块 2 个成型零件数控编程。
- 2. 型腔镶块、型芯镶块 2 个成型零件数控加工。
- 3. 填写型腔镶块、型芯镶块(2个)成型零件数控加工程序单。

#### (三) 模具装配、调整和试模

- 1. 型腔镶块、型芯镶块 2 个成型零件的钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、修配、研磨等钳加工、模具装配及调整。
- 2. 模具在成型机上调试。

#### 三、项目任务

#### 1. 背景资料

烟灰缸塑件的材料为 ABS,客户需要 5000 件,属中小批量生产。

烟灰缸塑件图 (附图1) 所示。

模具装配图 (附图 2) 所示。

型腔镶块螺纹孔及水路布置图(附图3)所示。

型芯镶块螺纹孔、水路及顶杆孔布置图(附图4)所示。

#### 2. 任务、要求与提交物

参赛选手在 5 个小时内,根据给定的连接盖塑件制件图(附图 1)、模具装配图(附图 2)、型腔镶块螺纹孔及水路布置图(附图 3)及型芯镶块螺纹孔、水路及顶杆孔布置图(附图 4),需要设计加工成型零件的毛坯,完成如下项目任务:

#### 项目一:产品数字建模设计

任务 1. 创建制件 3D 模型。

参赛选手按给定塑件制件图,完成烟灰缸塑件三维模型设计。完成后提交原文件格式或"**X\_T**"格式的文件,在 U 盘中创建一个文件夹命名为"(**工位号**) XX-3D",并以(**工位号**) XX-3D-1.\*及 XX-3D-1. **X T** 文件名保存。

任务 2. 设计需要加工的模具成型零件 3D 数字模型。(塑件收缩率为 0.5%)。

参赛选手依据建立的制件 3D 数字模型, 斜顶、滑块 2D 零件图,完成需要加工的型腔镶块、型芯镶块 2 个模具成形零件 3D 数字模型创建的任务。完成后提交原文件格式或"X\_T"格式的文件,在 U 盘中创建一个(工位号) XX-3D 文件夹,在 XX-3D 文件夹中以(工位号) XX-3D-XQXK.\*及 XX-3D-XQXK.X\_T(型腔镶块)、XX-3D-XXXK.\*及 XX-3D-XXXK.X\_T(型芯镶块)2个文件名保存。

任务 3. 绘制需要加工的模具成型零件图。

参赛选手依据建立的型腔镶块、型芯镶块 3D 数字模型,完成型腔镶块、型芯镶块 2D 零件图设计的任务。完成后提交"PDF"格式文件,在 U 盘中创建一个(工位号)XX-2D 文件夹,以(工位号)XX-2D-XQXK.PDF(型腔镶块)、XX-2D-XXXK.PDF(型芯镶块)文件名保存。

#### 项目二:成型零件加工

任务 1. 根据模具成形零件的数字模型生成数控加工程序,并填写数控加工程序单。

参赛选手依据建立的型腔镶块、型芯镶块成型零件的 3D 数字模型,完成需要加工的型腔镶块、型芯镶块成型零件数控加工程序编写的任务,并填写型腔镶块、型芯镶块(2个)成型零件数控加工程序单。在 U 盘中(工位号) XX-SKCX 文件夹,填写数控加工程序单.doc文件中要求的内容,并以原文件名保存。

任务 2. 操作数控机床加工模具成型零件。

参赛选手依据数字模型生成数控加工程序,操作数控机床,完成**型腔镶块、型芯镶块、 滑块**成型零件的加工。

#### 项目三: 模具装配和试模

任务 1: 根据给定的装配图,装配、调整模具。

参赛选手依据给定的**滑块** 2D 零件图及自行绘制的**型腔镶块、型芯镶块的** 2D **零件图**, 进行**型腔镶块、型芯镶块**成型零件的钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、修配、研磨等钳加工操作;


依据给定的模具装配图、模架拆卸件、紧固件及其它标准件,完成模具的修配、调整, 最终完成模具装配、调整的任务。


#### 任务 2: 模具安装

参赛选手填写模具安装成型设备及调试的步骤,供应商技术人员进行模具安装到成型 设备上、模具闭合、开启及顶出等操作,完成模具在成型设备安装的任务。


任务 3: 试模,成型加工出合格制件。

参赛选手现场填写注塑成型调试参数数据,供应商技术人员根据选手提供的成型参数进行设置及调试,注射成型塑件,完成成型合格制件的任务。整个过程只能注射 10 个制件,选取 1 个制件提交,装入密封袋封好,选手和裁判共同签字确认。






附图 3: 型腔镶块螺纹孔及水路布置图



附图 4: 型芯镶块螺纹孔、水路及顶杆孔布置图



# 四、数控加工程序单及注塑调试工艺单

竞赛现场提供。