




- 考核要求:
 1、按装配图装配,装配图后3个轮能同时接触平面;
 3个轮能同时滚动
 2、不准用纱布及挫刀等修饰表面(可清理毛刺);
 3、未注公差尺寸按IT13;
 4、直边倒角0.3X45°.


| 项目号 | 零件号 | 说明 | 数量 |
|-----|-------|----|----|
| 1 | 四轴职工1 | | 1 |
| 2 | 四轴职工2 | | 3 |
| 3 | 四轴职工3 | | 2 |


| 加工中心(四轴 | | | (四轴) | 装配图 | | | |
|---------|--------------------|-----|---------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| | , , , , , _ | , – | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 比例 | 数量 | 共3张 | |
| 制图 | | | | 1:1.5 | | 第1张 | |
| 校对 | | | | Ħ | 只工组 | | |
| 审核 | | | | H | 八上组 | | |




















视图 B 比例 1 : 1.5




- 考核要求:
 1、按装配图装配,装配图后3个轮能同时接触平面;
 3个轮能同时滚动
 2、不准用纱布及挫刀等修饰表面(可清理毛刺);
 3、未注公差尺寸按IT13;
 4、直边倒角0.3X45°.

| 加工中心(四轴) | | | | 主体 | | | |
|----------|--|--|-------------|-------|-----|-----|--|
| | | | 比例 | 数量 | 共3张 | | |
| 制图 | | | | 1:1.5 | 1件 | 第2张 | |
| 校对 | | | 45 <i>#</i> | 职工组 | | | |
| 审核 | | | | 奶土组 | | | |







- 考核要求:
 1、按装配图装配,装配图后3个轮能同时接触平面;
 3个轮能同时滚动
 2、不准用纱布及挫刀等修饰表面(可清理毛刺);
 3、未注公差尺寸按IT13;
 4、直边倒角0.3X45°

| 加工中心(四轴) | | | | 轮 | | | |
|----------|--|--|------|-----|-----|-----|--|
| | | | 比例 | 数量 | 共3张 | | |
| 制图 | | | | 1:1 | 3件 | 第3张 | |
| 校对 | | | 2A12 | | | | |
| 审核 | | | | 职工组 | | | |