



- 考核要求:
  1、件1和件2的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  2、件1和件3的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  3、件3和件4的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  4、件1和件2轮廓形面应能插入销钉配合;


- 5、件1和件3的轮廓形面配合可自由旋转360°;
- 6、件3与件4安装配合后应可完成0~90°的升降; 7、未注公差尺寸按IT13; 8、利边倒钝。





	数铣(	图纸1			
	<i>&gt;</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	比例	重量	共5张	
制图					第1张
校对		45#	装配体		
审核			<b>太阳</b> 件		
















## 考核要求:


- 1、件1和件2的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm; 2、件1和件3的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm; 3、件3和件4的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm; 4、件1和件2轮廓形面应能插入销钉配合;
- 5、件1和件3的轮廓形面配合可自由旋转360°;
- 6、件3与件4安装配合后应可完成0~90°的升降; 7、未注公差尺寸按IT13; 8、利边倒钝。


	数铣(注	汽车起	图纸2			
		, _	比例	重量	共5张	
制图						第2张
校对			45#		件1	
审核					1十1	



审核










- 考核要求:
  1、件1和件2的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  2、件1和件3的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  3、件3和件4的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  4、件1和件2轮廓形面应能插入销钉配合;


- 5、件1和件3的轮廓形面配合可自由旋转360°; 6、件3与件4安装配合后应可完成0~90°的升降; 7、未注公差尺寸按IT13; 8、利边倒钝。






	数铣(	图纸4				
				比例	重量	共5张
制图						第4张
校对			45#		件3	
审核					ITJ	







- 考核要求:
  1、件1和件2的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  2、件1和件3的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  3、件3和件4的轮廓形面配合间隙为0.1mm,单边配合间隙≤0.05mm;
  4、件1和件2轮廓形面应能插入销钉配合;
- 5、件1和件3的轮廓形面配合可自由旋转360°;
- 6、件3与件4安装配合后应可完成0~90°的升降; 7、未注公差尺寸按IT13; 8、利边倒钝。

	数铣(	图纸5				
	<i>79</i> <b>7</b> 9 6		比例	重量	共5张	
制图						第5张
校对			45#		件4	
审核					174	