
故障碼	0065	錯號碼顯示	YES	NO
故障類別	電池	警示符號閃爍	YES	NO
故障明細	騎行電壓過低	腳踏助力	YES	NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	YES	NO
STEP	檢查內容			
1	關閉系統電源,並重新安裝電池,若	故障同前,請跳至步驟2。		
2	更换一组新的電池,若故障同前,請	跳至步驟 3。		
3	3.1 更换驅動器,先取下電池。	3.2 拔開驅動器端的電機	端子。	

3.3 拔開驅動器端的感應器端子。




3.5 鬆開十字螺絲並取下驅動器。

3



3.4 拔開驅動器端的顯示器端子。



- 3.6 安裝新的驅動器並鎖上十字螺絲。
- 3.7 連接驅動器端的電機端子。
- 3.8 連接驅動器端的感應器端子。
- 3.9 連接驅動器端的顯示器端子。
- 3.10 安裝電池。