컴퓨터 구조

Pipeline Architecture



학 과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 이성원교수님

학 번: 2017202087

성 명: 홍 세 정

1. 실험 내용

Instruction : Pipeline Architecture에서 selection sort하는 코드를 harzrd가 생기지 않게 구현하고, 이 코드를 scheduling하여 코드 사이즈를 줄여 효율적으로 구현한다. Scheduling한 코드를 unrolling하여 코드 사이즈는 늘어나지만, cycle 수를 줄여 구현하고, 이 코드 또한 scheduling하여 코드 사이즈를 더욱더 줄일 수 있다.


Harzard : speed를 줄이기 위해 pipeline한다. 이 때 instruction을 stage에 맞게 순차적으로 적용하여 처리되는 시간을 줄였을 때 몇 가지 문제가 발생하는 것이다. Instruction이다음 clock cycle에서 정상적으로 수행되지 못하는 것을 나타낸다. Harzard의 종류에는 structural hazarde, data hazard, control harzard 3가지로 나눌 수 있다.

Structural harzard

하드웨어가 여러 명령들의 수행을 지원하지 않기 때문에 발생한다.(자원 충돌) Instruction memory와 data memory가 합쳐져서 하나의 메모리만 존재할 때 같은 시간에 memory access와 fetch가 동시에 접근하면서 일어나는 문제이다. 해결 방법은 memory를 나누는 방법이 있다. 또한, lw instruction 이후에 stall을 추가하여 명령어의실행을 지연시킨다.

Data harzard

명령의 값이 현재 파이프라인에서 수행 중인 이전 명령의 값에 종속하여 발생한다. 예를 들면 add r1, r2, r3 add r4, r1, r2 명령어를 구현한다고 하였을 때 두번째 명령어에서 첫번째 줄의 결과 값을 이용한다. Single, multi에서는 한 명령어가 다 끝난 후에다음 명령어를 실행하기 때문에 문제가 생기지 않는다. 하지만 이처럼 pipeline에서는



결과 값이 저장되기 전에(EXEC state 실행 전)에 다음 명령어를 실행하기 때문에 원하는 결과값이 나오지 않게 된다. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 위 그림처럼 연결을 해주어 값을 미리 전달할 수 있게 한다. 또, 첫번째 명령어와 두번째 명령어 사이에 NOP처럼 아무런 영향이 없는 명령을 넣어 값이 완전히 바뀐 후 두번째 명령어를 수행하는 방법을 사용할 수 있다.


- Contraol harzard

Jump, branch 명령어에 의해서 발생한다. 이동이 결정된 시점에 잘못된 명령이 파이 프라인에 있기 때문에 발생한다. Jump나 barnch가 발생하고 그 결과가 판단되기 전까지 진행하 잘못된 실행을 하게 되어 harzard가 발생하게 된다. Jump나 branch 뒤에 stall을 추가하여 판단을 완료한 후 다음 명령어를 실행하도록 지연시키는 해결 방법이 있고, branch를 예측하는 방법이 있다. 예측하는 방법은 다소 오류가 있을 수 있다.

Harzard를 피하기 위한 방법에는 h/w forwarding, s/w code scheduling 방법이 있다.

- H/W-Forwarding

lw 혹은 sw instruction으로 memory에서 나온 값을 가져오게 할 수 있다. 중간 값을 가져오는 방법이다. 구조를 바꾸어서 해결하는 방법이다. 이전 명령이 끝나기 전에 연산이 끝난 중간 값을 다음 명령어에 가져와 계산하는 방법이라고 할 수 있다.



S/W-code scheduling

명령어의 순서를 바꾸면서 문제를 해결한다. Scheduling을 해주지 않으면 NOP인 명령어를 사이에 집어넣어 순서를 뒤로 미뤄준다. 다만 이 방법은 cycle이 너무 많이 늘어나 효율적인 코드는 아니다 그래서, 명령어의 순서를 바꿔주어 NOP을 없애 주는 방식으로 scheduling을 하여 코드 사이즈를 줄여줄 수 있다. 여기서 명령어의 순서를 바꿔줄 때는 아무거나 바꿔주면 안되고, 아무런 영향을 받지 않는 코드만 순서를 바꿔서 NOP을 최소화하는 방법으로 scheduling할 수 있다.

1. 검증 전략, 분석 및 결과

이번 코드 구현에 사용된 명령어, register

t0:01000 t1:01001 t2:01010 t3:01011 t4:01100 t5:01101 t6:01110 t7:01111 s0:10000 s1:10001 s2:10010 s3:10011

s4:10100 s5:10101 s6:10110 s7:10111 r0:00000

addi = 001000 | lw = 100011 | beq = 000100 | sll = 000000 (function)add = 100000 | slt = 101010 | j = 000010 | sw = 101011 | add = 100000

Simulate the provided original assembly code.


No(pc)	Machine code	assemdly	function
0(0)	00000000 00000000 00000000 00000000	Nop	Sort
1(4)	10001100 00010000 00000000 00000000	lw \$s0, n	
2(8)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
3(12)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
4(16)	00100010 00001000 11111111 11111111	addi \$t0, \$s0, -1	
5(20)	00100001 00101001 00000000 00000000	addi \$t1, \$t1, 0	
6(24)	00100010 01110011 00000000 00000000	addi \$s3, \$s3, 0	
7(28)	00100000 00010011 00000000 00000100	addi \$s3, \$r0, baseaddress	
8(32)	00010001 00101000 00000000 00110110	beq \$t0, \$t1, END (+54)	LOOP1
9(36)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
10(40)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
11(44)	00100001 00101010 00000000 00000000	addi \$t2, \$t1, 0	
12(48)	00100000 00010001 00000000 00000100	addi \$s1, \$r0, baseaddress	
13(52)	00100000 00010010 00000000 00000100	addi \$s2, \$r0, baseaddress	
14(56)	00000000 00001010 01011000 10000000	sll \$t3, \$t2, 2	
15(60)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
16(64)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
17(68)	00000010 01001011 10010000 00100000	add \$s2, \$s2, \$t3	
18(72)	00000000 00001001 01011000 10000000	sll \$t3, \$t1, 2	
19(76)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
20(80)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
21(84)	00000010 00101011 10001000 00100000	add \$s1, \$s1, \$t3	

22(92)	00100001 00101100 00000000 00000000	addi \$t4, \$t1, 0	
23(96)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
24(100)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
25(104)	00100001 10001100 00000000 00000001	addi \$t4, \$t4, 1	
26(108)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
27(112)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
28(116)	00010001 10010000 00000000 00010110	beq \$s0, \$t4, Swap (+22)	LOOP2
29(120)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
30(124)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
31(128)	00100000 00010011 00000000 00000100	addi \$s3, \$r0, baseaddress	
32(132)	10001110 01010101 00000000 00000000	lw \$s5, (\$s2)	
33(136)	00000000 00001100 01101000 10000000	sll \$t5, \$t4, 2	
34(140)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
35(144)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
36(148)	00000010 01101101 10011000 00100000	add \$s3, \$s3, \$t5	
37(152)	10001110 01110110 00000000 00000000	lw \$s6, (\$s3)	
38(156)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
39(160)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
40(164)	00000010 10110110 10111000 00101010	slt \$s7, \$s5, \$s6	
41(172)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
42(176)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
43(180)	00010000 00010111 00000000 00000100	beq \$s7, \$r0, Continue(+4)	
44(184)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
45(188)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
46(192)	00100001 10001010 00000000 00000000	addi \$t2, \$t4, 0	
47(196)	00000010 01100000 10010000 00100000	add \$s2, \$s3, \$0	
48(200)	00100001 10001100 00000000 00000001	addi \$t4, \$t4, 1	Continue
49(204)	00001000 00000000 00000000 00011100	J Loop2 (28)	
50(208)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
51(212)	00010001 00101010 00000000 00001000	beq \$t2, \$t1, Continue2(+8)	Swap
52(216)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
53(220)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
54(224)	10001110 01010101 00000000 00000000	lw \$s5, (\$s2)	
55(228)	10001110 00101111 00000000 00000000	lw \$s7, (\$s1)	
-			

56(232)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
57(236)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
58(240)	10101110 01001111 00000000 00000000	sw \$t7, (\$s2)	
59(244)	10101110 00110101 00000000 00000000	sw \$t5, (\$s1)	
60(248)	00100001 00101001 00000000 00000001	addi \$t1, \$t1, 1	Continue2
61(252)	00001000 00000000 00000000 00001000	J Loop1 (8)	
62(256)	00000000 000000000 00000000 00000000	NOP	
63(260)			END
64(264)			


다음과 같이 machine code를 나타낼 수 있다.

기본적으로 제공된 assembly code에서 구현되도록 NOP만 추가하여 machine 코드로 바꾼 것이다.




다음과 같이 값이 변경되서 저장되는 것을 확인할 수 있다.

Array[10] = {5, 8, 7, 6, 9, 10, 1, 2, 4, 3}; 이다.



j 값인 register(\$t4)의 값이 1씩 커지는 것을 확인하고 10일 때는 반복문을 빠져나가는 것을 확인할 수 있다.



I 값이 register(\$t1)의 값이 1씩 증가하고 9일 때 sorting을 끝내는 것을 확인할수 있다. T1이 t0값이 같을 때 Loop1을 종료한다. T0의 값은 9, 값을 비교하여 9값을 가질 때 end로 이동하는 것을 확인한다.

총 code는 62줄이다. 총 cycle 1430 cycle이다


• Do code-scheduling

No(pc)	Machine code	assemdly	function
0(0)	00000000 00000000 00000000 00000000	Nop	Sort
1(4)	10001100 00010000 00000000 00000000	lw \$s0, n	
2(8)	00100010 01110011 00000000 00000000	addi \$s3, \$s3, 0	
3(12)	00100001 00101001 00000000 00000000	addi \$t1, \$t1, 0	
4(16)	00100010 00001000 11111111 11111100	addi \$t0, \$s0, -4	
5(20)	00100000 00010011 00000000 00000100	addi \$s3, \$r0, baseaddress	
6(24)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
7(28)	00010001 00101000 00000000 00101010	beq \$t0, \$t1, END (+42)	LOOP1
8(32)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
9(36)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
10(40)	00100001 00101100 00000000 00000000	addi \$t2, \$t1, 0	
11(44)	00100001 00101010 00000000 00000000	addi \$s1, \$r0, baseaddress	
12(48)	00100000 00010001 00000000 00000100	addi \$s2, \$r0, baseaddress	
13(52)	00100001 00101100 00000000 00000100	addi \$t4, \$t1, 4	
14(56)	00000010 01001010 10010000 00100000	add \$s2, \$s2, \$t2	
15(60)	00000010 00101001 10001000 00100000	add \$s1, \$s1, \$t1	
16(64)	00010001 10010000 00000000 00010110	beq \$s0, \$t4, Swap (+22)	LOOP2
17(68)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
18(72)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
19(76)	00100000 00010011 00000000 00000100	addi \$s3, \$r0, baseaddress	
20(80)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
21(84)	10001110 01010101 00000000 00000000	lw \$s5, (\$s2)	
22(92)	00000010 01101100 10011000 00100000	add \$s3, \$s3, \$t5	
23(96)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
24(100)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
25(104)	10001110 01110110 00000000 00000000	lw \$s6, (\$s3)	
26(108)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
27(112)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
28(116)	00000010 10110110 10111000 00101010	slt \$s7, \$s5, \$s6	
29(120)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
30(124)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	

31(128)	00010000 00010111 00000000 00000100	beq \$s7, \$r0, Continue(+4)	
32(132)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
33(136)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
34(140)	00100001 10001010 00000000 00000000	addi \$t2, \$t4, 0	
35(144)	00000010 01100000 10010000 00100000	add \$s2, \$s3, \$0	
36(148)	00100001 10001100 00000000 00000100	addi \$t4, \$t4, 1	Continue
37(152)	00001000 00000000 00000000 00010000	J Loop2 (16)	
38(156)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
39(160)	00010001 00101010 00000000 00000111	beq \$t2, \$t1, Continue2(+7)	Swap
40(164)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
41(172)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
42(176)	10001110 00101111 00000000 00000000	lw \$s7, (\$s1)	
43(180)	10001110 01010101 00000000 00000000	lw \$s5, (\$s2)	
44(184)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
45(188)	10101110 01001111 00000000 00000000	sw \$t7, (\$s2)	
46(192)	10101110 00110101 00000000 00000000	sw \$t5, (\$s1)	
47(196)	00100001 00101001 00000000 00000100	addi \$t1, \$t1, 4	Continue2
48(200)	00001000 00000000 00000000 00000111	J Loop1 (7)	
49(204)	00000000 00000000 00000000 00000000	NOP	
50(208)			END
51(212)			

위에서 했던 machine 코드를 schduling을 하여 코드사이즈를 줄이고 효율적으로 구현하였다. 명령어의 순서를 바꿔 NOP을 최소화하는 방법으로 scheduling할 수 있었다. 또한, 중복되는 코드를 줄여서 코드 사이즈를 바꾸고, i와 j를 +4씩 증가시켜 주소 값을 더하기 위해 +4를 했던 과정을 없애고 i와 j를 통해 주소 값을 받아와 바로 대입하고, 비교할 수 있었다. 그래서 sll의 과정이 필요없어 없애 주는 방법으로 scheduling한 코드를 구현할 수 있었다.

전체적인 코드 사이즈는 많이 줄지 않았지만, LOOP문이 더 짧아져 반복하는 부분을 줄여주니 전체 clock수는 많이 주는 것을 확인할 수 있다.



다음과 같이 i와 j 모두 4씩 증가하고, j = 40일 때 반복문을 빠져나오고 l는 36일 때 반복문을 빠져나오는 것을 볼 수 있다.

총 코드는 52 줄로 scheduling 하기 전보다 12줄 정도 코드 사이즈가 줄어든 것을 확인할 수 있다. 그만큼 cycle도 줄어들게 되었다.

Do loop-unrolling

다음과 같은 방법은 최대한 branch와 jump를 사용하지 않도록, 즉 Loop문의 반복을 적게 하는 방법이다. 다음과 같이 언롤링하면 Loop문안에 코드는 길어지겠지만 그 Loop문을 반복하는 횟수가 줄어들고, branch와 jump하는 횟수를 줄여 cycle을 줄일 수 있게 되고 효율이 더 좋은 코드를 구현할 수 있다.

Do code-scheduling

Unrolling한 코드를 더 효율이 좋게 만들기 위해 scheduling 한다. 그래서 구현한 4개의 코드 중에서는 제일 효율이 좋고 cycle이 적은 것을 알 수 있다.

2. 문제점 및 고찰

이번 3차 프로젝트에서는 hazard를 공부하고 hazard를 해결하고 코드가 정상적으로 돌아가도록 machine 코드를 작성하였다. 이번 프로젝트를 하면서 아쉬운 점도 많았고, 새로 알게 된 내용도 많았다.

처음 구현하였을 때 Jump나 branch를 할 때 주소 값이 이동하고 싶은 줄의 주소 값, pc값을 입력해주었지만, 원하는 주소로 이동하지 않고 엉뚱한 곳으로 이동하여 오류가 나는 것을 보았다. 그 이유가 branch가 이동할 때 immediate에는 상대적인 값을 적어줘야 한다는 것을 알 수 있었다. 상대적인 값이라고 하면 이동하고 싶은 주소와 명령어의 주소의 주소 값 차이를 확인하고 그 차이만큼 이동해야 한다는 것을 알 수 있었다. 따라서 jump는 절대적인 주소 값, branch는 상대적인 주소 값이라 생각하고 구현할 수 있었다. 여기서 코드를 수정할 때 마다 값을 변경해줘야 하는 번거로움이 있었지만, 표에 정리하여 알아볼 수 있게 정리를 해, 값을 쉽게 변경할 수 있었다.

또한, 이번 과제를 하면서 하드웨어 동작의 검토하는 방법을 제대로 알 수 있었다. 전체 모듈의 output만으로도 어느 부분에서 문제가 발생하였는지, 값이 제대로 입력되었는지, 출력되었는지 알 수 없다. 그래서 알고 싶은 값을 모듈에서 드래그 하여 원하는 값이 나왔는지 왜 이러한 값이 나왔는지 확인하여 어떤 부분에서 잘 못 구현하였는지 확인할 수 있었다.