NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN &
MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID
No. 55, Jalan Alamanda 4,
Taman Bistari Perdana,
81700 Pasir Gudang,
Johor.

No. K/P: 960408-01-6216 (NOR AMIRA)
No. K/P: 920721-01-6451
E-mel: noramira390@gmail.com
Tel: 011-3788 1033

MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D)
(Sales Gallery / Customer Services)
Utama 6, Jalan Bestari Perdana, Jalan Kong Kong,
Taman Bistari Perdana,
81700 Pasir Gudang, Johor. 22 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/030 Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/030

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65', Intermediate, Unit PTD 244714) di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor

Kami, NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN (No. K/P: 960408-01-6216) dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID (No. K/P: 920721-01-6451), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Allamanda, Bandar Meridin East), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 9 Januari 2024 mengikut Jadual G, merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/030 bertarikh 2 September 2026, susulan laporan kecacatan yang dikemukakan melalui aplikasi pemaju (Mah Sing) pada 24 Julai dan 7 Ogos 2026 (No. Kes: ME4A1-H-142447141433-001-H dan ME4A1-H-142447141433-002-H) selaras dengan Klausa 27(1) Jadual G. Notis Pertama tersebut menuntut agar semua kerja pembaikan disiapkan selewat-lewatnya pada 6 September 2026.

2. Namun, tarikh akhir Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 6 September 2026 — lebih ENAM (6) MINGGU yang lalu — dan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 14 Oktober 2026 MENGESAHKAN bahawa kerja pembaikan masih belum disempurnakan oleh pihak tuan. Ini jelas menunjukkan kegagalan berterusan pihak tuan mematuhi Klausa 27(1) Jadual G serta Notis Pertama yang telah dikeluarkan. Malah, satu kes baharu — No. Kes

ME4A1-H-142447141433-004-H dengan DUA PULUH TIGA (23) kecacatan terbuka (open defects) — telah pun dikemukakan melalui aplikasi pihak tuan dan sehingga kini masih berstatus "New". Antara kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	Carporch — Ceiling	Kebocoran — kelembapan tinggi dan kebocoran dikesan pada permukaan siling (High moisture and leaking detected on ceiling surface — bukti kamera termal)	Masih Belum Diselesaikan
4	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Air masih keluar walaupun tidak flush (Water still come out even not flush — Functionality issue)	Masih Belum Diselesaikan
5	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Kotoran dan kesan di dalam tangki air (Dirty/stains inside water tank)	Masih Belum Diselesaikan
17	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Sistem saliran tidak sempurna (Poor Drainage System) — sisa binaan di dalam floor trap (Construction leftover inside floor trap)	Masih Belum Diselesaikan
44	Living & Dining Area — Dinding	Bunyi berongga pada rasuk (Hollowness on beam, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
53	Living & Dining Area — M&E	Isu pemasangan — wayar Live dan Neutral terbalik pada Distribution Box masuk; litar Neutral mempunyai voltan manakala litar Live tiada voltan; semua soket dan litar lampu terjejas (Installation issue — safety hazard)	Masih Belum Diselesaikan
97	Backyard — Dinding	Kesan kotoran, permukaan kasar dan cat tidak sekata pada dinding (Stain, rough surface and uneven painting on wall surface — different tonality still observed)	Masih Belum Diselesaikan
98	Backyard — Dinding	Keretakan dan cat mengelupas pada permukaan dinding (Crack and peeling paint on wall surface — crack still observed)	Masih Belum Diselesaikan

99	Backyard — Dinding	Keretakan pada wall copping (Crack on wall copping, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
230	Ceiling Area (Bedroom 2 & 3) — Wall	Kecacatan honeycomb pada tiang (Honeycomb defect on column)	Masih Belum Diselesaikan
236	Top Roof (First Floor) — Roof	Genting bumbung rosak (Damaged on roof tiles — Major defects)	Masih Belum Diselesaikan
239	Top Roof — Roof	Kerosakan pada bumbung (Damaged on roof — Minor defects)	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain adalah sebagaimana terkandung dalam laporan kecacatan yang telah diserahkan melalui aplikasi pemaju (Mah Sing) pada 24 Julai dan 7 Ogos 2026 (No. Kes: ME4A1-H-142447141433-001-H & ME4A1-H-142447141433-002-H) serta kes baharu ME4A1-H-142447141433-004-H, dan status terkini adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 14 Oktober 2026.*

4. Dengan ini, kami mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 6 November 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya.

5. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas TARIKH MUKTAMAD tersebut, kami akan, tanpa notis lanjut:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah dan menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh pemegang amanah (stakeholder), selaras dengan Klausa 27(2) Jadual G Perjanjian Jual Beli;
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
    - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan

melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Adalah ditegaskan bahawa ini merupakan NOTIS TERAKHIR yang akan dikeluarkan sebelum tindakan undang-undang diambil. Kegagalan pihak tuan mematuhi notis ini sepenuhnya sebelum atau pada 6 November 2026 akan mengakibatkan tuntutan difailkan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) dan/atau apa-apa remedi lain di bawah Akta 118, tanpa sebarang rujukan lanjut kepada pihak tuan.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Akhir ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN)
No. K/P: 960408-01-6216
E-mel: noramira390@gmail.com
Telefon: 011-3788 1033

(MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID)
No. K/P: 920721-01-6451

s.k. (CC):
Meridin East Customer Services — melalui e-mel: cspm.me@mahsing.com.my Tel: 07-291 3216

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
9 Januari 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
20 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
24 Julai 2026	Laporan kecacatan diserahkan melalui aplikasi pemaju — Kes ME4A1-H-142447141433-001-H
7 Ogos 2026	Laporan kecacatan diserahkan melalui aplikasi pemaju — Kes ME4A1-H-142447141433-002-H
23 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan bagi Kes 001-H — pembaikan masih belum disempurnakan
2 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/030
6 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan bagi Kes 002-H serta tarikh akhir Notis Pertama — pembaikan masih tidak disempurnakan
14 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan
22 Oktober 2026	Kes baharu dikemukakan melalui aplikasi pemaju — No. Kes ME4A1-H-142447141433-004-H (23 kecacatan terbuka, berstatus New)
22 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/030
6 November 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 22 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/030 daripada NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID berhubung hartanah di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 22 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/030 daripada NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID berhubung hartanah di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):