

NURULAIN BINTI NORSHAM

No. 126, Blok 6,
Felda Sungai Mas,
81900 Kota Tinggi,
Johor.

No. K/P: 950510-01-5720
E-mel: nurulainnorsham51@gmail.com
Tel: 013-782 4371

YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V)

Aras 3, Wisma YPJ Holdings,
No. 5, Jalan Sri Perkasa 1/3,
Taman Tampoi Utama,
81200 Johor Bahru, Johor. 10 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/023

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (HS(D) 49631, PTD 14352)
di No. 27, Jalan Punggai 3, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor

Saya, NURULAIN BINTI NORSHAM (No. K/P: 950510-01-5720), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 18 November 2025 mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 10 Mei 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui kurier DHL eCommerce (Ref: MYCRK6U3Z, DHL ID: 7226059172686546) pada 28 Mei 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah lama tamat pada 27 Jun 2026. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
3	Car Porch — Floor	Keretakan lebar pada papak platform meter SAJ (Wide crack on slab — SAJ Meter platform, Major defect)	Belum Dibaiki

212	Balcony — Wall	Kerosakan pada corner bead (Damage on corner bead — Major defect)	Belum Dibaiki
261	Bathroom 2 — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Stagnant water on floor tile)	Belum Dibaiki
285	Flat Roof — Floor	Bunyi hollow pada papak (Hollow sound on slab)	Belum Dibaiki
304	Water Tank Area — Floor	S&P Review — pelan keratan (section plan) menunjukkan platform tangki air; perlu semakan dan maklum balas dengan dokumentasi sewajarnya	Belum Diselesaikan
305	Water Tank Area — Wall	Dinding tidak diplaster sepenuhnya (Not fully plaster on wall — Major defect)	Belum Dibaiki
307	Water Tank Area — Ceiling	Papan siling hilang (Missing ceiling board — Major defect)	Belum Dibaiki
308	Water Tank Area — Window	Pengedap tidak sempurna sekeliling bingkai tingkap (Improper seal around window frame)	Belum Dibaiki
309	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank should be clean)	Belum Dibaiki
320	Top Roof — Roof	Lubang pada genting bumbung (Hole on roof tiles — Installation issue)	Belum Dibaiki
321	Top Roof — Roof	Genting bumbung rosak dan perlu diganti satu persatu (Damage roof tiles and need to replace one on one — Major defect)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 28 Mei 2026.*

- Selain daripada kecacatan fizikal di atas, pemeriksaan turut mendapati percanggahan dengan pelan keratan (section plan) Perjanjian Jual Beli berhubung platform tangki air (rujuk No. 304 dalam senarai di atas). Sehubungan itu, saya menuntut agar pihak tuan memberikan maklum balas rasmi secara bertulis berserta dokumentasi yang sewajarnya (proper documentation) — termasuk pelan pindaan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa, jika ada — bagi menjelaskan percanggahan tersebut. Sekiranya percanggahan ini tidak dapat dibuktikan sebagai pindaan yang sah, saya berhak menuntut pembetulan atau pampasan yang sewajarnya di bawah Perjanjian Jual Beli.

4. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, memperbaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 25 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NURULAIN BINTI NORSHAM)

No. K/P: 950510-01-5720

E-mel: nurulainnorsham51@gmail.com

Telefon: 013-782 4371

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
18 November 2025	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
10 Mei 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
28 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dihantar kepada pemaju melalui kurier DHL eCommerce (Ref: MYCRK6U3Z, DHL ID: 7226059172686546) — diterima oleh wakil pemaju (Pn. Nadia, YPJ Builders Sdn Bhd)
27 Jun 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
10 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
25 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/023 daripada NURULAIN BINTI NORSHAM berhubung hartanah di No. 27, Jalan Punggai 3, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/023 daripada NURULAIN BINTI NORSHAM berhubung hartanah di No. 27, Jalan Punggai 3, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

