SARAVANAN A/L A KANNA
No. 10, Jalan Palma Puteri 7,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 000418-04-0035
E-mel: saravanankanna4@gmail.com
Tel: 011-3628 0693

NASA LAND SDN. BHD. (457736-W)
No. 1, Jalan Palma Puteri 4,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

15 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/056

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Terrace House 2 Storey, Type A, 20' x 70', Intermediate)
di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau)

Saya, SARAVANAN A/L A KANNA (No. K/P: 000418-04-0035), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Desa Palma — Fasa 6, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 26 Ogos 2024 dengan rujukan 10241-7/eSPA/260824/PTD142908/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 18 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi IJM CONNEX pihak pemaju pada 22 Ogos 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 21 September 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
189	Flat Roof — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
191	Top Roof	Sisa binaan ditinggalkan di atas bumbung (Construction leftover on roof — Finishing Issue)	Belum Dibaiki
192	Top Roof	Keretakan, serpihan dan genting bumbung pecah (Crack, chipping and broken roof tiles — Major Defect)	Belum Dibaiki
193	Top Roof	Celahan ketara di sekeliling roof flashing dan dinding (Visible gap around roof flashing and wall — Jointing Issue)	Belum Dibaiki
194	Top Roof	Pemasangan genting bumbung tidak sempurna menyebabkan celahan besar (Improper installation of roof tiles causing large gap)	Belum Dibaiki
195	Top Roof — Rear Gutter	Air bertakung pada talang belakang (Water stagnant on rear gutter — Alignment Issue)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dikemukakan melalui aplikasi IJM CONNEX pihak tuan pada 22 Ogos 2026, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung — item No. 192 (keretakan, serpihan dan genting bumbung pecah — kecacatan major), item No. 193 (celahan ketara di sekeliling roof flashing dan dinding) dan item No. 194 (pemasangan genting bumbung yang tidak sempurna sehingga menyebabkan celahan besar). Kecacatan-kecacatan ini menjejaskan integriti keseluruhan sistem bumbung dan mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat. Genting yang pecah atau retak WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), manakala celahan pada flashing dan pemasangan genting hendaklah dibetulkan mengikut spesifikasi pengilang dan amalan pembinaan yang baik, serta kerja di lokasi tinggi hendaklah dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 195 — air bertakung (water ponding) pada talang belakang (rear gutter). Takungan air yang berterusan menunjukkan

kecerunan (falls) dan laluan saliran talang yang tidak sempurna; ia akan mempercepatkan kakisan talang, mengundang limpahan dan kebocoran, serta menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — iaitu kecerunan dan laluan saliran talang — dan bukan sekadar mengeringkan takungan. Item No. 191 — sisa binaan yang ditinggalkan di atas bumbung — WAJIB dikeluarkan sepenuhnya kerana ia boleh menyumbat talang dan merosakkan genting; dan item No. 189 — bunyi berongga pada dinding bercat di Flat Roof — hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik (hack dan lepa semula) dan bukan sekadar tampalan kosmetik. Memandangkan kesemua lokasi kerja (Top Roof dan Flat Roof) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (saravanankanna4@gmail.com) atau WhatsApp (011-3628 0693) sebagai bukti penyiapan.

5. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 30 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam

Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(SARAVANAN A/L A KANNA)
No. K/P: 000418-04-0035
E-mel: saravanankanna4@gmail.com
Telefon: 011-3628 0693

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
26 Ogos 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Desa Palma Fasa 6 (Ruj: 10241-7/eSPA/260824/PTD142908/01)
18 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi melalui aplikasi IJM CONNEX pihak pemaju — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
21 September 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan
15 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
30 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 15 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/056 daripada SARAVANAN A/L A KANNA berhubung hartanah di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 15 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/056 daripada SARAVANAN A/L A KANNA berhubung hartanah di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):