

**NURUL NAJEHA BINTI ROSLI &
MUHAMMAD ASYRAF BIN ZULKIFLEE**

No. 39, Jalan Selasih 1,
Taman Pasir Putih,
81700 Pasir Gudang,
Johor.

No. K/P: 960505-01-6146 (NURUL NAJEHA)

No. K/P: 960928-01-5479

E-mel: nurulfawwaz0596@gmail.com

Tel: 013-792 9731

PARKLAND CITY SDN. BHD. (201201031906 / 1016393-K)

(Parkland Headquarters Office)

No. 112, Jalan Tun Perak,
75300 Melaka.

29 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/050

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (20' x 70', End Lot, PTD 248754, H.S.(M) 8844,
Mukim Plentong)
di No. 33, Jalan Wau Barat 10, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor

Kami, NURUL NAJEHA BINTI ROSLI (No. K/P: 960505-01-6146) dan MUHAMMAD ASYRAF BIN ZULKIFLEE (No. K/P: 960928-01-5479), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Bandar Layangkasa, Fasa 5), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 28 Julai 2025 (No. Rujukan SPA: 13759-31/eSPA/280725/PTD248754/01) mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 8 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan (management office) pada 29 Ogos 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah tamat pada 28 September 2026. Pemeriksaan sendiri oleh kami mengesahkan kecacatan masih wujud. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
58	Family Area — M&E	RCCB rating tidak betul: 0.1A dipasang, 0.03A diperlukan (Incorrect RCCB rating: 0.1A installed, 0.03A required)	Belum Dibaiki
59	Family Area — M&E	RCCB litar kuasa sepatutnya 30mA / 0.03A, bukan 0.1A, mengikut piawaian ST (Power circuit RCCB rating should be 30mA / 0.03A, not 0.1A, as per ST standards — Major Defect)	Belum Dibaiki
60	Family Area — M&E	Litar kuasa sepatutnya menggunakan RCCB 30mA bukan 100mA — rujuk Garis Panduan Suruhanjaya Tenaga (Power circuit should use 30mA RCCB not 100mA RCCB, refer Suruhanjaya Tenaga Guideline)	Belum Dibaiki
89	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki
97	Top Roof — Roof	Kerosakan pada genting bumbung (Damage observed on the roof tiles — Major Defect)	Belum Dibaiki
143	Bathroom 3 — Ceiling	Kesan air pada siling (Watermark observed on ceiling)	Belum Dibaiki
148	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran dari paip besen (Leaking from basin downpipe)	Belum Dibaiki
149	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran dari hand bidet (Leaking from hand bidet)	Belum Dibaiki
150	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan di dalam floor trap — sistem saliran tidak sempurna (Construction debris observed inside floor trap — Poor Drainage System)	Belum Dibaiki
160	Yard — Wall	Keretakan pada dinding di dalam manhole kumbahan (Crack on wall inside sewerage manhole)	Belum Dibaiki
164	Yard — Plumbing & Sanitary	Manhole tersumbat — air bertakung di dalamnya (Clogged inside manhole — Poor Drainage System)	Belum Dibaiki

173	Staircase — Floor	Hollowness dikesan pada skirting lantai tangga (Hollowness detected on the floor skirting)	Belum Dibaiki
214	External Area — Wall	Ketidakjajaran ketara pada kesemua dinding luar (Visible alignment issues observed on all walls)	Belum Dibaiki
218	External Area — Wall	Bunyi hollow pada permukaan dinding (Hollow sound on wall surface)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 29 Ogos 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.
4. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kecacatan elektrik yang melibatkan KESELAMATAN — item No. 58, 59 dan 60: RCCB berkadaran 0.1A (100mA) telah dipasang bagi litar kuasa sedangkan piawaian Suruhanjaya Tenaga (ST) menetapkan RCCB 30mA (0.03A) bagi perlindungan nyawa terhadap kebocoran arus elektrik. RCCB 100mA TIDAK memberikan perlindungan yang mencukupi kepada penghuni terhadap risiko kejutan elektrik. Kami menuntut agar pihak tuan menggantikan RCCB tersebut dengan kadaran 30mA yang betul, oleh orang kompeten (competent person), dengan segera.
5. Perhatian turut diberikan kepada: (a) kebocoran aktif — item No. 148 dan No. 149 (kebocoran paip besen dan hand bidet di Bathroom 3) serta kesan air pada siling (item No. 143); (b) sistem saliran — item No. 150 dan No. 164 (sisa binaan dalam floor trap dan manhole yang tersumbat dengan air bertakung), di mana pihak tuan dituntut membersihkan dan memastikan keseluruhan sistem saliran berfungsi dengan sempurna; dan (c) item No. 214 — ketidakjajaran ketara pada KESEMUA dinding luar (dibuktikan dengan ujian spirit level) serta kerosakan genting bumbung (item No. 97 — major), yang mana pembaikan menyeluruh mengikut piawaian dituntut.
6. Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum

atau pada 14 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NURUL NAJEHA BINTI ROSLI)

No. K/P: 960505-01-6146

E-mel: nurulfawwaz0596@gmail.com

Telefon: 013-792 9731

s.k. (CC):

(MUHAMMAD ASYRAF BIN ZULKIFLEE)

No. K/P: 960928-01-5479

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
28 Julai 2025	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
8 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
29 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan pemaju
28 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
29 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
14 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN. BHD. (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 29 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/050 daripada NURUL NAJEHA BINTI ROSLI dan MUHAMMAD ASYRAF BIN ZULKIFLEE berhubung hartanah di No. 33, Jalan Wau Barat 10, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN. BHD. (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 29 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/050 daripada NURUL NAJEHA BINTI ROSLI dan MUHAMMAD ASYRAF BIN ZULKIFLEE berhubung hartanah di No. 33, Jalan Wau Barat 10, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

