

SEELA DEVARAJU

No. 2, Jalan Palma Buluh 14,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: seelapanir@yahoo.com.sg
Tel: 012-7669002

NASA LAND SDN. BHD. (457736-W)

NASA Land Management Sdn Bhd,
1 Jalan Palma Puteri 4,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru, Johor.

1 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/008

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat - Jenis Corner Lot (A1)
di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor

Saya, SEELA DEVARAJU (No. K/P: S8755622J), pemilik unit hartanah di alamat di atas, dengan harga belian sebanyak RM1,071,000.00 sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 16 Disember 2023 (No. Rujukan SPA: 10241-6/eSPA/161223/142834-01) mengikut Jadual G, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect) pada 24 April 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan langsung oleh pihak tuan. Berdasarkan pemerhatian pemilik pada 25 Jun 2026, kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
6	External Area — Wall	Loose top of wall fence	Belum Dibaiki
13	Terrace — Floor	Exposed construction left over on ground	Belum Dibaiki
198	Ceiling Area — Wall	Exposed RC on column	Belum Dibaiki

218	Roof Area (First Level) — Roof	Missing roof tiles causes of have opening	Belum Dibaiki
223	Top Roof — Wall	Exposed corner bead and damage on edge of wall	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect) pada 24 April 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 16 Julai 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan kali kedua (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertaualiah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan, pos berdaftar atau e-mel adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi. Notis ini dihantar melalui serahan tangan.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SEELA DEVARAJU)

No. K/P: S8755622J

E-mel: seelapanir@yahoo.com.sg

Telefon: 012-7669002

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
16 Disember 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
24 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect)
24 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — tiada tindakan diambil
25 Jun 2026	Pemerhatian pemilik — kecacatan masih wujud dan belum dibaiki
1 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/008 daripada SEELA DEVARAJU berhubung hartanah di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/008 daripada SEELA DEVARAJU berhubung hartanah di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



LAMPIRAN A

Gambar Bukti Kecacatan (Defect Evidence Photos)

Tarikh Pemerhatian Pemilik: 25 Jun 2026



Tag 6 — External Area — Wall
Loose top of wall fence



Tag 13 — Terrace — Floor
Exposed construction left over on ground



Tag 198 — Ceiling Area — Wall
Exposed RC on column



Tag 218 — Roof Area (First Level) — Roof
Missing roof tiles causes of have opening



Tag 223 — Top Roof — Wall
Exposed corner bead and damage on edge of wall