

MOHD AFIE BIN MOHD KHIR
No. 39, Jalan Pulau Perdana 8/2,
Taman Sri Pulau Perdana,
81300 Johor Bahru,
Johor.
E-mel: Afiekhir69@gmail.com
Tel: 017-7618373

SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (28008-M)
Scientex Pulau Sales Gallery,
Persiaran Pulau Mutiara,
Taman Pulau Mutiara,
81300 Johor Bahru, Johor.

8 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/010

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (The Pines)
di No. 17, Jalan Pulau Duta 2/4, Taman Pulau Duta, 81300 Johor Bahru, Johor

Saya, MOHD AFIE BIN MOHD KHIR (No. K/P: 900403-01-5551), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 7 Mac 2024 (No. Rujukan SPA: 9294-62/eSPA/070324/PTD224495/01) mengikut Jadual G, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 27 April 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tuan. Berdasarkan pemeriksaan kali kedua pada 30 Jun 2026, kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
165	Master Bedroom	Sliding door cannot lock (misaligned installation)	Belum Dibaiki
200	Bedroom 2	Hollow sound on floor tiles (hollowness on floor skirting still observed)	Pembaikan Tidak Sempurna

248	Ceiling Area (Bedroom 2 & 3)	Hole/opening on partition wall	Belum Dibaiki
249	Ceiling Area (Bedroom 2 & 3)	Opening around pipe	Belum Dibaiki
251	Ceiling Area (Bathroom 2 & Master)	Brick wall loose	Belum Dibaiki
252	Family Hall	Leaking on ceiling (lubang around pipe belum repair)	Belum Dibaiki
254	Ceiling Area (Master Bedroom)	Leaking on wall	Belum Dibaiki
256	Water Tank Area	Water stagnant on slab	Belum Dibaiki
257	Water Tank Area	Moldy on floor slab	Belum Dibaiki
258	Water Tank Area	Crack on slab (all floor area)	Belum Dibaiki
259	Water Tank Area	Crack and peeling paint on all wall surface	Belum Dibaiki
260	Water Tank Area	Rusty on window frame	Belum Dibaiki
261	Water Tank Area	Water tank moldy and should be clean	Belum Dibaiki
262	Water Tank Area	Gap around pipe	Belum Dibaiki
263	Water Tank Area	Missing proper support for distribution pipe	Pembaikan Tidak Sempurna
264	Water Tank Area	Float valve handle too much dented	Belum Dibaiki
265	Water Tank Area	Dented water tank cover	Belum Dibaiki
267	Top Roof	Rusty roof flashing	Belum Dibaiki
268	Top Roof	Damage on roof tiles	Belum Dibaiki
269	Top Roof	Opening on roof tiles	Belum Dibaiki
270	Top Roof	Water stagnant on rear gutter	Belum Dibaiki

271	Top Roof	Water stagnant on front gutter	Belum Dibaiki
272	Top Roof	Rear gutter leaking	Belum Dibaiki

**Senarai kecacatan di atas merujuk kepada penemuan terkini dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua pada 30 Jun 2026. Senarai lengkap kecacatan juga terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang telah dihantar melalui serahan tangan (hardcopy) pada 27 April 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 23 Julai 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHD AFIE BIN MOHD KHIR)

No. K/P: 900403-01-5551

E-mel: Afiekhir69@gmail.com

Telefon: 017-7618373

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
7 Mac 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
8 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
27 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui serahan tangan (hardcopy)
27 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — tiada tindakan pembaikan yang memuaskan / tidak sempurna
30 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih wujud
8 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
23 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 8 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/010 daripada MOHD AFIE BIN MOHD KHIR berhubung hartanah di No. 17, Jalan Pulau Duta 2/4, Taman Pulau Duta, 81300 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 8 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/010 daripada MOHD AFIE BIN MOHD KHIR berhubung hartanah di No. 17, Jalan Pulau Duta 2/4, Taman Pulau Duta, 81300 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

