

MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR

No. 18, Jalan Silat Lincah 19,
Bandar Selesa Jaya,
81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor.

E-mel: syukrieny@gmail.com
Tel: 011-1112 5646

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)

No. 1, Jalan Padi Mahsuri 12,
Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru, Johor.

11 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/022
Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/022

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan
(Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor
Bahru, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/022 yang telah dihantar melalui pos, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 25 Ogos 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, sehingga tarikh Notis Kedua ini dikeluarkan, pemantauan berterusan oleh pemilik mendapati bahawa kerja pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan atau belum disempurnakan oleh pihak tuan. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:
(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
253	Ceiling Area (Master Bedroom) — M&E	Penutup junction box hilang (Missing junction box cover)	Belum Dibaiki

255	Water Tank Area — Roof	Kerosakan pada insulation sheets (Damage on insulation sheets)	Belum Dibaiki
256	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Discharge pipe untuk platform tangki air hilang (Missing discharge pipe for water tank platform)	Belum Dibaiki
257	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank should be clean)	Belum Dibaiki
266	RC Flat Roof — Gutter	Kesan kotoran pada gutter (Stain on gutter)	Belum Dibaiki
268	Top Roof — Roof	Sisa binaan di atas genting bumbung (Construction left over on roof tiles)	Belum Dibaiki
269	Top Roof — Roof	Chipping pada genting bumbung (Chipping on roof tiles)	Belum Dibaiki
270	Top Roof — Roof	Kerosakan pada roof ridge (Damage on roof ridge)	Belum Dibaiki
271	Top Roof — Roof	Genting bumbung pecah (Broken roof tiles — Major defect)	Belum Dibaiki
273	AC Ledge — Floor	Kemungkinan air bertakung pada permukaan papak (Possible water stagnant on slab surface)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui aplikasi ProFix pada 1 Julai 2026.*

3. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 26 September 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).

4. Merujuk kepada Klausula Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

5. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 26 September 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
- Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR)

No. K/P: 870603-11-5181
E-mel: syukrieny@gmail.com
Telefon: 011-1112 5646

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
23 Disember 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
27 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
1 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi ProFix
31 Julai 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
10 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/022
25 Ogos 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum dibaiki
11 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
26 September 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/022 daripada MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR berhubung hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/022 daripada MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR berhubung hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

