

MOHD HAFIZ BIN KARTINI

B-07-19, Pangsapuri Desa Belantik,
Jalan Sri Stulang,
80150 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: arepeaceevan97@gmail.com
Tel: 019-580 2785 / 012-344 6405

NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U)

No. 1-1 & 2-3, Level 1 & 2,
D'Putra Suite Tower,
Lebuh Putra Utama, Bandar Putra,
81000 Kulai, Johor.

16 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/020
Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/020

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan

(Final Notice — Defect Rectification Claim)

Hartanah di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 31 Julai 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/020 yang telah dikemukakan kepada pihak tuan, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 15 Ogos 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, hasil daripada Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) yang dijalankan pada 8 September 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disempurnakan sepenuhnya. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan, walaupun kunci unit telah diserahkan kepada pihak pengurusan tuan sejak 10 Jun 2026 dan pihak pengurusan tuan sendiri pernah memohon tempoh tambahan 14 hari. Laporan Pemeriksaan Ketiga penuh disertakan bersama-sama notis ini. Antara kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
-----	--------	--------------------	--------

2	Car Porch — Mailbox	Pemasangan peti surat masih tidak sejajar dan berkarat (Misaligned installation for mailbox with rust — still observed)	Belum Dibaiki
3	Master Bedroom — Timber Flooring	Celahan apabila dipijak pada floor skirting akibat delamination / lantai kayu mendap (Gap when stepped at floor skirting caused by delamination / sunken timber flooring) — KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
4	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan masih ada di dalam floor trap — sistem saliran tidak sempurna (Construction debris inside floor trap — Poor Drainage System, still observed)	Belum Dibaiki
5	RC Flat Roof — Floor	Tanda air bertakung pada permukaan papak masih ada — kecerunan papak perlu disemak semula (Sign of water stagnant on slab surface — gradient of slab surface needs to be reviewed)	Belum Dibaiki
6	Water Tank Area — M&E	Penutup junction box masih hilang bagi semua junction box (Missing junction box cover for all junction box — still observed)	Belum Dibaiki
7	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air masih dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank still in dirty condition — need to be cleaned)	Belum Dibaiki
8	Top Roof — Roof	Kerosakan pada roof ridge masih ada (Damage on roof ridge — still observed)	Belum Dibaiki

9	Top Roof — Roof	Kerosakan/pecah pada roof ridge masih ada (Damage/broken on roof ridge — still observed)	Belum Dibaiki
---	-----------------	---	---------------

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui Aplikasi IOI (nombor tiket C93838, C93847, C93892) pada 16 Jun 2026, dan Laporan Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection Report) bertarikh 8 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada item No. 3 — KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work): lantai kayu (timber flooring) di Master Bedroom mengalami delamination / mendap sehingga wujud celahan apabila dipijak di floor skirting. Kecacatan baru ini dituntut dibaiki dengan sempurna pada asas dan pemasangan lantai, bukan sekadar kemas permukaan.
4. Selain itu, Pemeriksaan Ketiga turut mengesan isu TEKATAN AIR RENDAH (low water pressure) di Master Bathroom dan Bathroom 2. Dengan ini, pihak tuan dituntut untuk menyemak semula sistem bekalan air unit ini dan memberikan PENJELASAN RASMI secara bertulis kepada pemilik mengenai punca tekanan air yang rendah tersebut — sama ada ia berpunca daripada sistem paip, pemasangan, atau reka bentuk bekalan air — serta mengambil tindakan pembaikan lanjut sekiranya ia berpunca daripada kerja atau pemasangan pihak tuan.
5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 1 Oktober 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
6. Merujuk kepada Klausa Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 1 Oktober 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:

- Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
- Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausa 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
- Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
- Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHD HAFIZ BIN KARTINI)

No. K/P: 970713-12-5071

E-mel: arepeaceevan97@gmail.com

Telefon: 019-580 2785 / 012-344 6405

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 Jun 2026	Kunci unit diserahkan lebih awal kepada pihak pengurusan pemaju bagi membolehkan kerja pembaikan dijalankan
13 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
16 Jun 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi melalui Aplikasi IOI — tiket C93838, C93847, C93892
16 Julai 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju
30 Julai 2026	Tamat tempoh tambahan 14 hari yang dipohon oleh pihak pengurusan pemaju sendiri (keseluruhan 44 hari) — pembaikan masih belum disiapkan
31 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/020
8 Ogos 2026	Pemeriksaan Kedua (Second Inspection) dijalankan
15 Ogos 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
8 September 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 7 kecacatan masih Not Complete, 1 kecacatan baru akibat kerja pembaikan, dan isu tekanan air rendah dikesan
16 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
1 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 16 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/020 daripada MOHD HAFIZ BIN KARTINI berhubung hartanah di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 16 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/020 daripada MOHD HAFIZ BIN KARTINI berhubung hartanah di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

