

THAYAANITI A/L RAMAN

Pangsapuri Pulau Mutiara 3, 06-17 Blok C,
Jalan Pulau Mutiara 7/12,
Taman Pulau Mutiara,
81300 Johor Bahru, Johor.

E-mel: thaya_2401@yahoo.com
Tel: 010-918 2532

PARKLAND GROUP

(bagi pihak AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. (202201000586 / 1446283-D))

#01-05, Pangsapuri Seri 18,
Jalan Persiaran Jaya Putra,
Bandar Jaya Putra,
81100 Johor Bahru, Johor.

11 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/041

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

**Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Terrace House 2 Storey, 22' x 70', PTD
109061, Mukim Senai)**

di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor

Saya, THAYAANITI A/L RAMAN (No. K/P: 950124-06-5607), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Taman Impian Indah (Serene Ville), Fasa 1), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 11 Jun 2024 (No. Rujukan SPA: 30424-1/eSPA/110624/PTD109061/01) mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 28 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui WhatsApp pada 31 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 30 Ogos 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 8 September 2026 mendapati kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection penuh disertakan bersama-sama notis ini sebagai serahan rasmi. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
45	Bedroom 1 — Wall	Hollowness pada dinding masih ada (Hollowness on wall still observed)	Belum Dibaiki
71	AC Ledge (Bedroom 3) — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Dibaiki
100	Bedroom 3 — M&E	Open ground pada soket 13A — sistem pembumian tidak berfungsi (Open ground on socket 13A — Major Defect)	Belum Dibaiki
116	Ceiling Area (Family Area) — Fixtures	Insulation sheet rosak dan pemasangan tidak sempurna (Damaged and improper installation for insulation sheet)	Belum Dibaiki
128	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Lengan injap terapung bengkok menyebabkan air terpancut keluar (Bent on floating valve arm still observed)	Belum Dibaiki
130	Water Tank Area — Fixtures	Insulation sheet rosak dan pemasangan tidak sempurna (Damaged and improper installation for insulation sheet)	Belum Dibaiki
134	Staircase — Floor	Hollowness pada jubin lantai dan skirting masih ada (Hollowness on floor tiles and skirting still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
153	Top Roof — Wall	Keretakan pada dinding masih ada (Crack on wall still observed)	Belum Dibaiki
154	Top Roof — Roof	Kerosakan/keretakan pada genting bumbung (Damaged/crack on roof tiles)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
162	Utility — M&E	SPD tidak berfungsi (Malfunction Surge Protective Device — Major Defect)	Belum Dibaiki
172	Bathroom 3 — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling surface inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
173	Bathroom 3 — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling surface inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki

200	Living and Dining — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
243	Car Porch — Floor	Keretakan dan shrinkage cracks pada keseluruhan papak lantai masih ada (Cracks and shrinkage cracks on all floor slab still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
251	Car Porch — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 8 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini, serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 31 Julai 2026.*

- Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kecacatan elektrik yang melibatkan KESELAMATAN — item No. 100 (open ground pada soket 13A, sistem pembumian tidak berfungsi) dan item No. 162 (SPD tidak berfungsi). Kedua-dua kecacatan ini menjadikan sistem perlindungan elektrik rumah tidak berfungsi dengan sempurna dan boleh mendatangkan risiko kejutan elektrik dan kebakaran kepada penghuni. Pembaikan oleh orang kompeten (competent person) dituntut dengan segera.
- Perhatian turut diberikan kepada isu kebocoran aktif — item No. 172, No. 173 dan No. 200 — di mana kebocoran dan kelembapan tinggi masih dikesan pada siling di dalam ceiling manhole di Bathroom 3 serta ruang Living and Dining. Kebocoran berterusan boleh merosakkan struktur siling, kemas dan pendawaian elektrik di dalamnya. Pihak tuan dituntut mengesan punca kebocoran dan membaikinya sepenuhnya, bukan sekadar pembaikan kosmetik pada permukaan siling.
- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.
- Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum

atau pada 26 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(THAYAAANITI A/L RAMAN)

No. K/P: 950124-06-5607

E-mel: thaya_2401@yahoo.com

Telefon: 010-918 2532

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
11 Jun 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
28 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
31 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui WhatsApp
30 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
8 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 15 kecacatan masih belum dibaiki / belum disiapkan sepenuhnya
11 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
26 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND GROUP, bagi pihak AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. (202201000586 / 1446283-D), telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/041 daripada THAYAANITI A/L RAMAN berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND GROUP, bagi pihak AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. (202201000586 / 1446283-D), telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/041 daripada THAYAANITI A/L RAMAN berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

