

NUR ATHIRAH BINTI MOHD SA'AT

No. 146, Persisiran Perling 1,
Taman Perling,
81200 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 921005-01-6594

E-mel: athirahsaat@gmail.com

Tel: 012-703 3782

PLENITUDE HILLS SDN. BHD.

No. 1, Persiaran Impian Utama,
Taman Kota Impian,
81800 Ulu Tiram,
Johor.

4 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/021

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Unit PTD44839)

di No. 17, Jalan Impian 2/5, Taman Kota Impian, 81800 Ulu Tiram, Johor

Saya, NUR ATHIRAH BINTI MOHD SA'AT (No. K/P: 921005-01-6594), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 9 Mei 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui Aplikasi Marvis pada 15 Mei 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Pihak tuan melalui e-mel (The VP Team) telah memaklumkan bahawa pembaikan kecacatan unit telah 'successfully completed' (Defect Form No: PTD44839-DF-1) dan meminta saya mengambil kunci serta menandatangani pengesahan (sign off) kecacatan. Walau bagaimanapun, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor bertauliah pada 28 Julai 2026 membuktikan bahawa kecacatan masih belum disiapkan sepenuhnya. Dakwaan pembaikan telah siap tersebut adalah salah nyata status pembaikan, dan saya enggan menandatangani sign off sehingga semua kecacatan disempurnakan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
31	External Area — Floor	Jurang pemisah antara dinding dan apron slab (Separating gaps between wall and apron slab) — masih terdapat jurang disebabkan keretakan	Belum Dibaiki Sepenuhnya
32	External Area — Wall	Kesan kotoran, cat tidak rata dan permukaan tidak rata pada dinding bercat — keseluruhan permukaan dinding mempunyai cat yang tidak rata selepas kerja pembaikan	Belum Dibaiki
149	Family Area — Ceiling	Jurang pemisahan antara siling dan dinding bercat (Separation gap between ceiling and painted wall) — masih ada	Belum Dibaiki
249	RC Flat Roof — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai — masih terdapat masalah leveling dan air bertakung	Belum Dibaiki Sepenuhnya
250	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai — masih terdapat masalah leveling dan air bertakung	Belum Dibaiki
266	Top Roof — Roof	Kerosakan pada genting bumbung (Major defect) — masih terdapat kerosakan (crack) pada genting	Belum Dibaiki Sepenuhnya
267	Top Roof — Roof	Kerosakan pada genting bumbung (Major defect) — masih terdapat kerosakan (crack) pada genting	Belum Dibaiki Sepenuhnya

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 28 Julai 2026 dan Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang telah dihantar melalui Aplikasi Marvis pada 15 Mei 2026.*

- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
- Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum

atau pada 19 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NUR ATHIRAH BINTI MOHD SA'AT)

No. K/P: 921005-01-6594

E-mel: athirahsaat@gmail.com

Telefon: 012-703 3782

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
9 Mei 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
15 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui Aplikasi Marvis
14 Jun 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
Julai 2026	Pemaju melalui e-mel (The VP Team) mendakwa pembaikan kecacatan unit telah 'successfully completed' (Defect Form No: PTD44839-DF-1) dan meminta pemilik mengambil kunci serta menandatangani pengesahan (sign off) kecacatan
28 Julai 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor bertauliah — kecacatan masih belum disiapkan sepenuhnya, bertentangan dengan dakwaan pemaju
4 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
19 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PLENITUDE HILLS SDN. BHD. telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 4 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/021 daripada NUR ATHIRAH BINTI MOHD SA'AT berhubung hartanah di No. 17, Jalan Impian 2/5, Taman Kota Impian, 81800 Ulu Tiram, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PLENITUDE HILLS SDN. BHD. telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 4 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/021 daripada NUR ATHIRAH BINTI MOHD SA'AT berhubung hartanah di No. 17, Jalan Impian 2/5, Taman Kota Impian, 81800 Ulu Tiram, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

