

MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN

No. 24, Rapat Ria 4,
Pinggiran Rapat Ria Pine 3,
31350 Ipoh,
Perak.

No. K/P: 950315-08-6785

E-mel: nanthini1194@gmail.com

Tel: 016-270 1856

ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. (199401030842 / 316524-U)

No. 60, Setia Avenue, No. 2,
Jalan Setia Prima S U13/S,
Setia Alam, Seksyen U13,
40170 Shah Alam, Selangor.

1 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/032

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Intermediate, 2,100 kaki persegi)

di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor

Saya, MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN (No. K/P: 950315-08-6785), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 7 Ogos 2023 (No. Rujukan SPA: 6443-22/eSPA/070823/4127/01) mengikut Jadual H, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 7 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi EcoWorld pada 15 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 14 Ogos 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 20 Ogos 2026 mendapati masih terdapat kecacatan yang belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection tersebut telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi EcoWorld pada 20 Ogos 2026. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
175	Ceiling Area (Master Bedroom) — Roof	Genting bumbung rosak masih ada (Damaged on roof tiles still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
182	Water Tank Area — Fixtures	Penutup tangki air tidak dapat ditutup dengan sempurna menyebabkan kebocoran pada siling — masih ada (Water tank cover cannot properly close resulting in leaking on ceiling)	Belum Diselesaikan
184	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Stagnant water on floor slab still observed)	Belum Diselesaikan
185	RC Flat Roof — Wall	Permukaan kasar dan tidak rata pada dinding masih ada (Rough surface and uneven surface on wall still observed)	Belum Diselesaikan
186	RC Flat Roof — Wall	Celahan ketara pada dinding masih ada (Visible gap on wall still observed — Jointing issue)	Belum Diselesaikan
193	Top Roof — Roof	Genting bumbung pecah dan retak (Broken and crack on roof tiles — Major defects)	Belum Diselesaikan
194	Top Roof — Roof	Genting bumbung rosak di bawah roof flashing masih ada (Damaged roof tiles below roof flashing still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection yang diserahkan pada 20 Ogos 2026 serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 15 Julai 2026, kedua-duanya melalui aplikasi EcoWorld.*

3. Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum

atau pada 16 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN)

No. K/P: 950315-08-6785

E-mel: nanthini1194@gmail.com

Telefon: 016-270 1856

s.k. (CC):

ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. — The Tomorrow Centre — No. 9, 11, 15 & 17, Jalan Ekoperniagaan 1/6, Taman Ekoperniagaan, 81100 Johor Bahru, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
7 Ogos 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
7 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
15 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi EcoWorld
14 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
20 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan dan Laporan Re-Inspection diserahkan melalui aplikasi EcoWorld — kecacatan masih belum diselesaikan
1 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD.
(199401030842 / 316524-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan
Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 September 2026 dengan rujukan
NOTIS-1/2026/032 daripada MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN berhubung
hartanah di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir
Gudang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD.
(199401030842 / 316524-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan
Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 September 2026 dengan rujukan
NOTIS-1/2026/032 daripada MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN berhubung
hartanah di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir
Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

