MUHAMAD FAIZ BIN ROSEMAN @ HARUN
02-06, Blok D, Villa Bestari,
Jalan NB2 10/2, Taman Nusa Bestari 2,
81300 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 930825-01-6375
E-mel: muhamadfaiz2808@gmail.com
Tel: 011-6139 7743 / +65 8452 2666

SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M)
(Pejabat Berdaftar / Registered Office)
No. 9, Persiaran Selangor, Seksyen 15,
40200 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-5524 8888

6 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/065

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres (Terrace House)
di No. 40, Jalan Pulai Duta 5/23, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (SP32A, PTD 225003)

Saya, MUHAMAD FAIZ BIN ROSEMAN @ HARUN (No. K/P: 930825-01-6375), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Taman Pulai Duta, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) yang ditandatangani dengan pihak tuan, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Full House Inspection) pada 10 September 2026 dan telah menyerahkan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 28 September 2026. Penyerahan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 28 Oktober 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan dan tiada sebarang kerja pembaikan dijalankan di hartanah saya. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan (Antaranya):

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
301	Water Tank Area	Tangki air di dalam keadaan kotor — perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition — need to be clean)	Masih Belum Diselesaikan
312	Top Roof — Bumbung	Lubang pada genting bumbung (Got holes on roof tiles)	Masih Belum Diselesaikan
313	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung rosak (Damaged on roof tiles) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan
314	Top Roof — Talang Belakang	Air bertakung di dalam talang belakang (Stagnant water inside gutter — Rear, Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan
315	Top Roof — Talang Hadapan	Air bertakung di dalam talang hadapan (Stagnant water inside gutter — Front, Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas BUKANLAH senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan secara serahan tangan pada 28 September 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung — item No. 313 (genting bumbung rosak — KECACATAN MAJOR) dan item No. 312 (lubang pada genting bumbung). Genting yang rosak dan berlubang mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat. Genting yang rosak atau berlubang WAJIB diganti baharu (bukan ditampal atau disumbat), dan kerja di lokasi tinggi hendaklah dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan. Memandangkan lokasi kerja (Top Roof) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada saya melalui e-mel (muhamadfaiz2808@gmail.com) atau WhatsApp sebagai bukti penyiapan.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster air bertakung pada talang — item No. 314 (talang belakang) dan No. 315 (talang hadapan). Takungan air yang berterusan di dalam talang menunjukkan kecerunan (falls) talang yang tidak sempurna; ia akan mempercepatkan kakisan talang, mengundang limpahan dan kebocoran ke ruang di bawahnya, serta menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — iaitu kecerunan dan laluan saliran talang — dan bukan sekadar mengeringkan takungan. Bagi item No. 301 — tangki air domestik di dalam keadaan kotor — ia melibatkan kebersihan dan

keselamatan bekalan air keluarga saya; tangki hendaklah dibersihkan sepenuhnya sebelum penyerahan semula.

5. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 21 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta

Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(MUHAMAD FAIZ BIN ROSEMAN @ HARUN)
No. K/P: 930825-01-6375
E-mel: muhamadfaiz2808@gmail.com
Telefon: 011-6139 7743 / +65 8452 2666

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 September 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Full House Inspection) dijalankan ke atas hartanah
28 September 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) diserahkan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui serahan tangan (hardcopy) — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
28 Oktober 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan
6 November 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
21 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/065 daripada MUHAMAD FAIZ BIN ROSEMAN @ HARUN berhubung hartanah di No. 40, Jalan Pulai Duta 5/23, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (SP32A, PTD 225003).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/065 daripada MUHAMAD FAIZ BIN ROSEMAN @ HARUN berhubung hartanah di No. 40, Jalan Pulai Duta 5/23, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (SP32A, PTD 225003).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):