MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN
No. 24, Rapat Ria 4,
Pinggiran Rapat Ria Pine 3,
31350 Ipoh,
Perak.

No. K/P: 950315-08-6785
E-mel: r.mages1413@gmail.com
Tel: 016-270 1856

ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. (199401030842 / 316524-U)
No. 60, Setia Avenue, No. 2,
Jalan Setia Prima S U13/S,
Setia Alam, Seksyen U13,
40170 Shah Alam, Selangor.

14 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/032

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Intermediate, 2,100 kaki persegi) di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor

Saya, MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN (No. K/P: 950315-08-6785), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Ekotropika, Taman Ekoperniagaan, Mukim Tebrau), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 7 Ogos 2023 (No. Rujukan SPA: 6443-22/eSPA/070823/4127/01) mengikut Jadual H, merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/032 bertarikh 3 September 2026 yang telah dikemukakan kepada pihak tuan, susulan Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang diserahkan melalui aplikasi EcoWorld pada 15 Julai 2026 selaras dengan Klausa 30(1) Jadual H. Notis Pertama tersebut telah memberikan tempoh lima belas (15) hari kepada pihak tuan untuk menyiapkan semua kerja pembaikan, iaitu sehingga 18 September 2026.

2. Namun, tempoh Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 18 September 2026 tanpa semua pembaikan disempurnakan. Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) yang dijalankan pada 2 Oktober 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) mengesahkan sejumlah LAPAN (8) kecacatan — 5 masih Not Complete, 2 Not Fully Complete, dan 1 KECACATAN BARU dikesan. Ini jelas menunjukkan kegagalan pihak tuan mematuhi Notis Pertama. Laporan Pemeriksaan Ketiga disertakan bersama-sama notis ini sebagai serahan rasmi. Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Car Porch — Floor	Tumbuhan liar pada permukaan tanah masih ada (Unwanted plant on ground still observed)	Belum Dibaiki
2	Car Porch — Floor	Keretakan pada grouting jubin lantai (New Defect — Crack on floor tiles grouting)	Kecacatan Baru
3	Car Porch — Floor	Hollowness pada jubin lantai dan floor skirting masih ada (Hollowness on floor tiles and floor skirting still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
4	Car Porch — Wall	Keretakan pada dinding bercat masih ada (Cracks on painted wall still observed)	Belum Dibaiki
5	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada basin down pipe masih ada (Leaking on basin down pipe still observed — Leaking Issue)	Belum Dibaiki
6	Family Area — Wall	Dinding tidak sejajar masih ada (Misaligned on wall still observed)	Belum Dibaiki
7	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada basin down pipe masih ada (Leaking on basin down pipe still observed — Leaking Issue)	Belum Dibaiki
8	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Stagnant water on floor slab still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection yang diserahkan pada 20 Ogos 2026 serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 15 Julai 2026, kedua-duanya melalui aplikasi EcoWorld.*

3. Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

4. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada KEBOCORAN yang masih berterusan pada basin down pipe di DUA bilik air — Bathroom 2 dan Bathroom 3 (item No. 5 dan No. 7) — yang telah dilaporkan sejak pemeriksaan pertama dan masih tidak dibaiki; pihak tuan dituntut mengesan dan membaiki PUNCA

kebocoran tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemasan. Perhatian turut diberikan kepada air bertakung pada papak RC Flat Roof (item No. 8) yang menunjukkan kecerunan permukaan masih tidak sempurna, serta kecacatan BARU yang timbul — keretakan pada grouting jubin lantai Car Porch (item No. 2).

5. Dengan ini, saya mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 29 Oktober 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya.

6. Bagi makluman pihak tuan, saya telah pun memperoleh sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor berdaftar CIDB bagi kerja pembaikan yang masih tertunggak — Go Xpert Solution, No. Sebut Harga GXS-RW-2026-00202606 bertarikh 13 Oktober 2026 — dengan jumlah keseluruhan RM4,400.00 (Ringgit Malaysia: Empat Ribu Empat Ratus Sahaja). Sekiranya pihak tuan masih gagal menyiapkan semua kerja pembaikan dalam tempoh notis ini, jumlah tersebut atau kos sebenar yang ditanggung akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan, termasuk melalui tolakan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) di bawah Klausa 30(2) Jadual H dan/atau tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR).

7. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh akhir MUKTAMAD tersebut, saya akan TANPA RUJUKAN LANJUT:

   - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
   - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh peguam cara pemaju sebagai pemegang (stakeholder), selaras dengan Klausa 30(2) Jadual H Perjanjian Jual Beli;
   - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
   - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima

pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN)
No. K/P: 950315-08-6785
E-mel: r.mages1413@gmail.com
Telefon: 016-270 1856

s.k. (CC):
ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. — The Tomorrow Centre — No. 9, 11, 15 & 17, Jalan Ekoperniagaan 1/6, Taman Ekoperniagaan, 81100 Johor Bahru, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
7 Ogos 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
7 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
15 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi EcoWorld
14 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
20 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan dan Laporan Re-Inspection diserahkan melalui aplikasi EcoWorld — kecacatan masih belum diselesaikan
3 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/032
18 September 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — pembaikan masih tidak disempurnakan
2 Oktober 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 8 kecacatan direkodkan: 5 Not Complete, 2 Not Fully Complete dan 1 kecacatan baru
13 Oktober 2026	Sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) No. GXS-RW-2026-00202606 berjumlah RM4,400.00 diperoleh daripada kontraktor berdaftar CIDB
14 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/032
29 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. (199401030842 / 316524-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/032 daripada MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN berhubung hartanah di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. (199401030842 / 316524-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/032 daripada MAGESWARAN A/L RAVI CHANDRAN berhubung hartanah di Parcel 4127, No. 23, Jalan Ekotropika 4/5, Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):