

SEELA DEVARAJU

No. 2, Jalan Palma Buluh 14,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: seelapanir@yahoo.com.sg
Tel: 012-7669002

NASA LAND SDN. BHD. (457736-W)

NASA Land Management Sdn Bhd,
1 Jalan Palma Puteri 4,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru, Johor.

5 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/008

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat - Jenis Corner Lot (A1)
di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor

Saya, SEELA DEVARAJU (No. K/P: S8755622J), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 16 Disember 2023 (No. Rujukan SPA: 10241-6/eSPA/161223/142834-01) mengikut Jadual G, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect) pada 24 April 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah lama tamat dan Notis Pertama bertarikh 1 Julai 2026 telah dikeluarkan, Pemeriksaan Kali Kedua (Re-Inspection) yang dijalankan pada 15 Ogos 2026 mendapati kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection tersebut telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju pada 20 Ogos 2026. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
20	Car Porch — Wall	Hollowness pada dinding masih ada (Hollowness on wall still observed)	Belum Diselesaikan

23	Car Porch — Drainage	Keretakan pada U-drain masih ada (Crack on U-drain still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
35	Backyard — Wall	Chipping dan keretakan pada dinding bercat — keretakan masih kelihatan (Chipping and crack on painted wall; crack still observed)	Belum Diselesaikan
36	Backyard — Wall	Cat mengelupas dan keretakan pada dinding bercat — keretakan masih kelihatan (Peeling paint and crack on painted wall; crack still observed)	Belum Diselesaikan
111	Bedroom 2 — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Diselesaikan
162	Bedroom 4 — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Diselesaikan
204	Terrace — Floor	Keretakan besar di antara papak dan u-drain — keretakan masih kelihatan selepas pembaikan (Large crack between slab and u-drain; cracks still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
215	Terrace — Ceiling	Bunyi hollow pada soffit masih ada (Hollow sound on soffit still observed)	Belum Diselesaikan
218	Flat Roof 2 — Floor	Kemungkinan air bertakung pada papak masih ada (Possible water stagnant on slab still observed)	Belum Diselesaikan

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect) pada 24 April 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan

hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 20 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan kali kedua (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
16 Disember 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
24 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui e-mel dan aplikasi pemaju (IJM Connect)
24 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — tiada tindakan diambil
1 Julai 2026	Notis Pertama dikeluarkan (tarikh akhir 16 Julai 2026) — pembaikan masih tidak disempurnakan
15 Ogos 2026	Pemeriksaan Kali Kedua (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan
20 Ogos 2026	Laporan Re-Inspection diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi pemaju
5 September 2026	Notis Pertama (kemas kini) dikeluarkan
20 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari notis ini)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/008 daripada SEELA DEVARAJU berhubung hartanah di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/008 daripada SEELA DEVARAJU berhubung hartanah di No. 2, Jalan Palma Buluh 14, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

