

LOO CHUN HUA

No. 72, Jalan Perwira 12,
Taman Ungku Tun Aminah,
81300 Skudai,
Johor.

E-mel: Chunhualoo25@gmail.com
Tel: 010-461 0373

COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A)

No. 26-01, Level 26, Mail Box 261,
Menara Landmark, No. 12, Jalan Ngee Heng,
80000 Johor Bahru,
Johor.

3 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/037

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Double Storey Link Villa (Lot 363, Geran 620694 Lot 210184, Mukim
Pulai)
di No. B-199, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200
Iskandar Puteri, Johor

Saya, LOO CHUN HUA (No. K/P: 960215-08-5127), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Aurora Sentral Resort Villas, Iskandar Puteri), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 18 Julai 2023 (No. Rujukan SPA: 8428-24/eSPA/220623/363/01), telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 18 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi CVConnect pada 22 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan, selaras dengan Klausula 27 Perjanjian Jual Beli dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah tamat pada 21 Ogos 2026. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
14	Carporch — Wall	Isu alignment ketara pada permukaan dinding (Visible alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
20	Carporch — Wall	Bunyi hollow dan keretakan pada bahagian atas pagar dinding dan tiang (Hollow sound and crack on top wall fencing and pillar)	Belum Dibaiki
22	Carporch — Wall	Kerosakan dan corner bead terdedah pada dinding bercat (Damage and exposed corner bead on painted wall — Major defects)	Belum Dibaiki
23	Carporch — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall)	Belum Dibaiki
29	Carporch — Plumbing & Sanitary	Keretakan pada permukaan dalam manhole (Crack inside manhole surface)	Belum Dibaiki
33	Carporch — Plumbing & Sanitary	Sistem saliran tidak sempurna — sisa binaan di dalam manhole dan kemungkinan air bertakung (Poor Drainage System — construction leftover inside manhole and possible water stagnant)	Belum Dibaiki
34	Carporch — Plumbing & Sanitary	Sistem saliran tidak sempurna — sisa binaan di dalam manhole (Poor Drainage System — construction leftover inside manhole)	Belum Dibaiki
346	Water Tank Area — Fixtures	Air bertakung pada besi (Water stagnant on steel — Alignment issue)	Belum Dibaiki
347	Water Tank Area — Fixtures	Penutup tangki air tidak dapat ditutup sepenuhnya (Water tank cover cannot closed fully)	Belum Dibaiki
356	Flat Roof — Skylight Roof	Keretakan pada kaca bumbung skylight (Crack on skylight roof glass — Major defects)	Belum Dibaiki

370	Flat Roof (Rear) — Floor	Mutu kerja lemah pada papak penjuru — angle filler perlu dibuat konsisten (Poor workmanship at corner slab — Jointing issue)	Belum Dibaiki
371	Flat Roof (Rear) — Wall	Keretakan pada parapet wall (Crack on parapet wall)	Belum Dibaiki
374	Top Roof — Wall	Keseluruhan party wall mengalami cat mengelupas dan keretakan (All of party wall have peeling paint and crack)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi CVConnect pada 22 Julai 2026.*

3. Klausula 27 Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, memperbaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 18 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

6. Merujuk kepada klausa Service of Documents di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi. Notis ini dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) dan salinannya dimaklumkan kepada peguam pemegang wang tahanan (stakeholder) untuk makluman dan tindakan lanjut berhubung wang tahanan lima peratus (5%).

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(LOO CHUN HUA)

E-mel: Chunhualoo25@gmail.com

Telefon: 010-461 0373

s.k. (CC):

M/s K.H. KOH, AZHAR & KOH (Peguam Pemegang Wang Tahanan / Stakeholder) — Suite 25-03, Level 25, Menara Landmark, No. 12, Jalan Ngee Heng, 80000 Johor Bahru, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
18 Julai 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani
18 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi CVConnect
21 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
3 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
18 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/037 daripada LOO CHUN HUA berhubung hartanah di No. B-199, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200 Iskandar Puteri, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/037 daripada LOO CHUN HUA berhubung hartanah di No. B-199, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

