

ARIDHASAN A/L MENANDI

No. 28, Jalan Uda Utama 2/6,
Bandar Uda Utama,
81200 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 830128-07-5427

E-mel: eswari9583@yahoo.com

Tel: 017-225 0417

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)

Tingkat 15, Blok Menara,
Kompleks Pertama,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.

12 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/024

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Berkembar 2 Tingkat (2 Storey Semi-Detached)

di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor

Saya, ARIDHASAN A/L MENANDI (No. K/P: 830128-07-5427), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 16 Oktober 2024 (No. Rujukan SPA: 8971-17/eSPA/161024/PTD217654/01) mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 21 April 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju (Defect Submissions) pada 28 April 2026, merangkumi sebanyak 342 kecacatan (Batch 1). Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 28 Mei 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 27 Julai 2026 mendapati masih terdapat banyak kecacatan yang belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection tersebut telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju pada 28 dan 29 Julai 2026, iaitu Batch 2 (159 kecacatan) dan Batch 3 (114 kecacatan). Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
7	Bathroom 2 — Pintu (Door)	Arah bukaan pintu bi-fold tidak mengikut Pelan Lantai (Floor Plan) yang diluluskan — S&P Review (Sliding direction not as per Floor Plan)	Belum Diselesaikan
8	Bathroom 3 — Pintu (Door)	Arah bukaan pintu bi-fold tidak mengikut Pelan Lantai (Floor Plan) yang diluluskan — S&P Review (Sliding direction not as per Floor Plan)	Belum Diselesaikan
13	Terrace 1 — Plumbing & Sanitary	Tanah merah keluar semasa flushing; tanah merah pada paip di dalam manhole menyebabkan air bertakung (Red soil discharged when flushing; red soil in manhole pipe causing water stagnant)	Belum Dibaiki
328	Water Tank Area — Floor	Air bertakung masih ada pada permukaan lantai (Water stagnant still present)	Belum Dibaiki
331	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Kulat di dalam paip serta pertumbuhan tumbuhan liar (Fungus in pipe and wild plant growth)	Belum Dibaiki
339	AC Ledge 2 (Terrace 3) — Floor	Keretakan pada keseluruhan permukaan papak (Crack on whole slab surface)	Belum Dibaiki
340	AC Ledge 2 — Floor	Kerosakan pada papak (Damage on slab)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection (Batch 2 & Batch 3) yang diserahkan pada 28 dan 29 Julai 2026 serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Batch 1) yang diserahkan pada 28 April 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada item No. 7 dan No. 8 (S&P Review) di mana arah bukaan pintu bi-fold di Bathroom 2 dan Bathroom 3 didapati tidak mengikut Pelan Lantai (Floor Plan) yang diluluskan di dalam Perjanjian Jual Beli. Sehubungan itu, saya menuntut maklum balas rasmi secara bertulis daripada pihak tuan berserta dokumentasi yang sewajarnya (proper documentation), termasuk pelan pindaan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa (jika ada), bagi menjelaskan percanggahan tersebut kepada saya selaku pembeli.
- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan

hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 27 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(ARIDHASAN A/L MENANDI)

No. K/P: 830128-07-5427

E-mel: eswari9583@yahoo.com

Telefon: 017-225 0417

s.k. (CC):

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. — Pejabat Johor Bahru — Wisma Sbbu, No. 1, Jalan Padi
Mahsuri 12, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
16 Oktober 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
31 Januari 2026	Penyerahan Milikan Kosong (Vacant Possession) — Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) bermula
21 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
28 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi pemaju — Batch 1 (342 kecacatan)
28 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
27 Julai 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan sepenuhnya
28 & 29 Julai 2026	Laporan Re-Inspection diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi pemaju — Batch 2 (159 kecacatan) dan Batch 3 (114 kecacatan)
12 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
27 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 12 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/024 daripada ARIDHASAN A/L MENANDI berhubung hartanah di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 12 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/024 daripada ARIDHASAN A/L MENANDI berhubung hartanah di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

