

MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR

No. 18, Jalan Silat Lincah 19,
Bandar Selesa Jaya,
81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor.

E-mel: syukrieny@gmail.com
Tel: 011-1112 5646

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)

Tingkat 15, Blok Menara,
Kompleks Pertama,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.

14 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/022

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/022

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan

(Final Notice — Defect Rectification Claim)

Hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/022 yang telah dihantar melalui pos daftar (AR Registered) dengan nombor RW214685527MY, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 25 Ogos 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]. Notis Pertama tersebut telah DITERIMA dan ditandatangani oleh wakil pihak tuan pada 12 Ogos 2026, sebagaimana dibuktikan oleh Akuan Terima Pos Daftar (AR Card) Pos Malaysia No. RW214685527MY — salinan bukti tersebut dilampirkan sebagai Lampiran A bersama-sama notis ini.

2. Namun, sehingga tarikh Notis Kedua ini dikeluarkan, pemantauan berterusan oleh pemilik mendapati bahawa kerja pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan atau belum disempurnakan oleh pihak tuan. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
-----	--------	--------------------	--------

253	Ceiling Area (Master Bedroom) — M&E	Penutup junction box hilang (Missing junction box cover)	Belum Dibaiki
255	Water Tank Area — Roof	Kerosakan pada insulation sheets (Damage on insulation sheets)	Belum Dibaiki
256	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Discharge pipe untuk platform tangki air hilang (Missing discharge pipe for water tank platform)	Belum Dibaiki
257	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank should be clean)	Belum Dibaiki
266	RC Flat Roof — Gutter	Kesan kotoran pada gutter (Stain on gutter)	Belum Dibaiki
268	Top Roof — Roof	Sisa binaan di atas genting bumbung (Construction left over on roof tiles)	Belum Dibaiki
269	Top Roof — Roof	Chipping pada genting bumbung (Chipping on roof tiles)	Belum Dibaiki
270	Top Roof — Roof	Kerosakan pada roof ridge (Damage on roof ridge)	Belum Dibaiki
271	Top Roof — Roof	Genting bumbung pecah (Broken roof tiles — Major defect)	Belum Dibaiki
273	AC Ledge — Floor	Kemungkinan air bertakung pada permukaan papak (Possible water stagnant on slab surface)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui aplikasi ProFix pada 1 Julai 2026.*

3. Bersama-sama notis ini turut disertakan Sebut Harga Rasmi Pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah, GO XPERT SOLUTION (SSM: 202503234804 / 003768196-A; CIDB Reg. No.: 0120250929-JH161484), bernombor 00202603 dan bertarikh 15 September 2026, dengan jumlah anggaran kos pembaikan keseluruhan kecacatan di unit ini sebanyak

RM15,030.00 (Ringgit Malaysia: Lima Belas Ribu Tiga Puluh Sahaja). Salinan sebut harga tersebut dilampirkan sebagai Lampiran B. Sekiranya pihak tuan gagal melaksanakan pembaikan dalam tempoh notis ini, jumlah tersebut akan menjadi asas tuntutan kos pembaikan terhadap pihak tuan, termasuk tuntutan supaya ia ditolak daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum).

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 29 September 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
5. Merujuk kepada Klausula Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 29 September 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
 - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
23 Disember 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
27 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
1 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi ProFix
31 Julai 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
10 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) — Ruj. NOTIS-1/2026/022 — dihantar melalui pos daftar (AR Registered) No. RW214685527MY
12 Ogos 2026	Notis Pertama DITERIMA dan ditandatangani oleh wakil pemaju (rujuk Akuan Terima Pos Daftar — Lampiran A)
25 Ogos 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum dibaiki
14 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
29 September 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

LAMPIRAN A

Bukti Penerimaan Notis Pertama — Akuan Terima Pos Daftar (AR Card)
(Proof of Receipt of First Notice — Pos Malaysia Registered Mail Acknowledgement)

RMF-58971-1787199308729
20/08/2026 | 15:53:41 Local Time
Lat: 1.48851 / Long: 103.63741

18

URUSAN POS
POS MALAYSIA BERHAD 1991010196531029920-M

A. AKUAN TERIMA
ACKNOWLEDGEMENT
RECEIPT
DOMESTIC
(To be completed by sender)

B. (Untuk dilengkapkan oleh penerima)
(To be Completed by recipient)

Akuan Penerima
Saya mengesahkan bahawa di bawah saya terima telah menerima
Pos Daftar (RM) / I hereby confirm receipt of this Pos Daftar.

Nama Penerima:
Name of Recipient: Yong Rani

No. Kad Pengesahan:
Identification Card No. 7062302601

No. Telefon:
Telephone No. 12/8/26

Tandatangan:
Signature: [Signature]

Tarikh:
Date: 12/8/2026

NAMA DAN ALAMAT PENGIRIM:
Name and address of sender:
MOHD SVERI BIN MUHAMAD NOOR
NO. 18, JALAN SILAT LINGAH 18,
BANDAR SELESA JAYA, 81300,
SEYDAI, JOHOR BAHRU, JOHOR

Poskod:
Postcode: 81300

No. Pos Daftar:
Pos Daftar No.: UDALAND(SOUTH)SDN.BHD

Nama Penerima:
Recipient's Name:
Tarikh:
Date: 10/8/2026

Akuan Terima Pos Daftar (AR Card) Pos Malaysia No. RW214685527MY — Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/022) dihantar pada 10 Ogos 2026 kepada UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD., dan telah DITERIMA serta ditandatangani oleh wakil penerima pada 12 Ogos 2026.

LAMPIRAN B

Sebut Harga Rasmi Pembaikan (Official Repair Quotation)



GO XPERT SOLUTION

Phone: +6011-3144 6591
Email: official@goxpert.my
SSM: 202503234804 (003768196-A)
CIDB Reg No.: 0120250929-JH161484

QUOTATION

No.quotation: 00202603
Date: 15/9/2026

Billed To:

MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR

Address: No. 50 Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200, Jb

Phone Number : 011-11125646

Email : syukrieny@gmail.com

AMOUNT OF QUOTATION

RM15,030.00

NO	SERVIS	UNIT	UNIT PRICE RM	TOTAL
1.	Kerja – kerja membaik pulih defect di bangunan sedia ada beralamat di No.50 Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200,Jb.	L/S	0.00	0.00
2.	Kerja -kerja mengecat semula pagar berkarat, menggantikan screw yang hilang, serta menggantikan aksesori kecil lain yang tidak lengkap dan rosak	L/S	250	250
3.	Kerja -kerja menutup lubang di dalam syiling antara partition wall	L/S	300	300
4.	Kerja – kerja membaiki keretakan di dinding, syiling, kerja-kerja membaiki permukaan plaster yang tidak rata	L/S	3,000	3,000
5.	Kerja-kerja penukaran insulation sheet di dalam syiling yang rosak	L/S	200	200
6.	Kerja-kerja memecahkan jubin dan menggantikan jubin kosong yang baharu untuk semua tandas, ruangan lain	L/S	4,500	4,500
7.	Mengecat semula dinding dan syiling selepas kerja pembaikan	L/S	2,800	2,800
8.	Membersihkan tangki air	L/S	380	380
9.	Kerja kerja membaiki keretakan di lantai slab, membuat semula screed di AC Ledge dan Flat Roof dan memasang lapisan kalis air	L/S	650	650
10.	Kerja-kerja menggantikan atap genting yang pecah	L/S	450	450
11.	Membaiki segala kerosakan yang melibatkan elektrik di DB Box dan soket termasuk kerja kerja troubleshooting	L/S	1,500	1,500
12.	Menyediakan tong sampah dan melakukan kerja housekeeping	L/S	1000	1000

***Note:** This quotation is valid for 30 days from the date of issuance

Discount	-
Sub-Total	RM15030.00
Deposit	RM00.00
Balance	RM15030.00

THANK YOU

Payment Method

Maybank

Account number: 551137785563

Account Name: GoXpert Solution

****Receipt needs to be sent on WhatsApp: +6011-31446591**

GO XPERT SOLUTION

FIKRI RAHMAN

(OPERATION STRATEGIC MANAGER)

Sebut Harga No. 00202603 bertarikh 15 September 2026 daripada GO XPERT SOLUTION — jumlah RM15,030.00.

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/022 daripada MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR berhubung hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/022 daripada MOHD SUKRI BIN MOHAMAD NOOR berhubung hartanah di No. 50, Jalan Uda Utama 5/5, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

