

AZWAN BIN MOHAMAD

No 7, Jalan Perjiranan 14/8,
Perjiranan 14, Bandar Dato Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: ain_nabilah151294@yahoo.com
Tel: 011-10902477

JLG LAND BERHAD

Level 16, Menara KOMTAR,
80888 Ibrahim International Business District (IIBD),
Johor Bahru, Johor.

10 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/007

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100
Johor Bahru, Johor

Saya, AZWAN BIN MOHAMAD (No. K/P: 920330015777), pemilik unit hartanah di alamat di atas, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju (KITA APPS) pada 2 Mac 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun sebahagian kerja pembaikan telah dijalankan, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor bertaualiah pada 30 Julai 2026 mendapati pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya. Berikut adalah senarai kecacatan yang masih belum diselesaikan (nombor merujuk kepada Laporan Re-Inspection bertarikh 30 Julai 2026):

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
5	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Simen terkumpul di dalam floor trap (Accumulation of cement inside floor trap) — masih ada	Belum Dibaiki
7	Yard — Door	Pintu tidak dapat ditutup dan tersekat dengan paip air — water tap hilang dan lokasi water tap point perlu disemak semula	Belum Dibaiki

9	Staircase — Wall	Keretakan dan kemek pada dinding bercat — masih terdapat keretakan pada permukaan dinding	Belum Dibaiki
11	Master Bedroom — Wall	Pertumbuhan kulat dan tanda kerosakan air pada dinding bercat — kelembapan masih tinggi pada dinding (Major defect)	Belum Dibaiki
12	Master Bedroom — Window	Jurang kelihatan dan pengedap tidak sempurna antara bingkai tingkap dan dinding — masih ada jurang + pertumbuhan kulat	Belum Dibaiki Sepenuhnya
15	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada sambungan antara bottle trap dan paip sink — masih bocor	Belum Dibaiki
16	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan di dalam floor trap — masih ada	Belum Dibaiki Sepenuhnya
18	Bedroom 2 — Floor	Keretakan pada jubin lantai — masih retak	Belum Dibaiki Sepenuhnya
19	Bedroom 2 — Wall	Kemek dan keretakan pada dinding bercat — masih retak	Belum Dibaiki
21	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Floor trap tidak sejajar dengan paip dalaman	Belum Dibaiki Sepenuhnya
24	Ceiling Area — M&E	Flexible conduit terlalu pendek dan penutup junction box hilang (kabel elektrik terdedah) — penutup masih hilang	Belum Dibaiki
25	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan yang sempurna untuk sistem paip/distribution pipe — masih hilang	Belum Dibaiki
26	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor (perlu dibersihkan) — masih kotor	Belum Dibaiki

**Selain 13 kecacatan di atas, Laporan Re-Inspection bertarikh 30 Julai 2026 turut merekodkan 2 kecacatan baru dan 15 kecacatan baru akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work), menjadikan jumlah keseluruhan 30 kecacatan. Senarai penuh adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection tersebut dan Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang dihantar melalui aplikasi pemaju (KITA APPS) pada 2 Mac 2026.*

3. Untuk makluman pihak tuan, pemilik telah mengemukakan aduan keretakan pada dinding tangga melalui aplikasi KITA pada 23 Jun 2026 (Ref: F-NH14-P2-[PTD208412]07,JALANPERJIRANAN14/8-N12336). Bagaimanapun, tiket aduan tersebut telah ditutup (closed) oleh pihak kontraktor/pengurusan dengan status seolah-olah pembaikan telah disempurnakan, sedangkan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor bertaualiah pada 30 Julai 2026 mengesahkan keretakan tersebut masih wujud dan tidak dibaiki. Tindakan menutup tiket tanpa pembaikan sebenar adalah tidak boleh diterima dan merupakan salah nyata status pembaikan. Saya menuntut agar semua tiket yang telah ditutup disemak semula, dan sebarang penutupan tiket selepas ini hendaklah disahkan oleh pemilik terlebih dahulu.
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 25 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan kali ketiga bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertaualiah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi. Notis ini dihantar melalui serahan tangan.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(AZWAN BIN MOHAMAD)

No. K/P: 920330015777

E-mel: ain_nabilah151294@yahoo.com

Telefon: 011-10902477

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
26 Februari 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan
2 Mac 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi pemaju (KITA APPS)
1 April 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
23 Jun 2026	Pemilik mengemukakan aduan keretakan dinding tangga melalui aplikasi KITA (Ref: F-NH14-P2-[PTD208412]07,JALANPERJIRANAN14/8-N12336). Tiket tersebut kemudiannya ditutup (closed) oleh pihak kontraktor/pengurusan dengan status seolah-olah telah dibaiki
30 Julai 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor bertauliah — 30 kecacatan direkodkan: 13 kecacatan asal masih belum dibaiki (termasuk keretakan dinding tangga yang tiketnya telah ditutup), 2 kecacatan baru dan 15 kecacatan baru akibat kerja pembaikan
10 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
25 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/007 daripada AZWAN BIN MOHAMAD berhubung hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 10 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/007 daripada AZWAN BIN MOHAMAD berhubung hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

