

**NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN &
MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID**

No. 55, Jalan Alamanda 4,
Taman Bistari Perdana,
81700 Pasir Gudang,
Johor.

No. K/P: 960408-01-6216 (NOR AMIRA)

No. K/P: 920721-01-6451

E-mel: noramira390@gmail.com

Tel: 011-3788 1033

MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D)

(Sales Gallery / Customer Services)

Utama 6, Jalan Bestari Perdana, Jalan Kong Kong,
Taman Bistari Perdana,
81700 Pasir Gudang, Johor.

27 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/030

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65', Intermediate, Unit PTD 244714)

di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang,

Johor

Kami, NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN (No. K/P: 960408-01-6216) dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID (No. K/P: 920721-01-6451), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Allamanda, Bandar Meridin East), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 9 Januari 2024 mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 20 Julai 2026 dan telah mengemukakan laporan kecacatan secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju (Mah Sing) pada 5 dan 7 Ogos 2026 (No. Kes: ME4A1-H-142447141433-001-H dan ME4A1-H-142447141433-002-H).

2. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli. Tempoh tiga puluh (30) hari bagi kedua-dua kes tersebut akan tamat pada 4 dan 6 September 2026.
3. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, tiada sebarang kerja pembaikan disempurnakan — Kes ME4A1-H-142447141433-001-H masih berstatus "Work

In Progress" dan Kes ME4A1-H-142447141433-002-H masih berstatus "Submitted" di dalam sistem pihak tuan. Antara kecacatan yang dilaporkan dan masih belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	Carporch — Ceiling	Kebocoran — kelembapan tinggi dan kebocoran dikesan pada permukaan siling (High moisture and leaking detected on ceiling surface — bukti kamera termal)	Belum Dibaiki
4	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Air masih keluar walaupun tidak flush (Water still come out even not flush — Functionality issue)	Belum Dibaiki
5	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Kotoran dan kesan di dalam tangki air (Dirty/stains inside water tank)	Belum Dibaiki
17	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Sistem saliran tidak sempurna (Poor Drainage System) — sisa binaan di dalam floor trap (Construction leftover inside floor trap)	Belum Dibaiki
53	Living & Dining Area — M&E	Isu pemasangan — wayar Live dan Neutral terbalik pada Distribution Box masuk; litar Neutral mempunyai voltan manakala litar Live tiada voltan; semua soket dan litar lampu terjejas (Installation issue — safety hazard)	Belum Dibaiki
230	Ceiling Area (Bedroom 2 & 3) — Wall	Kecacatan honeycomb pada tiang (Honeycomb defect on column)	Belum Dibaiki
236	Top Roof (First Floor) — Roof	Genting bumbung rosak (Damaged on roof tiles — Major defects)	Belum Dibaiki
239	Top Roof — Roof	Kerosakan pada bumbung (Damaged on roof — Minor defects)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain adalah sebagaimana terkandung dalam laporan kecacatan yang telah diserahkan melalui aplikasi pemaju (Mah Sing) pada 5 dan 7 Ogos 2026 (No. Kes: ME4A1-H-142447141433-001-H & ME4A1-H-142447141433-002-H).*

4. Perhatian khusus diberikan kepada item No. 53, di mana pemasangan wayar

Live dan Neutral yang terbalik pada Distribution Box merupakan bahaya keselamatan elektrik yang serius — semua soket dan litar lampu terjejas, dan berisiko menyebabkan renjatan elektrik walaupun suis dimatikan. Kami menuntut agar item ini dibaiki dengan SEGERA tanpa menunggu tempoh pembaikan biasa.

5. Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan terhadap kecacatan yang dilaporkan disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 6 September 2026, iaitu tarikh tamat tempoh tiga puluh (30) hari di bawah Klausa 27(1) Jadual G. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh tersebut, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN)

No. K/P: 960408-01-6216

E-mel: noramira390@gmail.com

Telefon: 011-3788 1033

(MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID)

No. K/P: 920721-01-6451

s.k. (CC):

Meridin East Customer Services — melalui e-mel: cspm.me@mahsing.com.my Tel: 07-291 3216

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
9 Januari 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
20 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
5 Ogos 2026	Laporan kecacatan diserahkan melalui aplikasi pemaju — Kes ME4A1-H-142447141433-001-H
7 Ogos 2026	Laporan kecacatan diserahkan melalui aplikasi pemaju — Kes ME4A1-H-142447141433-002-H
27 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
4 & 6 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) Jadual G — tarikh akhir pembaikan: 6 September 2026

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 27 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/030 daripada NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID berhubung hartanah di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 27 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/030 daripada NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID berhubung hartanah di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

