

**NURDIYANAH BINTI ROHANI &
ROHANI BIN MOHD SALLEH**

No. 5, Jalan Beringin 10,
Taman Desaru Utama,
81930 Bandar Penawar,
Johor.

No. K/P: 951229-01-5248 / 670112-01-5809

E-mel: nurdiyanahrohani@gmail.com

Tel: 019-754 5248

NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U)

Jalan Putra 4, Bandar Putra,
81000 Kulai,
Johor.

4 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/031

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres (End Lot, 1,421 kaki persegi, Lot PTD 104305)

di No. 480, Jalan Bayan 5, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor

Kami, NURDIYANAH BINTI ROHANI (No. K/P: 951229-01-5248) dan ROHANI BIN MOHD SALLEH (No. K/P: 670112-01-5809), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Piccolo 3A, Fasa 1B02B, Bandar Putra Kulai), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 13 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui Aplikasi IOI Support pada 14 Julai 2026 (No. Kes: C94976 & C94981). Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 13 Ogos 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 24 Ogos 2026 mendapati masih terdapat kecacatan yang belum diselesaikan oleh pihak tuan, termasuk kecacatan baru yang timbul akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
38	Car Porch — Refuse Chamber	Kesan kotoran pada penutup floor trap di dalam refuse chamber masih ada (Stains on floor trap cover still observed) — dituntut penggantian penutup baru	Belum Diselesaikan
BARU	Car Porch — M&E	Earth chamber tidak dapat dibuka — penutup terkena simen semasa kerja pembaikan keretakan oleh pihak pemaju (New Defect from Rectification Work — Major), menyukarkan penyelenggaraan masa hadapan	Belum Diselesaikan
128	Ceiling Area (Living & Dining) — Structure	Karat pada kerangka bumbung / roof trusses C-channel masih ada (Rusted on roof frame still observed)	Belum Diselesaikan
130	Ceiling Area (Master Bedroom) — M&E	Penutup flexible conduit terlalu pendek — wayar terdedah masih ada (Flexible conduit cover too short, exposed wire still observed)	Belum Diselesaikan
133	Ceiling Area (Bedroom 2) — Ceiling	Sisa binaan di atas siling masih ada (Construction leftover on ceiling still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
141	Water Tank Area — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab still observed)	Belum Diselesaikan
145	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Karat pada stopcock paip discharge dan paip agihan masih ada (Rusted on discharge and distribution pipe stopcock still observed)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 24 Ogos 2026 serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan melalui Aplikasi IOI Support pada 14 Julai 2026 (No. Kes: C94976 & C94981).*

- Perhatian khusus diberikan kepada dua perkara: (a) bagi item No. 38, penutup floor trap di dalam refuse chamber dituntut DIGANTI BARU memandangkan kesan kotoran tidak dapat dibersihkan; dan (b) earth chamber di Car Porch kini tidak dapat dibuka kerana penutupnya terkena simen semasa kerja pembaikan keretakan oleh kontraktor pihak tuan — ini merupakan kecacatan baru akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work) yang menyukarkan

penyelenggaraan sistem pembumian pada masa hadapan. Pihak tuan dituntut membuka semula dan memulihkan akses earth chamber tersebut atas kos pihak tuan sendiri.

4. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
5. Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 19 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta

Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NURDIYANAH BINTI ROHANI)

No. K/P: 951229-01-5248

E-mel: nurdiyanahrohani@gmail.com

Telefon: 019-754 5248

(ROHANI BIN MOHD SALLEH)

No. K/P: 670112-01-5809

s.k. (CC):

NICE FRONTIER SDN. BHD. — Ibu Pejabat — Level 29, IOI City Tower 2, Lebuhr IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya, WP Putrajaya.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
13 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
14 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui Aplikasi IOI Support — No. Kes: C94976 & C94981
13 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
24 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan, termasuk kecacatan baru akibat kerja pembaikan
4 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
19 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 4 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/031 daripada NURDIYANAH BINTI ROHANI dan ROHANI BIN MOHD SALLEH berhubung hartanah di No. 480, Jalan Bayan 5, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 4 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/031 daripada NURDIYANAH BINTI ROHANI dan ROHANI BIN MOHD SALLEH berhubung hartanah di No. 480, Jalan Bayan 5, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

