SHAHARIFFIN BIN SAMSUL
No. 142, Jalan Mawar 8,
Taman Mawar,
72200 Batu Kikir,
Negeri Sembilan.

No. K/P: 000305-01-2011
E-mel: shahariffin00@gmail.com
Tel: 016-619 8965

SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V)
(Pejabat Berdaftar / Registered Office)
No. 9, Persiaran Selangor, Seksyen 15,
40200 Shah Alam,
Selangor.

27 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/048 Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/048

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65')
di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka

Saya, SHAHARIFFIN BIN SAMSUL (No. K/P: 000305-01-2011), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Bandar Scientex Jasin, Presint 2), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 bertarikh 1 Oktober 2026, susulan Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang diserahkan secara serahan tangan pada 13 Ogos 2026 selaras dengan Klausa 27(1) Jadual G. Notis Pertama tersebut telah DISERAHKAN dan DITERIMA oleh pihak tuan melalui DUA saluran: (i) serahan tangan ke Pejabat Jualan pihak tuan di Serkam pada 5 Oktober 2026, diakui terima dengan cop rasmi "RECEIVED 05 OCT 2026 — Customer Care Department" (Lampiran A); dan (ii) Pos Daftar AR No. RW130000625MY ke Pejabat Berdaftar pihak tuan di Shah Alam, DITERIMA pada 12 Oktober 2026 oleh wakil pihak tuan, En. Ghazali Bin Othman (Lampiran B; resit pengeposan di Lampiran C). Notis Pertama tersebut memberikan tempoh lima belas (15) hari untuk menyiapkan semua kerja pembaikan, iaitu sehingga 16 Oktober 2026.

2. Namun, tarikh akhir Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 16 Oktober 2026 tanpa semua pembaikan disempurnakan. Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) pada 28 September 2026 telah pun mengesahkan TIGA BELAS (13) kecacatan masih belum dibaiki, dan sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan tersebut masih belum diselesaikan. Ini jelas menunjukkan kegagalan berterusan

pihak tuan mematuhi Klausa 27(1) Jadual G serta Notis Pertama yang telah diakui terima oleh pihak tuan sendiri. Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	Car Porch — Floor	Enapan tanah di kawasan tanah — kedalaman 13 inci — masih ada (Soil settlement spot on ground area, depth: 13 inch — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
86	Bathroom 1 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada basin bottle trap / jointing paip besen masih ada (Leaking basin bottle trap; leaking basin down pipe jointing — Major Defect, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
105	Bedroom 3 — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
119	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada keseluruhan permukaan papak masih ada (Crack on all of slab surface — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
120	Water Tank Area — Floor	Celahan pemisahan antara papak dan dinding masih ada (Separation gap between slab and wall — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
121	Water Tank Area — Wall	Keretakan pada keseluruhan permukaan dinding masih ada (All of wall surface have crack — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
122	Water Tank Area — Wall	Objek terdedah pada dinding masih ada (Exposed object on wall — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
125	Water Tank Area — Window	Celahan ketara dan penyendalan tidak sempurna sekeliling bingkai tingkap masih ada (Visible gap and improper seal around windows frame — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
126	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Celahan ketara sekeliling distribution pipe masih ada (Visible gap around distribution pipe — Jointing Issue, still observed)	Masih Belum Diselesaikan

127	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan masih ada (Water tank dirty and need to be clean — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
130	Flat Roof — Floor	Bunyi hollow dengan keretakan pada permukaan papak masih ada (Hollow sound with crack on slab surface — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
131	Flat Roof — Wall	Wall copping tidak sejajar — ketara — masih ada (Wall copping not align, visible — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
136	Top Roof — Roof	Skru hilang dan lubang pada genting bumbung masih ada (Missing screw and have hole on roof tiles — still observed)	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 13 Ogos 2026 dan Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 28 September 2026.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada item No. 2 — enapan tanah (soil settlement) sedalam TIGA BELAS (13) INCI di kawasan Car Porch yang MASIH TIDAK DIBAIKI walaupun telah dilaporkan sejak pemeriksaan pertama. Enapan sedalam ini menunjukkan kemungkinan pemadatan tanah yang tidak sempurna dan boleh menjejaskan struktur sekeliling; saya menuntut agar pihak tuan menyiasat punca enapan dan melaksanakan pembaikan tapak yang sewajarnya, bukan sekadar menambak semula permukaan. Perhatian turut diberikan kepada kluster kecacatan di Water Tank Area (item No. 119 hingga 127) — keretakan pada keseluruhan papak dan dinding, celahan pemisahan, celahan sekeliling tingkap dan paip, serta tangki air yang masih kotor — yang kesemuanya kekal tidak disentuh.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 86 — kebocoran pada basin bottle trap / jointing paip besen di Bathroom 1 (kecacatan major) yang masih berterusan dan boleh menyebabkan kerosakan air; pihak tuan dituntut mengesan dan membaiki PUNCA kebocoran tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemasan semula.

5. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

6. Dengan ini, saya mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 11 November 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya.

7. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas TARIKH MUKTAMAD tersebut, saya akan, tanpa notis lanjut:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah dan menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh pemegang amanah (stakeholder), selaras dengan Klausa 27(2) Jadual G Perjanjian Jual Beli;
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
    - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Adalah ditegaskan bahawa ini merupakan NOTIS TERAKHIR yang akan dikeluarkan sebelum tindakan undang-undang diambil. Kegagalan pihak tuan mematuhi notis ini sepenuhnya sebelum atau pada 11 November 2026 akan mengakibatkan tuntutan difailkan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) dan/atau apa-apa remedi lain di bawah Akta 118, tanpa sebarang rujukan lanjut kepada pihak tuan.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Akhir ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SHAHARIFFIN BIN SAMSUL)
No. K/P: 000305-01-2011
E-mel: shahariffin00@gmail.com
Telefon: 016-619 8965

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
3 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
13 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju
12 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
28 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 13 kecacatan disahkan masih belum dibaiki
1 Oktober 2026	Notis Pertama (NOTIS-1/2026/048) dikeluarkan
5 Oktober 2026	Notis Pertama diserahkan secara serahan tangan ke Pejabat Jualan pihak pemaju di Serkam — diakui terima dengan cop rasmi RECEIVED 05 OCT 2026, Customer Care Department (rujuk Lampiran A); pada hari yang sama, Notis Pertama turut dihantar ke Pejabat Berdaftar di Shah Alam melalui Pos Daftar AR No. RW130000625MY (resit pengeposan — Lampiran C)
12 Oktober 2026	Notis Pertama DITERIMA di Pejabat Berdaftar pihak pemaju, Shah Alam — diakui terima oleh En. Ghazali Bin Othman dengan cop Pos Malaysia Shah Alam (rujuk Lampiran B)
16 Oktober 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — pembaikan masih tidak disempurnakan
27 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/048
11 November 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 27 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 27 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____


Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

LAMPIRAN A

Bukti Serahan Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)



Salinan Pemilik (Owner's Copy)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

RECEIVED
05 OCT 2026
Customer Care Department


Ruj: NOTIS-1/2026/048

Muka 8 daripa

Akuan Terima Notis Pertama (NOTIS-1/2026/048) — diserahkan secara serahan tangan ke Pejabat Jualan pihak pemaju dan diakui terima dengan cop rasmi RECEIVED 05 OCT 2026, Customer Care Department.

LAMPIRAN B

Bukti Serahan Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)



AR Card No. RW130000625MY — Notis Pertama dihantar melalui Pos Daftar AR kepada SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD., Pejabat Berdaftar Shah Alam (dipos 5 Oktober 2026), dan DITERIMA pada 12 Oktober 2026 oleh En. Ghazali Bin Othman (cop Pos Malaysia, Shah Alam).

LAMPIRAN C

Bukti Serahan Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)



Resit Pengeposan Pos Daftar Dalam Negeri No. RW130000625MY — dipos pada 5 Oktober 2026 (cop Pos Melaka).