NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN &
MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID
No. 55, Jalan Alamanda 4,
Taman Bistari Perdana,
81700 Pasir Gudang,
Johor.
No. K/P: 960408-01-6216 (NOR AMIRA)
No. K/P: 920721-01-6451
E-mel: noramira390@gmail.com
Tel: 011-3788 1033

MERIDIN EAST SDN BHD (201301025170 / 1054999-D)
(Sales Gallery)
No. 17 - 21, Block A, Austin V Square,
Jalan Austin Perdana 2, Taman Austin Perdana,
81100 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-355 4888 / 019-422 2624 21 Oktober 2026

Ruj. Kami: TAMBAHAN-1/NOTIS-2/2026/030 Ruj. Notis Kedua: NOTIS-2/2026/030 Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/20

Tuan,

Makluman Kecacatan Tambahan — Pemerhatian Pemilik (Additional Defect Notification — Owner's Observation)
Kesan Kebocoran pada Siling Family Area
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65', Intermediate, Unit PTD 244714)
di No. 55, Jalan Alamanda 4, Taman Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor

Kami, NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN (No. K/P: 960408-01-6216) dan MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID (No. K/P: 920721-01-6451), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Allamanda, Bandar Meridin East), merujuk kepada Notis Pertama (NOTIS-1/2026/030) bertarikh 2 September 2026 dan Notis Kedua / Notis Akhir (NOTIS-2/2026/030) bertarikh 22 Oktober 2026 yang telah dikemukakan kepada pihak tuan.

2. Dengan ini dimaklumkan bahawa melalui pemerhatian pemilik sendiri (owner's observation), satu kecacatan TAMBAHAN telah dikesan di unit kami — KESAN KEBOCORAN / TOMPOK AIR (water stain / sign of leaking) pada permukaan siling di ruang Family Area. Gambar kecacatan tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A bersama-sama surat ini.

3. Kesan air pada siling menunjukkan kemungkinan kebocoran daripada ruang di atasnya (contohnya paip, bilik air atau lapisan kalis air di tingkat atas). Pihak tuan dimohon untuk MENYIASAT DAN MENGESAN PUNCA kebocoran

tersebut terlebih dahulu dan membaikinya dengan sempurna — bukan sekadar pembaikan kosmetik ke atas kesan pada siling — memandangkan kebocoran yang dibiarkan akan merebak dan merosakkan siling serta kemasan di sekitarnya.

4. Kecacatan tambahan ini adalah di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) di bawah Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli bertarikh 9 Januari 2024, dan dengan ini dikemukakan sebagai notis bertulis. Kami memohon agar kecacatan ini dibaiki BERSAMA-SAMA kecacatan lain yang masih tertunggak sebagaimana dinyatakan di dalam Notis Kedua / Notis Akhir (NOTIS-2/2026/030), iaitu sebelum atau pada 6 November 2026.

Kerjasama dan perhatian segera pihak tuan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

_____ _____

(NOR AMIRA BINTI ABU ZARIN)
No. K/P: 960408-01-6216

(MUHAMMAD AMIRUL ZARIQ BIN MOHAMAD HALID)
No. K/P: 920721-01-6451

LAMPIRAN A

Gambar Kecacatan Tambahan — Pemerhatian Pemilik

Kesan kebocoran / tompok air (water stain / sign of leaking) pada permukaan siling Family Area — pemerhatian pemilik, Oktober 2026.