

MOHAMMAD FAIRUZ BIN ABU HANIPAH

No. 20, Jalan Bestari 66,
Rini Homes 8, Taman Mutiara Rini,
81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor.

E-mel: mdfairuz.hanipah@gmail.com
Tel: 016-550 5869

MUTIARA RINI SDN. BHD. (311297-H)

(Management Office)
No. 2, Jalan Utama 46,
Mutiara Rini,
81300 Skudai,
Johor Darul Ta'zim.

15 Ogos 2026

Ruj. Kami: SUSULAN/2026/FAIRUZ

Tuan,

Surat Susulan — Pembetulan Kecacatan (Follow-Up on Defect Rectification)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (2-Storey Terrace, 2,200 kaki persegi)
di No. 20, Jalan Bestari 66, Rini Homes 8, Taman Mutiara Rini, 81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor

Saya, MOHAMMAD FAIRUZ BIN ABU HANIPAH, pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G (Projek: Rini Homes 8, Fasa 6L, Lot 197546), telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 25 Julai 2026 melalui Juruukur Bangunan berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM). Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) sebanyak 123 muka surat telah diserahkan secara rasmi melalui serahan tangan kepada Pejabat Projek pihak tuan pada 29 Julai 2026 dan telah dicop terima ("RECEIVED") oleh pihak tuan.

2. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli. Memandangkan laporan kecacatan telah diterima oleh pihak tuan pada 29 Julai 2026, tempoh tiga puluh (30) hari tersebut akan tamat pada 29 Ogos 2026.
3. Namun, sehingga tarikh surat ini dikeluarkan, tiada sebarang kerja pembaikan dimulakan atau dimaklumkan kepada saya oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang dilaporkan dan masih belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
176	Bedroom 2 — M&E	Open ground pada soket 13A (Functionality issue — keselamatan pendawaian elektrik)	Belum Dibaiki
266	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada permukaan papak lantai (Water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki
274	Top Roof — Roof	Genting bumbung pecah dan retak (Broken and crack on roof tiles — Major defects)	Belum Dibaiki
275	Top Roof — Fixtures	Tanda air bertakung di dalam gutter belakang (Sign of water stagnant inside gutter — Rear)	Belum Dibaiki
276	Top Roof — Fixtures	Tanda air bertakung di dalam gutter hadapan (Sign of water stagnant inside gutter — Front)	Belum Dibaiki
277	Top Roof — Fixtures	Air bertakung di dalam gutter (Water stagnant inside gutter)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan (123 muka surat) yang telah diserahkan dan dicop terima oleh Pejabat Projek pihak tuan pada 29 Julai 2026, merangkumi antaranya Car Porch, Living Area, Dining, Kitchen, Working Area, semua bilik tidur, Water Tank dan Roof.*

4. Dengan ini, surat susulan (follow-up) ini dikeluarkan sebagai peringatan rasmi kepada pihak tuan supaya semua kerja pembaikan terhadap kecacatan yang dilaporkan disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 29 Ogos 2026, iaitu tarikh tamat tempoh tiga puluh (30) hari di bawah Klausa 27(1) Jadual G. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh tersebut, Notis Pertama (First Notice) dan seterusnya Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Pertama (First Notice) dan seterusnya Notis Akhir

(Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan

- Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas notis-notis berikutnya dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap surat susulan ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHAMMAD FAIRUZ BIN ABU HANIPAH)

E-mel: mdfairuz.hanipah@gmail.com

Telefon: 016-550 5869

s.k. (CC):

MUTIARA RINI SDN. BHD. — Ibu Pejabat — 18th Floor, Menara Boustead, 69, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
25 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah oleh Juruukur Bangunan berdaftar RISM
29 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (123 muka surat) diserahkan secara serahan tangan ke Pejabat Projek pemaju dan dicop terima ("RECEIVED")
15 Ogos 2026	Surat Susulan (Follow-Up) pembetulan kecacatan dikeluarkan
29 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) Jadual G — tarikh akhir pembaikan

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MUTIARA RINI SDN. BHD. (311297-H) telah menerima Surat Susulan — Pembetulan Kecacatan (Follow-Up on Defect Rectification) bertarikh 15 Ogos 2026 dengan rujukan SUSULAN/2026/FAIRUZ daripada MOHAMMAD FAIRUZ BIN ABU HANIPAH berhubung hartanah di No. 20, Jalan Bestari 66, Rini Homes 8, Taman Mutiara Rini, 81300 Skudai, Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MUTIARA RINI SDN. BHD. (311297-H) telah menerima Surat Susulan — Pembetulan Kecacatan (Follow-Up on Defect Rectification) bertarikh 15 Ogos 2026 dengan rujukan SUSULAN/2026/FAIRUZ daripada MOHAMMAD FAIRUZ BIN ABU HANIPAH berhubung hartanah di No. 20, Jalan Bestari 66, Rini Homes 8, Taman Mutiara Rini, 81300 Skudai, Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

