KHOR JIA SHENG
No. 11, Jalan Pinang 26,
Taman Daya,
81100 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 990922-01-5109
E-mel: kjs.aoyagi@gmail.com
Tel: 011-1059 2278

JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K)
(dahulu dikenali sebagai Johor Land Berhad)
Pejabat Tapak (Site Office),
No. 83, Jalan Perjiranan 15/1, Perjiranan 15,
Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.
u.p.: En. Muhammad Afiq Ismail (Tel: 018-769 0525) 2 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/066

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres (Terrace House)
di No. 20, Jalan Perjiranan 13/4, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor
(PTD 209062, HSD 618320)

Saya, KHOR JIA SHENG (No. K/P: 990922-01-5109), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Sanubari 1, Phase 1A (TN02A), Neighbourhood 13, Bandar Dato' Onn, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 1 Januari 2024 (Ruj. Pemaju: JLB/JL/TN02A/209062), telah menerima pemilikan kosong pada 1 Julai 2026 dan telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 18 September 2026, serta telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi rasmi JLG KITA pihak tuan pada 3 Oktober 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 2 November 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan dan tiada sebarang kerja pembaikan dijalankan di hartanah saya. Hartanah ini masih berada di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) yang hanya tamat pada 1 Julai 2028, sebagaimana disahkan di dalam Notis Penyerahan Kunci pihak tuan sendiri. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan (Antaranya):

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
172	Bathroom 2 — Dinding	Jubin dinding tidak dipasang penuh hingga paras siling (Wall tiles not fully installed up to ceiling) — tidak mengikut spesifikasi kemasan di dalam S&P — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan
184	Bathroom 2 — Fixtures	Kebocoran pada tangki simbahan tandas (Leaking on cistern toilet)	Masih Belum Diselesaikan
219	Ceiling Area (Bedroom 2) — Siling	Rod penggantung siling rosak (Damaged on ceiling suspension rod) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan
220	Ceiling Area (Bedroom 2) — Bumbung	Purlin bumbung bengkok (Bent roof purlin)	Masih Belum Diselesaikan
221	Ceiling Area (Bedroom 2) — Bumbung	Purlin bumbung bengkok (Bent on roof purlin)	Masih Belum Diselesaikan
235	Water Tank Area	Tangki air di dalam keadaan kotor — perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition)	Masih Belum Diselesaikan
236	Water Tank Area	Penutup tangki air tidak tertutup rapat (Water tank cannot close properly)	Masih Belum Diselesaikan
242	Flat Roof (Kiri) — Dinding	Kesan air bertakung (Sign of stagnant water — Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan
245	Flat Roof (Kanan) — Lantai	Kesan air bertakung pada papak (Sign of stagnant water on floor slab — Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan
260	Top Roof — Bumbung	Karat pada lurah bumbung (Rusted on roof valley)	Masih Belum Diselesaikan
261	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung rosak (Damaged on roof tiles)	Masih Belum Diselesaikan
262	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung pecah (Broken on roof tiles) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas BUKANLAH senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dikemukakan melalui aplikasi JLG KITA pihak tuan pada 3 Oktober 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung — item No. 262 (genting bumbung pecah — KECACATAN MAJOR), No. 261 (genting bumbung rosak) dan No. 260 (karat pada lurah bumbung / roof valley). Genting yang pecah atau rosak mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat, manakala karat pada lurah bumbung akan merebak dan akhirnya menembusi lapisan logam tersebut. Genting yang pecah WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), lurah yang berkarat hendaklah dirawat atau diganti, dan kerja di lokasi tinggi hendaklah dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan. Memandangkan lokasi kerja (Top Roof, Flat Roof dan ruang siling) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada saya melalui e-mel (kjs.aoyagi@gmail.com) atau WhatsApp (011-1059 2278) sebagai bukti penyiapan.

4. Perhatian turut diberikan kepada kecacatan struktur kerangka siling dan bumbung di Ceiling Area (Bedroom 2) — item No. 219 (rod penggantung siling rosak — KECACATAN MAJOR) serta item No. 220 dan No. 221 (purlin bumbung bengkok). Rod penggantung yang rosak menjejaskan keupayaan sistem siling menanggung beban dan berisiko menyebabkan siling jatuh, manakala purlin yang bengkok menjejaskan integriti kerangka bumbung; kesemuanya hendaklah dibaiki atau diganti mengikut spesifikasi. Bagi item No. 184 — kebocoran pada tangki simbahan tandas Bathroom 2 — pihak tuan dituntut MENGESAN DAN MEMBAIKI PUNCA kebocoran tersebut, bukan sekadar mengelap atau mengetatkan sambungan secara sementara. Kluster takungan air — item No. 242 dan No. 245 (kesan air bertakung di Flat Roof kiri dan kanan) — menunjukkan kecerunan (falls) yang tidak sempurna dan hendaklah dibetulkan pada puncanya; manakala tangki air domestik — item No. 235 (kotor) dan No. 236 (penutup tidak tertutup rapat) — melibatkan kebersihan dan keselamatan bekalan air keluarga saya dan hendaklah dibersihkan serta dibaiki sepenuhnya.

5. Selain itu, item No. 172 (Bathroom 2) — jubin dinding tidak dipasang penuh hingga paras siling sedangkan spesifikasi kemasan di dalam S&P pihak tuan sendiri menyatakan pemasangan jubin penuh hingga paras siling (kecacatan major). Ini merupakan KETIDAKPATUHAN kepada spesifikasi S&P, dan pihak tuan dituntut menyiapkan pemasangan jubin mengikut spesifikasi tersebut, atau mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) yang mengesahkan sebarang perubahan spesifikasi yang didakwa.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan

apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 17 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(KHOR JIA SHENG)
No. K/P: 990922-01-5109
E-mel: kjs.aoyagi@gmail.com
Telefon: 011-1059 2278

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
1 Januari 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement, Jadual G) ditandatangani — Sanubari 1, Phase 1A, Bandar Dato' Onn (Ruj. Pemaju: JLB/JL/TN02A/209062)
1 Julai 2026	Notis Pemilikan Kosong (Vacant Possession) dan CFO/CCC — Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) 24 bulan bermula, tamat 1 Julai 2028 (sebagaimana disahkan di dalam Notis Penyerahan Kunci pihak pemaju sendiri)
18 September 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
3 Oktober 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui aplikasi rasmi JLG KITA — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
2 November 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan; Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
17 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/066 daripada KHOR JIA SHENG berhubung hartanah di No. 20, Jalan Perjiranan 13/4, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 209062, HSD 618320).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/066 daripada KHOR JIA SHENG berhubung hartanah di No. 20, Jalan Perjiranan 13/4, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 209062, HSD 618320).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):