ИУ4.11.03.03.25.82.07.001 СП

Перв. примен.

ИУ4.11.03.03.25.82.07.001 СП

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.







1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.25.82.07.001 Э3.
2. Установку КМП и КМО осуществлять согласно ГОСТ Р МЭК 61191-3-2019:
- DD1 - 361.19.1104.00.00,
- DA1 - 361.18.1102.00.00,
- VT1 - 361.8.1101.00.00,
- R1-R8 - по варианту 1,
- C1-C10 - по варианту 1,
- XS1-XS2 - по варианту 2.
3. Пайку штыревых соединений производить припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 согласно ГОСТ 23592-62.
4. Для установки и пайки КМП использовать пасту SMD291SNL 50NT3.
5. Пайку КМП осуществлять согласно ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017.
6. После сборки изделие промыть изопропиловым спиртом ГОСТ 18300-87.
7. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом по ГОСТ 24715-87.
8. Печатные проводники условно не указаны.
9. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Голанов А.С.		
Пров.		Лавров А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИУ4.11.03.03.25.82.07.001 СБ

Система позиционирования в помещении

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1

Лист	Листов 1

МГТУ им. Н.Э.Баумана
Кафедра ИУ4
Группа ИУ4-82Б