

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5874


DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V10 3	Redução: 1: 41,4	Série: 932975

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS




POSICAO MONTAGEM EQUIPAMENTO



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



TAG DE RASTREIO GOLD



LIGAÇÃO ELETRICA MOMENTO DESMONTAGEM

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
KIT VALVULA RESPIRO M20	1	18060711
ROLAMENTO 32024X	2	PC18016840
RETENTOR 120 X 180 X 15 - NBR	2	18060949
ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	1	18060947
ROLAMENTO RC 30307	1	124680
TAMPA DE EXPANSAO 100 X12	1	18060956
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30310	1	18060948
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
TAMPA DE EXPANSAO 110X12	1	18060941
OLEO MINERAL 220	33	220YPF
PINTURA FINAL	1	SVG1174
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES RELACIONADOS NA CAPUT:"PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO"; # REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLANGE KTR - CONFORME CONTRATO # NÃO HÁ OBSERVAÇÕES SOBRE PEÇAS DEFEITUOSAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM
--