

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: **5861**


DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V12 3 1:43,65 BGA 2	Redução: 1:43,65	Série: 1067791354

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32028	2	32028
ROLAMENTO RC 30309	1	139297
ROLAMENTO 33210	1	PC5242
ROLAMENTO 30312 J2/Q	1	PC5273
OLEO 220 EP YPF	43	18059731
PINTURA FINAL EPOXI	1	SVG4932
RETENTOR 140X210X15	1	PC18059667
TAMPA EXPANSAO 130 X 12	1	PC18060950
KIT ACOPLAMENTO KTR BOWEX EQUIPAMENTO	1	16516755
PINTURA FINAL EPOXI	1	SVG4932
Busca global...	1	
Busca global...	1	

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	5	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

CT 23;
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇA