


RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5960

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 31/08/2026
Redutor: REDUTOR SEW KH87/T	Redução: 27,88	Série: 70.8545976901.0001.25.08

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...



PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR 85X140X12	2	PC1005
ROLAMENTO 6018-Z	2	PC1002
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30307	2	30307
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30308	1	30308
ROLAMENTO 32208	1	17138509
KIT TAMPA EXPANSAO 80X12	2	18059706
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
OLEO 220 EP YPF	11	18059731
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

REDUTOR PENEIRA CLAS. DE DISCOS PCDD/32 01 (ME631514) - Acoplado em: Motor OS 5963;
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO";
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO