

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6013

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 31/08/2026
Equipamento: REDUTOR SEW ME-601245	Redução: Ex: 1:40	Série:

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR 70X90X10	1	PC0325
ROLAMENTO 6014 Z	2	18060177
ROLAMENTO 30306	2	18060175
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32306	2	18016852
TAMPA DE EXPANSAO 72X9	2	18060180
RETENTOR 70X110X12	1	18060183
ROLAMENTO NCF2932V	1	18061622
ROLAMENTO NCF2924V-C3	1	18061624
RETENTOR W AS160X185X18 - NBR	1	18061655
ROLAMENTO - AL-BC2-2807-CPM	1	18061657
ROLAMENTO - AL-BC2-2669-CPM	1	18061658
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
OLEO MINERAL 320 - YPF	10	18059962
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	6	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	13	

CONCLUSÕES

ACOPLADO AO MOTOR OS 6014;
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO";
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL