

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6054

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 31/08/2026
Equipamento: REDUTOR PLANETARIO SEW K/	Redução: Ex: 1:40	Série: 7081821359060001X2206


ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



EQUIPAMENTO VEIO COM EIXO MONTADO



Parecer...



SINAIS ONDE O EIXO TRAVOU NA BUCHA DE ENTRADA DO REDUTOR



SINAIS DE TRAVAMENTO DO EIXO

[illegible]

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	6	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS	3	SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	16	

CONCLUSÕES
EQUIPAMENTO COM EIXO TRAVADO SENDO NECESSÁRIO TRAZER PARA OFICNA PARA USO DE EQUIPAMENTOS MAIS POTENTES - # ACOPLADO EM OS: 6031 ## HOUVE NECESSIDADE DE CONFEÇÃO DE UM NOVO EIXO, ANTIGO HAVIA FUNDIDO SENDO NECESSÁRIO O CORTE DO MESMO; # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO";

NOME DO TÉCNICO (LEGÍVEL)
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL