

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6034

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 28/08/2026
Equipamento: REDUTOR V56 ME-601073	Redução: Ex: 1:40	Série: 822878

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



EQUIPAMENTO DANIFICADO NA DESMONTAGEM

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO 32014	2	18060113
RETENTOR 70X110X10	2	18060192
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32306	1	18016852
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30306	1	30306
TAMPA DE EXPANSAO 72X10	2	18060112
ROLAMENTO 30304	2	18060466
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	8	

CONCLUSÕES
EQUIPAMENTO CHEGOU NA OFICINA COM O MOTOR DANIFICADO- SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO; # REALIZADO A TROCA DE COMPONENTES, CONFORME LISTA DE PÇS REGISTRADAS; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL