

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6023

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 02/09/2026
Equipamento: PLANETARIO PHF012T / KF87	Redução: 39,63	Série: 708182106805000122

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR DIN AS210X240X15-NBR	1	18061669
ROL.R.CIL NNCF5008V-C3	2	18061670
ROL.R.CIL NCF2926V	1	18061671
ROLAMENTO 6009 2Z C3	1	18060807
ROL.R.CIL NCF2938V	1	18061672
ROL.AUTOCOP.ROL 22208E-C3	1	18061673
RETENTOR WA 65X100X10-NBR	2	0017792X.14
ROLAMENTO 30213	1	18061488
ROLAMENTO 30212	1	PC3104
ROLAMENTO RC 30307	2	124680
ROLAMENTO RC 30308	1	106046
ROLAMENTO 32208	1	17138509
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES
ACOPLADO EM MOTOR 10 CV 4 POLOS - OS 6027 # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO"; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL