

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5882

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V10 3 29	Redução: 1: 41,4	Série: 932973


ANÁLISES FOTOGRÁFICAS




PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



TAG RASTREIO GOLD



LIGAÇÃO ELÉTRICA MOMENTO DESMONTAGEM



EQUIPAMENTO MOMENTO CHEGOU OFICINA



PLACA DE PATRIMONIO



EQUIPAMENTO ANTES DE DESMONTAGEM

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
KIT VALVULA RESPIRO M20	1	18060711
ROLAMENTO 32024X	2	PC18016840
RETENTOR 120 X 180 X 15 - NBR	2	18060949
ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	1	18060947
ROLAMENTO RC 30307	1	124680
TAMPA DE EXPANSAO 100 X12	1	18060956
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30310	1	18060948
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
TAMPA DE EXPANSAO 110X12	1	18060941
OLEO MINERAL 220	33	220YPF
PINTURA FINAL	1	SVG1174
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

RE-631504- CT04;
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";
REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO;
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇAS