


RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5900

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: REDUTOR CESTARI - C10 3	Redução: 180,35	Série: 1064608806

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS




Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ESFERA 6315 - 2Z	1	110779
ROLAMENTO NJ 214 ECM/C3	1	18060265
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30306	1	30306
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30308	1	30308
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30307	1	30307
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS NUP 2308 E	1	137065
RETENTOR BRG 88X160X13 NBR -40+100C - 18061371	1	000000000014695€
TAMPA DE EXPANSAO 72X10	1	18060112
TAMPA DE EXPANSAO 90X12	1	PC5909
KIT VALVULA RESPIRO M20	1	18060711
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
ACOPLAMENTO DE GARRAS GR214	1	18059769
SERVIÇO DE USINAGEM ACOPLAMENTOS	1	SVG5116
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

% ACOPLAMENTO DANIFICADO, SENDO NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE NOVO E USINAGEM DO MESMO - ACOPLAMENTO DE GARRAS GR214; # Acoplado em: Motores - OS 5901 e 5902; # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO"; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇAS
