


Nº ORDEM DE SERVIÇO:

5989

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Equipamento: REDUTOR ME-601043 REDUTOF	Redução: Ex: 1:40	Série: GR.20193

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS	
 Parecer...	 Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO 6024 ZZ C3	2	18061650
ROLAMENTO 6204 ZZ C3	2	PC0011
ROLAMENTO 6007 ZZ C3	1	PC4500
ROLAMENTO 6305 ZZ C3	3	PC0032
ROLAMENTO 6008 ZZ C3	1	18061654
ROLAMENTO 6208 ZZ C3	1	PC0343
ROLAMENTO 6206 ZZ SKF	1	PC1867
RETENTOR 19 X 35 X 7	1	18061647
RETENTOR 36 X 52 X 7	1	18061648
RETENTOR 35X63,5X12,7 TIPO BG	1	18061649
RETENTOR 8692 (ESPECIAL) - 37,00 X 62,80 X 11,00 - VEDALONE	1	18061651
SF-A2 - CONJUNTO DE VEDACAO	1	18061652
Gaxeta 3/8 (9,5mm) Grafite Flexível 1 Metro P Valvulas/vapor	1	18061653

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES
ACOPLADO EM : OS 5990 - MOTOR 1.5 CV 4 POLOS ; # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO"; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇAS

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL