FIBRA ÓPTICA TUZOBÚS



SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO



Estado Libre y Soberano de Hidalgo



FIBRA ÓPTICA TUZOBÚS



Empalme:

Es unir dos cables de fibra óptica, con equipo especializado.



Amores de Don Juan (Muciño) **Fecha de corte:** 15 julio 2020 **Fecha de reparación:** 16 julio 2020

Descripción: Debido a un siniestro de maquinaria pesada del la empresa Muciño con un poste de luz, provocando la ruptura total de la fibra, lo que ocasionó la pérdida de conexión a la estación Tellez, oficinas y patio de

la misma zona.

Ubicación: Puente 24 horas
Fecha de corte: 04 Agosto 2021
Fecha de reparación: 05 Agosto 2021
Descripción: Debido la construcción del puente atirantado en la ubicación, al realizar maniobras de obra, se llevó a la ruptura total de un registro de fibra, lo que ocasionó la pérdida de conexión a la estación Central de autobuses.

Ubicación: Estación Central de Autobuses

Fecha de corte: 07 enero 2022 Fecha de reparación: 12 enero 2022

Descripción: En el SITE de la estación, los roedores ocasionaron la pérdida de conectividad, debido a que comieron la protección de cable de fibra óptica

en su totalidad.

Ubicación: Estación Central de

Autobuses

Fecha de corte: 08 septiembre 2022

Fecha de reparación: 12 septiembre 2022

Descripción: Debido a trabajos realizados por parte de una empresa externa en construcción de banquetas a lado de central de autobuses, la maquinaria retroexcavadora cavando.

Ubicación: Estación J.C. Doria **Fecha de corte**: 24 julio 2023 **Fecha de reparación**: 25 julio 2023 **Descripción**: Fuera de la estación en

sentido sur a 300 metros se ubica un registro de FO, el cual fue vandalizado, realizando un corte, lo que ocasionó la pérdida de conectividad con las estaciones del lado Sur.

Ubicación: Estadio Hidalgo

Fecha de corte: 30 noviembre 2023 Fecha de reparación: 01 diciembre


2023

Descripción: Fuera de la estación en sentido norte, a 500 metros se ubica un registro de FO, el cual fue vandalizado, realizando un corte a la misma, lo cual, ocasiono la pérdida de conectividad con las estaciones del lada porte.

Ubicación: Distribuidor Insurgentes **Fecha de corte**: 30 noviembre2023 **Fecha de reparación**: 04 diciembre

2023

Descripción: Fuera de la estación Prepa 1 en sentido norte a 500 metros se ubica un registro de FO, el cual fue vandalizado, sufriendo la ruptura de la tapa de concreto de la misma, dañando el hilo de fibra ocasionando la pérdida de conectividad con las estaciones de lado norte.





O Pérdida de cámaras de video vigilancia

O Aumento en la fibra



O Pérdida información en tiempo real

O Pérdida de conectividad con acceso a internet

O Pérdida de potencia en la fibra óptica

Consecuencias

Estado Libre y So

Latencia:

Es el tiempo que tarda la luz en la recorrer una distancia determinada a través de un cable de fibra óptica.

Potencia:

Es la cantidad de luz necesaria para transmitir señales con éxito a una distancia a través de una conexión de fibra óptica.



Fibra Óptica

Infraestructura

- > 16 Hilos Utilizados.
 - 12 Hilos Para Estaciones
 - 4 Hilos Para Semáforos

- Modelo Ofs, Adss de 36 hilos. > 34 Estaciones del Sistema.
 - 22.8 Km. de Fibra Óptica sobre la Ruta de Sistema Troncal.
 - > 354 Registros de F.O. A una

de Hidalgo

distancia de 500 mts. cada uno.

Consideraciones

- Sin Mantenimiento alguno.
- La F.O no está compartida.
- > 12 Hilos disponibles.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FIBRA ÓPTICA




Mediciones laser con equipo especializado, para localizar pérdidas de potencia y/o rupturas en infraestructura de fibra óptica.

\$118,320.00

Limpieza de registros

- Desasolve
- Raqueo de F.O.
- Reacomodo o en su caso sustitución de cajas de empalme
- Sustitución de tapas de registros rotas

\$609,000.00*



- Limpieza de site, gabinete, puertos y pigtail
- Cambio de jumpers
- Prueba de potencia
- Peinado y reacomodo de jumpers y pigtail
- Revisión y chequeo de ODF

Pruebas de potencia laser para descartar daño en los equipos de transmisión y recepción del centro de mando y estaciones

Estado Libre y Soberano

de Hidalgo

\$59,160.00

Inversión Estimada

\$1,102,000.00

\$315,520.00

* El monto no incluye suministro e instalación en su caso de: tapas de registro ni cajas de empalme